




취급설명서









JR PROPO.

구매해주셔서 감사합니다.

조종기는 상당히 정밀한 기기임에도 진동을 비롯하여 가혹한 조건에서 사용되는 일이 많으므로 안전제일을 위해서라도 사용하시기 전에 충분히 이 설명서를 읽고 만전을 기할 수 있도록 하시기 바랍니다. 특히 안전을 위한 일반적인주의사항은 반드시 확인하고 실행하시기 바랍니다.

INDEX

1. 안전을 위한 일반적인 주의1
2. 제품의 특징2
3. 세트의 규격 ·······3
4. 송신기에 대하여
5. 수신기의 설정, 접속 및 탑재에 대하여10
6. 키 입력 및 키 표시
7. 알람 및 에러 표시13
8. 입력 모드 및 기능 일람
① 초기표시 및 통상표시 ······14
2 마이 리스트····································
[3] (1) 평션모드(헬리콥터 타입 선택시) ······16
(2) 평션모드(비행기 타입 선택시)17
(3) 평션모드(글라이더 타입 선택시)18
[4] 시스템 모드····································
9. 평년모드 기능의 사용방법(헬리콥터)
1
[2] 좌우 타각조정 ····································
6 서보 스피드23
기 스트롤 커브24
8 피치커브
9 테일커브28
10 스로 <u>틀홀</u> 드
[ii] 자이로 감도설정 ····································
12 거버너 믹싱31
[4] 트림 동작설정34
[16] 프로그램 믹싱 1~6······35
17 스로틀 믹싱37
18 플라이트 모드 딜레이37
[19] 스틱 포지션 스위치 ······38
[1] 믹싱 모니터40
 10. 펑션모드 기능의 사용방법(비행기)
1 듀얼레이트, 익스포넨셜41
[2] 좌우 타각조정 ····································
③ 최대타각 제한기능 ····································
4 <u>AUEE</u>
5 리버스 스위치
6 서보 스피드 ···································
□ 스로틀 커브 ···································
8 피치커브····································
[9] 플랩 시스템 ···································
[1] 글립 시스템 ···································
[1] 디퍼렌셜······50
112 에일러론→러더믹싱
13 에일러 론→플 랩믹싱 ······51

	Ollalellule I. T. alle I. I.	
	엘리에비터 → 플랩믹싱	
15	러더에일러론/엘리베이터믹싱	
16	프로그램 믹싱 1~6	
17	자이로 감도설정	
18	트림 동작설정	.58
19		.58
20		.59
21		
22	타이머 설정 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	61
23	믹싱 모니터	.62
24		.63
	평션모드 기능의 사용방법(글라이더)	
	듀얼레이트, 익스포넨셜	
2	좌우 타각조정	.65
	최대타각 제한기능	.65
4		.66
5		-66
6		
7	플랩양 설정	
8	모터 시스템	
9		
10		
11	디퍼렌셜	
12		
13		
14	_ , , , , _ , , ,	
15		
16		77
17		
18	_ , _ , _ , _ ,	
19		
20		82
21	서보 모니터	.83
12.	시스템 설정모드 기능의 사용방법	
	모델선택 ····	
2	모델카피, 삭제	.84
3		.86
4		
5		
6	워닝설정	
7	송신기 설정·····	
8		.89
9		
10		91
11	스와시 타입(헬리콥터만)	97
	윙타입(비행기?글라이더만) ·····	
	스포일러 스틱 디렉션(글라이더만)	
	데이터 시트	00

1 안전을 위한 일반적인 주의 반드시 지켜주기 바랍니다.

■본 조종기 세트에 관하여

본 제품의 개조나 순정부품 이외의 사용, 천재지변 및 본 항목에 적혀있는 주의사항을 지키지 않았을 경우의 사고, 고장 등에 대해서는 일절 책임지지 않으므로 양해하시기 바랍니다. 또한 사고, 고장에 있어서의 손해 등에 관해서는 본 제품 및 본사 순정제품 이외의 것(기체, 타사 제품, 연료 등)은 보증대상에서 제외됩니다.

●2.4GHz 시스템을 안전하게 사용하기 위한 기본적인 주의사항 ①2.4GHz는 RC 전용 주파수가 아닙니다. 이 주파수대는 전자레인지, 무선 LAN, 디지털 코드리스 전화, 오디오 게임기나 휴대전화의 Bluetooth, VICS 등 근거리 통신에 이용되는 ISM(산업, 과학, 의료) 밴드와 공용되고 있으므로 도시권에서는 2.4GHz 시스템의 조종 리스폰스가 저하할 가능성이 있습니다. 또한 아마추어 무선, 이동식별용 구내무선에도 사용되고 있어 이들 영향에 주의하면서 사용하시기 바랍니다. 또한 기존의 무선국에 유해한 전파간섭을 준 경우에는 신속히 전파의 발사를 정지하고 간섭회피 대책을 세우시기 바랍니다. ②주행장, 비행장에서는 송·수신기에 영향을 줄 가능성이 있는 기기의 사용은 최소한으로 하고 사전에 안정성을 확보하시기 바랍니다. 또한 시설 관리자의 지시에 따라주기 바랍니다.

③동일 주행장, 비행장에서 동시에 사용하는 2.4GHz 조종기 대수는 15대 이내로 하시기 바랍니다. 동시에 사용되는 2.4GHz 조종기의 대수를 알 수 있도록 시설의 관리보드 등을 이용하시기 바랍니다.

④건물이나 철탑, 수목 등의 뒤를 주행하거나 비행시켜 전파의 도달 방향을 가리면 조종 리스폰스가 저하하거나 조종불능이 되는 경우가 있습니다. 항상 눈으로 확인되는 범위에서 주행하거나 비행하시기 바 랍니다

⑤해외로부터의 수입품 등의 경우 인증라벨이 붙어있지 않은 조종기의 사용은 전파법 위반이 되어 처벌을 받을 수 있습니다.

■취급에 대하여

사용하기 전에 제품의 부품이 갖추어져 있는지 확인하고 수신기에 스위치 하네스, 서보를 접속하고 송·수신기에 전지를 접속한 다음송·수신기의 전원스위치를 넣어 안정적으로 동작하는지 확인하시기 바랍니다. 만약 동작하지 않는 경우에는 전지를 점검해 보시기 바랍니다. 또한 충전식 전지는 구입한 후 첫 사용이거나 장기간 사용하지 않았던 경우 반드시 충전한 다음 사용하시기 바랍니다.

만일 부품의 결손이나 동작에 문제가 있을 경우 본사 A/S과로 연락하시기 바랍니다.

본 설명서 속의 하기 표시는 잘못된 취급에 의해 발생할 가능성 이 있는 위험에 관한 주의사항입니다.

안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시오.

 \triangle

표시의 의미

○: 금지행위

○ : 의무행위

○ 만일에 대비하여 'RC 보험' 에 가입할 것은 추천합니다.

/ 위험

- 조종불능이 되어 위험합니다.
 - 우천시의 비행은 송 · 수신기 내부에 물이 들어가 오작동의 원인이 되므로 삼가야 합니다. 부득이한 경우에는 방수대책을 완전하게 실시하시기 바랍니다.
- 발열, 발화, 감전에 의해 부상을 입을 수 있습니다. 분해. 개조를 하지 마시기 바랍니다.
- 불시에 엔진이나 모터(전동모형의 경우)가 고회전이 될 수 있어 위험합니다. 전원스위치를 켤 때에는 송신기의 스로틀 스틱을 슬 로우(엔진, 모터의 회전이 최저회전인 위치)로 하고 송신기의 전 원스위치, 수신기의 전원스위치 순서로 ON합니다.

또한 전원을 OFF로 할 때에는 반대로 수신기, 송신기 순서로 끄시기 바랍니다.

- 부상을 입을 수 있습니다. 엔진(모터) 조정은 반드시 뒤에서 동작 중인 동력에 세심한 주의 를 기울이며 실시하시기 바랍니다.
- 송신기의 스로틀 하이에서 엔진을 걸면 위험하므로 삼가야 합니다.

- 고장의 원인이 됩니다.
 - 본 조종기 세트와 타사제품(서보, 자이로 등)을 조합하여 사용 하지 마시기 바랍니다.
- 오작동의 원인이 됩니다.

송·수신기는 정밀한 전자기기입니다. 강한 충격을 주거나 던지 지 마시기 바랍니다.

- 조종불능이 될 가능성이 있어 위험합니다. 비행 중 서보의 동작이 둔하다고 느껴지면 즉시 착륙시켜 배터 리 진량, 서보 등을 점검하시기 바랍니다.
- 이하 장소에서의 비행은 조종불능이나 사고의 가능성이 있어 위 험하므로 삼가야 합니다.
 - 트랜스시버 방해가 있을 때
 - 자동차나 오토바이가 달리고 있는 부근.
 - 고압선, 빌딩, 제방 근처, 산간부 등,
 - FM이나 TV 방송국, 선박무선 등의 무선설비 근처.
 - 민가나 건조물 부근 및 사람 근처.
- Sed 오작동을 일으킬 가능이 있어 위험합니다.
- 수신기, 서보 등이 수물하여 완전히 건조한 다음 정상적으로 동 작할 경우 서보의 상태가 나빠졌다가 나중에 정상적인 상태로 복귀한 경우라도 그대로 사용하지 말고 본사로 점검을 의뢰하시 기 바랍니다.

⚠ 주의

- 이 비행 전에 안전을 위한 다음과 같은 점검을 실시하시기 바랍니다.
 - •송·수신기의 배터리 잔량(충전식 전지의 경우 만충전)은 있는 가.
 - 연료탱크의 연료누수로 인해 송신기나 서보 등에 연료가 닿지 는 않았는가, 또한 연료는 들어 있는가.
 - 송신기, 수신기의 스위치를 넣고 송신기 안테나를 가장 짧게 해도 10m 정도는 안전하게 도달하는가. (종래파)
 - 기체의 진동 노이즈 원이 되는 링키지가 기체나 동체에 닿아 있지 않은지, 또한 기체를 고정한 상태에서 엔진(모터)을 하이 로 하고 각 키를 움직여 완전하게 동작하고 있는지 확인하여 진동 테스트를 실시하시기 바랍니다.
 - 첫 비행은 멀리서 하지 말고 안전한 장소를 골라 상공을 몇 분간 테스트 비행하여 이상이 없는 것을 확인하시기 바랍니다.

■충전식 전지 및 충전기에 대하여

누액, 파열, 발열, 발화할 우려가 있으므로 다음을 지켜주시기 바랍니 다

위험

- 충전은 반드시 전용충전기를 사용하시기 바랍니다.
- (+)와 (-)를 반대로 사용하거나 충전하지 마시기 바랍니다.
- 불속에 던지거나 가열하지 마시기 바랍니다.
- (+)와 (-)를 철사 등의 금속이나 카본 등의 도전체로 접속하지
- 마시기 바랍니다.
- 분해. 개조. 납땜 등을 하지 마시기 바랍니다.
- 전지 내부의 액체가 눈에 들어갔을 때에는 실명의 위험이 있으 므로 문지르지 말고 깨끗한 물로 씻어낸 다음 즉시 병원에서 진료를 받으시기 바랍니다.

- 경고
- 고장의 원인이 됩니다. 충전식 전지는 JR 순정전지를 사용하시기 바랍니다.
- 소정의 충전시간을 넘긴 경우에는 충전을 그만두기 바랍니다.
- 담수나 해수 등에 적시지 마시기 바랍니다.

- 외장튜브. 리드선이나 커넥터에 상처를 내거나 벗기지 마시기 바랍니다
- 외장튜브, 리드선이나 커넥터에 상처가 있거나 외장이 비틀린 전지는 사용하지 마시기 바랍니다.
- 누액이 피부나 의복에 부착된 경우에는 피부에 피해를 입힐 위 험이 있으므로 즉시 깨끗한 물로 씻어내기 바랍니다. 조종불능의 원인이 됩니다.
- 충전식 전지의 팩은 몇 개의 전지 조합에 의해 구성되어 있습 니다. 따라서 배터리 체커 등으로 확인하여 팩 안의 충전식 전 지가 모두 정상인 것을 확인하시기 바랍니다. 또한 충전식 전 지의 잔량을 배터리 체커 등의 테스터로는 정확하게 알 수가 없습니다. 배터리 체커와 충전시간, 사용시간 등을 토대로 종합 적으로 판단하시기 바랍니다.

주의

- 고온, 다습, 먼지가 많은 곳에는 보관하지 마시기 바랍니다.
- 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.
- 기온이 낮은 장소(0°C 이하)에서 충전하지 마시기 바랍니다.
- 오래된 전지는 휴지통 등에 버리지 말고 각 지역에 정해져 있 는 처리방법에 따라 폐기하시기 바랍니다.

충전식 전지의 리사이클에 관하여

사용이 끝난 니카드전지, 니켈수소 전지는 귀중한 자원입니다. 단자부에 테이프를 붙이는 등의 처리를 실시하여 소형 충전식 전지 리사이클 점포로 가져가시기 바랍니다.

1] 송신기 NET-P121HD/FD COMPUTER

- ●다기능의 11채널 송신기입니다.
- ●크고 보기 편한 백라이트가 부착된 액정 디스플레이와 뛰어난 조작성의 입력키
- ●SD 카드 슬롯을 탑재 기체 데이터의 보존 소프트웨어의 업 데이트 등이 가능합니다.
- ●위저드 입력방식을 채용, 모델타입→모델명, 모듈레이션…의 대화방식으로 입력할 수 있습니다.
- ●헬리콥터용, 비행기용, 글라이더용으로 이용할 수 있으며, 30 대분의 메모리를 각각 용도별로 설정할 수 있습니다. (타입선 택 기능)
- ●신개발 DSM 모듈레이션 탑재 11채널을 최대한 2.4GHz의 하 이 리스폰스로 사용할 수 있습니다.
- ●트레이너 기능을 장비하고 있으며, 스틱채널별로 연습할 수 있는 기능도 가지고 있습니다. (P.F.T-프로그래머블 평션 트 레이너)
- ●스로틀 피치커브 및 커브믹싱은 곡선커브 채용의 멀티 포인 트 어저스트 방식으로 보다 매끄러운 커브설정이 가능하게 되 었습니다
- ●다기능 프로그램 믹싱을 6계통 장비하고 있습니다.
- ●디바이스 실렉트 등의 스위치 선택은 사용하고 싶은 스위치를 직접 움직임으로써 그 스위치를 선택할 수 있는 터치 실렉트 기능.
- ●수치 입력시에 평션키를 동시에 누르면 10배속으로 수치가 변 화하는 10배속 입력
- ●자주 사용하는 기능을 간단히 불러낼 수 있는 마이 리스트

2 충전기 NEC-501A

●신개발. 니켈수소 충전기에 대응하고 있습니다.

☑ 세트의 규격

■송신기■

제품번호 NET-P121HD/FD

조작방식 11채널

컴퓨터 믹싱 시스템

송신 주파수 2,4GHz대

FH-SS(주파수 호핑방식 스펙트럼 확산)

전원 전용 니켈 수소전지

8H1500(1500mA)

소비전류 260mA 뉴트럴 1.5m s

■충전기■


제품번호 NEC-501C

입력전압 AC100V~240V 50/60Hz 출력전압 TX/RX:250mA/200mA


4 송신기에 대하여

(1)각부 명칭 및 기능


헬기용 송신기 NET-P121HD의 경우(헬리콥터 타입 선택시)




헬기용 송신기 NET-P121HD의 경우(비행기 타입 선택시)




헬기용 송신기 NET-P121HD의 경우(글라이더 타입 선택시)




비행기용 송신기 NET-P121FD의 경우(비행기 타입 선택시)



비행기용 송신기 NET-P121FD의 경우(헬리콥터 타입 선택시)




비행기용 송신기 NET-P121FD의 경우(글라이더 타입 선택시)



(2) 뒷면 각부의 명칭 및 기능

■스틱 스프링 조정

전지, 종래파용 로드 안테나(사용하고 있는 경우)를 반드시 먼저 떼어내고 후부 케이스의 비스 6개를 빼고 원하는 스프링을 조정한 다음 뚜껑을 덮고 비스로 고정하시기 바랍니다. 뚜껑을 닫을 때 리드선이 걸리지 않도록 주의하시기 바랍니다.




-8-

개폐시에는 케이스와 물리지 않도록 각별히 주의하시기 바랍니다.

■스틱헤드의 조정

스틱헤드 끝의 비스를 돌려 고정을 푼 다음 스틱 전체를 돌려 적당한 길이로 조정합니다. 마지막으로 다시 비스로 고정시킵니다.



■호 홈더

장시간의 비행 등 벨트를 목에 걸고 조종할 수 있습니다.




■전지의 충전방법

전지를 충전하기 전에 반드시 표면의 주의사항을 읽어주시기 바람니다

송신기용 니켈수소 전지 및 수신기용 니켈수소 전지의 충전방법 입니다

또한 본 충전기에 다른 충전식 전지나 건전지는 접속하지 마시기 바랍니다. 충전시 송신기나 수신기의 전원은 OFF로 하시기바랍니다.

- 1. AC 220V 콘센트에 충전기를 접속한다.
- 충전기의 송신기용 커넥터를 송신기의 충전잭에 접속한다. 또 는 수신기용 전지 커넥터 2종류 모두 수신기용 니켈수소 전 지에 접속한다.
- **LED가 점등되지 않는 경우 에러가 발생합니다. 이런 경우에는 충전기의 커넥터를 한 번 뽑은 다음 다시 삽 입하시기 바랍니다. 몇 번 반복해도 점등하지 않을 때에는 본 사 A/S과로 연락하시기 바랍니다.
- 충전 중에는 충전기의 LED가 점등합니다. 충전 완료시에도 LED가 점등하고 있는 것을 확인하시기 바랍니다.
- 4. 소정의 충전시간이 경과되었으면 충전을 종료하시기 바랍니다. 8H1500 및 4H1500 모두 표준 충전시간은 16시간, 4H2000은 20시간입니다.
- 충전을 종료했으면 모든 접속을 신속히 해제하시기 바랍니다. 절대로 접속한 채로 방치하면 안됩니다.
- **JR 순정 수신기용 니켈수소 전지는 온도센서용 커넥터(백색) 가 부착되어 있습니다. 이 커넥터를 접속하지 않으면 충전할 수 없습니다. 타사의 전지 충전에 NEC-501C를 사용하지 마 시기 바랍니다. 또한 송신기용 니카드전지의 충전에 본 충전 기를 사용하지 마시기 바랍니다.



이상발열, 파열을 일으켜 위험합니다.

충전이 완료되었으면 신속히 충전기를 떼어내기 바랍니다. 충전 기도 AC 콘센트로부터 빼시기 바랍니다.

■충전식 전지의 취급에 대하여

니켈수소 전지는 자기 방전율이 높아 미사용시에도 서서히 방전 이 진행됩니다.

구입 직후의 전지나 장시간 사용하지 않았던 전지는 반드시 충 전한 다음에 사용하시기 바랍니다.

이 경우 충·방전을 2~3회 반복하여 전지를 활성화시킨 다음 사용할 것을 추천합니다.

오랜 시간 전지를 사용하지 않으면 과방전이 될 가능성이 있습니다. 2~3회 충·방전을 반복해도 조작할 수 있는 시간이 극단적으로 짧은 전지는 사용하지 마시기 바랍니다.

또한 방전이 얕은 채로 충전을 반복하면 전지의 특성상 일시적 으로 방전전압이 저하하여 사용시간이 줄어들 수도 있습니다. 이러한 상태가 된 경우에는 일단 방전하고 다시 충전한 후 사용 할 것을 추천합니다.

고온, 저온에서의 충전은 위험합니다.

고온에서 충전한 경우 보호를 위해 온도 스위치가 동작할 경우 가 있습니다.

니켈수소 전지는 특성상 고온에서의 충전은 충전량의 현저한 저하를 가져옵니다. 자동차 안에서의 충전 등은 하지 마시기 바랍니다. 또한 충·방전 중에 수소가스가 발생할 가능성이 있습니다. 불 근처에서 취급하는 일은 절대로 삼가시기 바랍니다.

5 수신기의 설정, 접속 및 탑재에 대하여

■바인드 설정방법(2.4GHz)

- 1. 수신기 쪽은 서보(및 전동앰프)를 결선하고 충전이 끝난 배터 리를 준비합니다.
 - 주: 바인드 설정이 종료될 때까지는 동력용 모터를 접속하거나 엔진을 시동하지 마시기 바랍니다. 모터나 엔진이 갑자기 회전하면 상당히 위험합니다.
- 2. 다음으로 수신기가 송신기의 ID를 확인하도록 '바인드'를 실 시합니다. 우선 송신기의 BIND 단자에 부속의 바인드 플러그 를 삽입하고 그 다음 수신기용 배터리를 접속(스위치 하네스 를 사용할 경우에는 전원을 ON)합니다. 수신기의 LED가 점 멸하는 것을 확인하시기 바랍니다. LED가 바인드를 개시할 때까지 점멸합니다.
- 바인드 버튼을 누르면서 RF 출력을 ON으로 합니다. 바인드 버튼에서 손을 떼고 LED가 점멸하고 있는 것을 확인한 다음 잠시 기다려 주시기 바랍니다.
 - 일단 LED는 점등합니다. 이때 스로틀 채널만 페일 세이프가 설정되므로 스로틀 스틱은 슬로우 위치에 맞춥니다. 또한 페일 세이프 기능에 대해서는 다음 항목을 읽어주시기 바랍니다.
- 4. 송·수신기의 모든 LED가 점등상태가 되면 바인드는 종료됩니다. 수신기 LED가 점멸상태인 채라면 다시 해보시기 바랍니다.
- 5. 수신기의 전원을 끄고 수신기에 삽입했던 바인드 플러그를 뽑아 주십시오. 송신기의 전원도 OFF로 합니다.
- 6. 수신기에 서보를 접속하고 동작확인을 실시합니다. 송신기의 전원을 켜고 계속해서 수신기도 전원을 넣습니다. 수신기의 LED가 점등하고 수신기는 송신기를 인식하여 동작을 개시합니다.

■페일 세이프에 대하여

본 세트는 2종류의 페일 세이프 기능이 있습니다.

보통(전항)의 바인드 방법에서는 스로틀 채널(1ch)은 페일 세이 프 그 외의 채널은 홀딩됩니다.

아래와 같이 바인드를 실시하면 전 채널이 페일 세이프 상태가 됩니다. 필요한 쪽을 선택하시기 바랍니다.

○전 채널 페일 세이프의 바인드 방법

- 1. 수신기를 바인드 상태로 합니다. 바인드 플러그를 삽입하고 전지를 접속(전원을 ON)한 다음 LED가 점멸상태임을 확인합니다.
- 바인드 플러그를 뽑아 주십시오.
 수신기의 점멸이 계속되는 것을 확인하시기 바랍니다.
- 3. 송신기의 스틱, 레버, SW 등을 원하는 페일 세이프 위치에 맞춥니다. 그 상태 그대로 바인드 버튼을 누르면서 RF 출력 을 ON으로 합니다. 송·수신기 모두 일단 LED가 점등합니 다. 점등상태가 되면 바인드는 종료됩니다.
- 4. 송신기의 전원을 끄고 서보가 설정한 상태(페일 세이프 상태) 가 되는 것을 확인합니다.

↑ 주의

바인드 작업 종료 후 바인드 플러그는 반드시 뽑도록 합니다.

잃어버리지 않도록 보관하시기 바랍니다. 한 번 바인드하면 다음에 바인드를 실시할 때까지 바인드한 송·수신기가 아니면 동작하지 않습니다.

※엑스트라 안테나는 하나하나가 송신기의 ID를 인식하고 있습니다. 엑스트라 안테나를 교환했을 때에도 반드시 바인드하시기 바랍니다.


⚠ 위험

스로틀 채널은 항상 페일 세이프가 설정됩니다. 특히 리버스 스위치 설정을 변경한 경우페일 세이프 기능이 풀 하이가 될 경우가 있어 상당히 위험합니다. 송신기의 설정 종료후에는 다시 한 번 바인드 설정을 실시하시기바랍니다.

반드시 페일 세이프의 동작확인(일단 송신기의 전원을 끄고 서 보의 움직임이 올바른 위치인지 어떤지)을 실시하시기 바랍니다

■수신기 안테나의 취급에 대하여

수신기 안테나는 절대로 꺾거나 구부리지 말고 그림과 같이 가능한 직선이 되도록 탑재하시기 바랍니다. 엑스트라 안테나(EA131)는 분리하지 말고 모두 사용하시기 바랍니다. 또한 카본이나 금속으로부터 가능한 멀리하여 탑재하도록 합니다. (10mm 이상 추천)



■비행 전 거리 테스트

비행 전에 반드시 하기의 요령으로 테스트를 실행하시기 바랍니다. 본 모듈부에는 거리 테스트를 위한 시스템이 들어있습니다. 바인드 버튼을 누르고 있는 상태에서 송신기 출력을 내리고 통 달거리의 시험을 할 수 있습니다.

- 1. 송·수신기의 전원을 넣고 동작하는 것을 확인합니다.
- 2. 기체로부터 약 30m 떨어져 모듈에 있는 바인드 버튼을 누릅니다. 이때 송신기의 출력은 내려가고 테스트 상태가 됩니다.
- 3. 바인드 버튼을 누른 채로 기체의 동작을 확인합니다.
- 1체 주위를 이동하며 어떤 방향에서라도 동작하는 것을 확 인합니다.




NOTE:수신기 안테나의 방향




조종 중에 기체는 여러 자세가 되는데, 보다 확실하고 안정적으로 통신을 하기 위해 수신기에 부착되어 있는 엑스트라 안테나(EA131)의 방향에 주의하도록 합니다. 또한 각 엑스트라 안테나는 효율적인 수신을 위해 최저 30mm 이상 떨어뜨려 설치할 것을 추천합니다.

■ 접속 및 탑재 예



바인드 플러그

- ●수신기. 전지 등은 러버폼으로 감싸고 고무밴드를 걸어 탑재 하시기 바랍니다.
- ●서보 링키지가 끝났으면 서로 닿거나 기체에 접촉하지 않고 부드럽게 서보가 움직이는 것을 확인하도록 합니다.
- ●기체에 따라서는 탑재할 때 많은 중계 커넥터를 사용할 경우 도 있습니다. 이때에는 커넥터도 러버폼으로 감싸서 고정하도 록 하십시오. 절대로 커넥터를 흔들거리는 상태로 두지 않도 록 하십시오.
- ●스위치 하네스를 기체에 부착할 때 스위치의 스트로크가 완전 히 움직이도록 충분히 주의하기 바랍니다.
- ●서보는 업소버 고무를 귀 부분에 끼우고 그 다음에 비스로 고 정합니다.
- ●서보의 뉴트럴 조정은 출력축의 스프라인을 이용하여 실시합 니다. 이때 혼을 십자형이나 원형은 90°씩, 또한 일자형은 180°씩 어긋나게 조정하시기 바랍니다.



♠ 주의

커넥터는 극성을 틀리지 않 도록 코너를 깎아 놓았으므 로 부드럽게 삽입할 수 있 습니다. 또한 삽입할 때 코 드 색을 맞추면 더욱 안전 합니다.

⚠ 주의

서보의 기어나 모터로의 주유, 방수 스프레 이 등의 사용은 절대로 하지 말아야 합니다.

키 입력 및 키 표시



- ●본 송신기는 입력키에 보통 버튼키와 함께 다이얼을 채용하 고 있습니다. 설정시에는 대부분의 조작을 이 다이얼에 의 해 직감적으로 실시할 수 있습니다. 다이얼의 기본적인 사 용방법은 좌우로 돌리고 누르는(클릭) 것입니다.
- ●입력이 유효할 때에는 클릭음이 울려 입력확인이 됩니다.
- ●표시된 숫자가 변화하지 않고 클릭음만 울리는 경우가 있지 만, 이것은 소수점 이하를 표시하고 있지 않아서이며 내부 적인 설정량은 변화하고 있습니다.
- ●송신기 좌측 버튼키는 액정에 삼각화살표가 있는 경우에는 표시명대로, 액정에 키의 명칭(약호)이 나와있는 경우에는 그 약호의 동작을 하는 키가 됩니다. 액정에 아무 표시가 없 는 경우에는 키가 동작하지 않습니다.

본 설명서에는 키 표시가 우측과 같이 되어있습니다.

(ENT) — 엔터키

기능고정으로 누르면 표시모드가 변합니다. 통상화면일 때에는 누르면 마지막으로 다이얼로 맞춘 평션 모드의 설정화면이 표시됩니다. 또한 각 모드일 때에는 통 상화면으로 돌아갑니다.

(LIST) — 리스트키

기능고정으로 누르면 리스트 화면이 됩니다. 항목선택 중에 다이얼을 돌리면 표당과의 표시가 화살표 오 른쪽에 나올 경우가 있다. 이때 다이얼을 누르면 리스트화 면이 된다. 이것은 (187) 키와 같은 동작을 하므로 활용하길

바라다

(CLR) 클리어키 기본적으로는 설정량의 초기화 동작을 하지만 화면에 화살표 이외의 항목이 나온 경우에는 그 항목의 동작이 됩니다

예:NEXT키 등

펑션키

기본적인 할당은 없지만, 화면에 항목이 나온 경 우에는 그 항목의 동작이 됩니다.

예:타이머스타트/스톱 키

또한 다이얼로 수치를 입력할 때 동시에 누르면

10배속으로 수치가 변화합니다.

알람 및 에러 표시

1 배터리 알람 및 표시

송신기의 전지전압이 설정(TX SFTTING 시스템 모드) 이하가 되면 디스플레이 중에 'Low Batt'가 점멸을 시작하고 알람소 리를 발생시킵니다.

비행 중 알람소리를 확인한 경우에는 즉시 착륙시키기 바랍니 다. 또한 보다 긴 시간 사용하기 위해서 백라이트를 끄고 사용 할 것을 추천합니다.

2 워닝 메시지

전원 SW를 ON으로 하고 'RF-ON' 을 선택했을 때 레버 SW 스로틀 스틱 상태가 되어 그것을 알리는 메시지가 알람소리와 함께 표시됩니다. 스로틀 스틱, 레버 SW 등을 모두 노멀상태 로 하면 전파출력이 ON이 되어 통상표시 화면으로 바뀝니다. 워닝설정(시스템 설정모드)으로 설정을 바꿀 수 있습니다.

※워닝을 해제할 수 없도록 설정한 경우에는 로터리 SW를 누 르면 워닝 설정화면으로 이동하므로 적절한 설정으로 변경해 주신시오


> 로터리 SW를 누르면 워닝 설정화면으로 이동합니다.




8 입력모드 및 기능일람

1 초기표시 및 타이머 표시

전원 SW를 ON으로 하면 다음과 같은 초기표시가 나옵니다.







타이머를 설정한 경우 타이머의 스타트/스톱, 리셋이 이 화면에서 가능하게 됩니다.

자세한 것은 타이머 설정을 읽어주시기 바랍니다.

각종 설정을 실시할 경우에는 다음 평션모드 및 시스템 모드에서 실시합니다.

■트림마킹 기능

트림센터 위치 이외 임의의 장소에 트림위치를 마크할 수 있습니다. 다이얼로 마킹하고 싶은 트림바를 진한 회색 표시로 하고 다이얼을 길게 누르면 트림 마크가 그때의 트림위치로 이동합니다.

●어드밴스드 디지털 트림(A,D,T.)


본 송신기는 스로틀 트림 이외의 트림에 어드밴스드 디지털 트림 (이하 A.D.T.라고 함)을 채용하고 있습니다. 각 트림 모두 트림 시스템(시스템 설정모드)에 의해 1스텝의 동작량을 임의로 설정할 수 있습니다. A.D.T.는 각 모델마다 존재하고 자동적으로 메모리되므로 모델을 변환하면 자동적으로 메모리되어 있는 그 모델의 트림량 및 트림스텝이 됩니다. 그리고 각 A.D.T.는 각 모델의 각 플라이트 모드마다 다른 조정이 가능합니다. 플라이트 모드 SW의 임의의 위치에서 A.D.T.를 조정하면 그 해당하는 플라이트 모드의 트림량만이 조정됩니다. 또한 각 A.D.T.는 트림레버를 좌우(상하)로 쓰러뜨림으로써 각 수치의 조정이 가능하지만, 오토 리피트 기능, 센터클릭 기능, 방향인식 기능이 있습니다. 오토 리피트 기능은 트림레버를 조정하고 싶은 쪽으로 쓰러뜨린 채로 계속 누르면 빨리 각 수치를 연속적으로 증감할 수 있습니다.

센터클릭 기능은 오토 리피트 기능 동작 중에 센터(뉴트럴) 위치를 통과할 때 통상과 음색이 다른 클릭음을 울림과 동시에 일정시간 오토 리피트에 의한 증감을 정지하고 다시 오토 리피트 동작을 실시합니다. 이것은 오토 리피트(클릭음)가 일시정지함으로써 쉽게 센터(뉴트럴) 위치에 맞출 수 있습니다. 방향인식 기능은 우(상)측과 좌(하)측으로 트림레버를 쓰러뜨려 조정할 때 좌우에서 입력확인용 클릭음 음색이 변합니다. 이것도 각 표시화면을보지 않고 트림레버를 조작했을 때의 클릭음으로 대강의 그 위치를 확인할 수 있도록 되어있습니다. 또한 좌우(상하)의 최대(소)치가 된 경우 음색이 다른 약간 긴 클릭음을 한 번 울린 다음에는트림레버를 그 방향으로 동작해도 클릭음은 울리지 않습니다. 이 것은 트림레버를 조작했을 때 이미 최대(소)치까지 와 있음을 알리기 위해서입니다.

2 마이리스트 기능

자주 사용하는 기능을 골라 신속하게 액세스할 수 있도록 마이리 스트에 표시할 수 있습니다.

보통화면에서 (NT) 키를 누르면 마이리스트 표시로 변합니다. 초 기상태에서는 마이리스트에 이무것도 표시되지 않습니다. 이 리 스트에 평션을 추가하는 것은 가장 아래의 평션 키를 누르고 (FDIT MODE라고 점멸하면서 표시됩니다) 다이엄을 돌려 희망 하는 위치로 커서를 움직인 후 다이얼을 누르면 리스트에 추가 가능한 항목이 표시되므로 다이얼을 돌려 추가하고 싶은 항목 위에서 다시 다이얼을 누르면 됩니다. 마이리스트로부터 평션을 삭제하고 싶은 경우에는 그 항목 위로 커서를 이동하고 (CLR) 키를 누르면 됩니다.



3 (1)평션모드(헬리콥터 타입 선택시)


통상표시에서 (LST) 키를 누르면 평션모드의 리스트 표시화면이 됩니다. 이 표시에서 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 기능을 반전표시시킵니다. 이 상태에서 (ENT) 키 또는 다이얼을 누르면(클릭합니다) 리스트 중에서 선택된 기능화면이 됩니다.

또한 통상표시에서 (ENT) 키를 누르면 마이리스트 화면으로 변환됩니다.

믹싱량 등을 비행시키면서 조정하고 싶은 경우에도 이 평션모드 인 채로 비행시킬 수 있습니다. 그리고 이 모드에서 (ENT) 키를 누르면 통상표시로 돌아갑니다. (INFO를 다이얼로 선택해도 돌 아갑니다)

각 기능의 설정방법은 앞으로의 설명을 보시기 바랍니다. 만일 잘못된 기능표시가 나온 경우에는 타입선택 기능(시스템 설정모 드)에서 비행기나 글라이더용이 되어있지 않은지 확인하시기 바 랍니다

또한 하기 표시는 각 항목을 모두 설정할 수 있는 상태로 했을 때의 것입니다.



■ FUNCTION LIS	T	2/2
PROGRAM MIX2	PROGRAM MIX6 MIX → THRO F-MODE DELAY STICK POS SW	MONITOR FAIL SAFE
4	MMY LIST	■SYSTEM LIST

1.D/R&EXP	P.20	1.듀얼레이트, 익스포넨셜
2.TRAVEL ADJ.	P.21	2.좌우타각 조정
3.LIMIT ADJ.	P.21	3.최대타각 제한기능
4.SUB TRIM	P.22	4.서브트림
5.REVERSE SW	P.22	5.리버스 스위치
6.SERVO SPEED	P.23	6.서보 스피드
7.THRO CURVE	P.24	7.스로틀 커브
8.PITCH CURVE	P.26	8.피치커브
9.TAIL CURVE	P.28	9.테일커브
10.THRO HOLD	P.29	10.스로틀 홀드
11.GYRO SENS	P.30	11.자이로 감도 설정
12.GOVERNOR	P.31	12.거버너 믹싱
13.SWASH M I X	P.32	13.스와시 믹싱
14.TRIM SYSTEM	P.34	14.트림 동 작 설정
15.THRO TRIM	P.34	15.스로틀 트림 동작설정
16.PROGRAM MIX 1~6	P.35	16.프로그램 믹싱 1~6
17.MIX → THRO	P.37	17.스로틀 믹싱
18.F-MODE DELAY	P.37	18.플라이트 모드 딜레이
19.STICK POS SW	P.38	19.스틱 포지션 스위치
20.TIMER	P.39	20.타이머 설정
21.MIX MONITOR	P.40	21.믹싱 모니터
22.MONITOR	P.40	22.서보 모니터

3 (2)평션모드(비행기 타입 선택시)

통상표시에서 (LST) 키를 누르면 평션모드의 리스트 표시화면이 됩니다. 이 표시에서 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 기능을 반전 표시시킵니다. 이 상태에서 (ENT) 키 또는 다이얼을 누르면(클릭합니다) 리스트 중에서 선택된 기능화면이 됩니다.

또한 통상표시에서 (ENT) 키를 누르면 마이리스트 화면으로 변환됩니다.

믹싱량 등을 비행시키면서 조정하고 싶은 경우에도 이 평션모드 인 채로 비행시킬 수 있습니다. 그리고 이 모드에서 (ENT) 키를 누르면 통상표시로 돌아갑니다. (INFO를 다이얼로 선택해도 돌 아갑니다)

각 기능의 설정방법은 앞으로의 설명을 보시기 바랍니다. 만일 잘못된 기능표시가 나온 경우에는 타입선택 기능(시스템 설정모드)에서 헬리콥터나 글라이더용이 되어있지 않은지 확인하시기 바랍니다

또한 하기 표시는 각 항목을 모두 설정할 수 있는 상태로 했을 때의 것입니다.

■ FUNCTION LIST	-	1/2
TRAVEL ADJ. LIMIT ADJ. SUB TRIM	SERVO SPEED THRO CURVE PITCH CURVE FLAP SYSTEM SNAP ROLL	DIFFERENTIAL AILE → RUDD AILE → FLAP ELEV → FLAP RUDD → A/E

4	FUNCTIO	ON LIST						2/2
4	PROGRAM PROGRAM PROGRAM	MIX1 MIX2	PROGR	RAM SEN	MIX6	STICK TIMER MIX MO	POS	SW
4	PROGRAM PROGRAM	MIX4	THRO	HOL	.D	MONIT(FAIL : SYSTE	OR SAFE	

1.D/R&EXP	P.41	1.듀얼레이트, 익스포넨셜
2.TRAVEL ADJ.	P.42	2.좌우타각 조정
3.LIMIT ADJ.	P.42	3.최대타각 제한기능
4.SUB TR I M	P.43	4.서브트림
5.REVERSE SW	P.43	5.리버스 스위치
6.SERVO SPEED	P.44	6.서보 스피드
7.THRO CURVE	P.45	7.스로틀 커브
8.PITCH CURVE	P.47	8.피치커브
9.FLAP SYSTEM	P.48	9.플랩 시스템
10.SNAP ROLL	P.49	10.스냅롤
11.DIFFERENTIAL	P.50	11.디퍼렌셜
12.AILE → RUDD	P.51	12.에일러론 → 러더믹싱
13.AILE → FLAP	P.51	13.에일러론 → 플랩믹싱
14.ELEV → FLAP	P.52	14.엘리베이터 → 플랩믹싱
15.RUDD → A/E	P.53	15.러더 → 에일러론/엘리베이터 믹싱
16.PROGRAM MIX 1~6	P.54	16.프로그램 믹싱 1~6
17.GYRO SENS	P.56	17.자이로 감도 설정
18.TRIM SYSTEM	P.58	18.트림동작 설정
19.THRO HOLD	P.58	19.스로틀 홀드
20.THRO TRIM	P.59	20.스로틀 트림
21.STICK POS SW	P.60	21.스틱 포지션 스위치
22.TIMER	P.61	22.타이머 설정
23.MIX MONITOR	P.62	23.믹싱 모니터
24.MONITOR	P.63	24.서보 모니터

③ (3)평션모드(글라이더 타입 선택시)

통상표시에서 (IST) 키를 누르면 평션모드의 리스트 표시화면이 됩니다. 이 표시에서 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 기능을 반전 표시시킵니다. 이 상태에서 (ENT) 키 또는 다이얼을 누르면(클릭합니다) 리스트 중에서 선택된 기능화면이 됩니다.

또한 통상표시에서 (ENT)키를 누르면 마이리스트 화면으로 변환됩니다.

믹싱량 등을 비행시키면서 조정하고 싶은 경우에도 이 평션모드 인 채로 비행시킬 수 있습니다. 그리고 이 모드에서 (ENT) 키를 누르면 통상표시로 돌아갑니다. (INFO를 다이얼로 선택해도 돌아갑니다)

각 기능의 설정방법은 앞으로의 설명을 보시기 바랍니다. 만일 잘못된 기능표시가 나온 경우에는 타입선택 기능(시스템 설정모드)에서 헬리콥터나 비행기용으로 되어있지 않은지 확인하시기 바랍니다

또한 하기 표시는 각 항목을 모두 설정할 수 있는 상태로 했을 때의 것입니다.

■ FUNCTION LIST	7	1/2
TRAVEL ADJ. LIMIT ADJ. SUB TRIM	FLAP RATE	DIFFERENTIAL FLAPERON MIX AILE → RUDD ELEV → CAMB RUDD → SPOI

■ FUNCTION LIST		2/2
PROGRAM MIX3 PROGRAM MIX4		MONITOR FAIL SAFE
PROGRAM MIX5	MIX MUNITUR ■MY LIST	⊮SYSTEM LIST.

P.64	1.듀얼레이트, 익스포넨셜
P.65	2.좌우타각 조정
P.65	3.최대타각 제한기능
P.66	4.서브트림
P.66	5.리버스 스위치
P.67	6.서보 스피드
P.68	7.플랩량 설정
P.69	8.모터 시스템
P.70	9.캠버 시스템
P.72	10.브레이크 시스템
P.73	11.디퍼렌셜
P.74	12. 플 랩퍼론 믹싱
P.75	13.에일러론 → 러더믹싱
P.75	14.엘리베이터 → 캠버믹싱
P.76	15.러더 → 스포일러 믹싱
P.77	16.프로그램 믹싱 1~6
P.79	17.트림 동 작 설정
P.80	18.스틱 포지션 스위치
P.81	19.타이머 설정
P.82	20.믹싱 모니터
P.83	21.서보 모니터
	P.65 P.65 P.66 P.66 P.67 P.68 P.69 P.70 P.72 P.73 P.74 P.75 P.75 P.76 P.77 P.80 P.81 P.82

4 시스템 설정모드

ENT 키를 누르면서 전원 SW를 OFF로부터 ON으로 하던지 FUNCTION LIST에서 SYSTEM LIST를 선택하면 SYSTEM LIST 화면이 됩니다. 이 모드에서는 아래의 기능을 평션모드와 마찬가지로 다이얼에 의해 순서대로 선택할 수 있습니다. 각 기능의 설정방법은 앞으로의 설명을 읽어주시기 바랍니다.

이 모드로 되어있을 때에는 다이얼로 INFO를 선택하여 다이얼을 누르면 초기표시로 됩니다.

■ SYSTEM LIST	
MODEL SELECT WARNING COPY∕ERASE TX SETTINGS TYPE SELECT ALL SV HOLD MODEL NAME TRAINER F-MODE NAME MODULATION	DEVICE SEL. SWASH TYPE
10 101 000 000 000 0010 10000 • 7,19000 000 00110000 00000	⊮FUNC. LIST

※표시는 헬리콥터 타입 선택시입니다.

1.MODEL SELECT	P.84	1.모델 선택
2.COPY/ERASE	P.84	2.모델 카피, 삭제
3.TYPE SELECT	P.86	3.타입 선택기능
4.MODEL NAME	P.86	4.모델 네임 입력
5.F-MODE NAME	P.87	5.플라이트 모드 네임
6.WARNING	P.88	6.워닝 설정
7.TX SETTINGS	P.88	7.송신기 설정
8.ALL SV HOLD	P.89	8.서보 홀드
9.TRAINER	P.90	9.트레이너
10.DEVICE SEL.	P.91	10.디바이스 선택
11.SWASH TYPE	P.97	11,스와시 타입(헬리콥터만)
12.WING TYPE	P.98	12.윙 타입(비행기, 글라이더만)
12.SPOI STK DIR	P.99	13.스포일러 스틱 디렉션(글라이더만)

●위저드 기능

이 가능은 기체의 기본적인 데이터 입력을 돕기 위한 것입니다. 아래의 순서대로 입력을 실시합니다.



평션모드 기능의 사용방법(헬리콥터)

듀올레이트 익스포넨셜 (Dual Rate & EXPonential)

현재의 송신기 상태(PosO 쪽으로 되어있다) 채널표시 ■DZB&EXP ▶PØ AILE …에일러론 AILE EXP EXP D/B D/B ELEV …엘리베이터 P0 100% LIN 100% LIN RUDD ···러더 LIN 100% TN 100% LIN 100% LIN Р3 100% -100% LIN LIN. 듀얼레이트 포지션 INPUT:AILE SW 익스포넨셜 양 . 듀얼레이트 양 동작 SW 선택 (LIN=0~±100%) 그래프 표시 (0~±125%)

에일러론, 엘리베이터, 러더 채널의 각 D/R SW에 의해 각 채널 의 레이트 변환을 실시하는 것입니다. 각 채널, 각 포지션 모두 에 듀얼레이트 양 0~125%. 익스포넨셜 LIN(0%)~±100%의 조정이 가능합니다. 익스포넨셜 설정과 조합함으로써 독립된 여 러 세팅이 가능해집니다.

익스포넨셜은 스틱동작에 대한 서보의 움직임을 대수곡선적으로 하여 최대 타각을 바꾸지 않고 뉴트럴 부근의 움직임을 부드럽 게(플러스 방향)하거나 빠르게(마이너스 방향)하는 기능입니다. 또한 그래프 표시에 의해 세팅상태를 확인할 수 있습니다

●변화작업

포지션 변환은 레버 SW에 의한 에일러론, 엘리베이터, 러더 각 키가 독립된 변환(포지션O. 1 러더 SW는 2까지)과 플라이트 모 드 연동에 의한 변환(포지션0.1.2.3) 설정이 가능합니다.

■오토 듀얼레이트 익스포넨셜

본 송신기는 비행 중의 번잡한 스위치 조작을 피하기 위해 플라 이트 모드 SW가 있습니다. 오토 듀얼레이트 기능을 사용하여 설정하면 플라이트 모드에 연동하여 듀얼레이트, 익스포넨셜을 변환할 수 있습니다. 다이얼을 돌리면 아래 그림과 같이 그래프 표시부분이 'AUTO' 로 변합니다. 연동시키는 설정을 결정하기 바랍니다.

설정방법

우선 설정하고 싶은 채널을 결정합니다. 채널 표시부를 다이얼 을 돌려 반전표시시키고 클릭하면 일람표가 나오므로 다이얼을 돌려 맞추고 싶은 채널을 반전표시시킨 후 다이얼을 누르면 채 널표시가 변합니다.

다음으로 다이얼로 맞추고 싶은 포지션의 D/R 또는 EXP의 장 소를 반전시킵니다. 이 상태에서 클릭하면 +/- 양측의 양이 동물 시에 증감합니다. 한쪽만 조정하고 싶은 경우에는 현재 조정 중 인 채널의 스틱을 쓰러뜨리면 그 방향에 대응한 쪽만 반전표시 됩니다. 이 상태가 되면 한쪽만 조정이 가능합니다.

또한 설정량의 조정 중에는 (CLR) 키가 유효하게 되어 클리어 조 작이 가능합니다. (CLR) 키를 누르면 D/R 조정 중에는 100%로 EXP 조정 중에는 LIN(0%)으로 돌아갈 수 있습니다.




이 상태에서 다이얼을 누르면 오른쪽 수치설정 상태로 바뀐다.

다이얼을 통리면 +/ 양쪽이 증감

스틴옥 쓰러뜨리면 한쪽만 조정할 수 있다.

플라이트 모드마다 SW로 포지션 0. 1(2)의 수치를 변환하던지 포지션 0~3의 수치로 하던지 하나를 선택하시기 바랍니다. SW를 선택(초기설정)한 경우에는 각 D/R SW의 상태(포지션0 또는 1.(2))의 D/R 양이 됩니다. 또한 이 기능이 적용된 플라이 트 모드에서는 각 D/R SW로 D/R EXP를 변환할 수 없습니다.



듀얼레이트 설정화면에서 다이얼을 돌리면 그래프 표시 대신에 'AUTO' 가 나옵니다. 각 플라이트 모드에 맞춰 다이얼을 누르면 오른쪽 그림과 같이 SW 아니면 포지션을 선택할 수 있습니다. SW에서의 선택 또는 설정하고 싶은 D/R, EXP 양의 포지션을 선택하시기 바랍니다. 또한 (CLR) 키를 누르면 SW로 프리셋 세 팅됩니다

하면 ST 3. ST 4 표시가 표시되어 선택할 수 있게 됩니 다. ※주: 플라이트 모드 네임기능을 사용하여 이름을 변 경한 경우에는 표시가 달라집니다. AUT0 NORM : SW

NORM 노멀 스턴트1 ST-1 플라이트 모드 스턴트2 ST-2 SW의 상태 스턴트3 ST-3 스턴트4 ST-4 HOLD 스로톰 혹드 ON시

↓ ↑ 다이얼을 누른다 AUTO. NORM: SW PO 항목선택 상태 P1 P2 P3

왼쪽 표시는 스로틀 홀드 기능 및 플라이트 모드 확장기 능이 설정된 상태이며, 스로틀 홀드기능을 ACT(사용상

태)로 하면 HOLD 표시, 플라이트 모드 확장기능을 설정

※스로틀 홀드 기능 및 플라이트 모드 확장기능에 관해서는 각각의 설정항목을 읽어주시기 바랍니다.

2

좌우타각 조정(TRAVEL ADJust)

```
■ TRAVEL ADJUST
    THRO H100%
                L100%
                       AUX2
                             +100%
                                   -100%
ESTAILE
                R100%
                       AUX3
         L100%
                             +100%
                                    -100%
   ELEU
         D100%
                U100%
                        AUX4
                             +100%
                                    -100%
                R100%
   BUDD
         L 100%
                       AUX5
                             +100%
                                    -100%
                       AUX6
         +100%
                -100%
                             +100%
                                    -100%
   PIT.
         H100%
                L 100%
```

각 채널의 서보동작(뉴트럴이 기준)의 좌우타각 조정을 실시합니다. 각 채널 모두 좌우 각각 0~150%의 범위에서 조정이 가능합니다. 표준치는 100%로 이것이 통상타각입니다.

●설정방법

우선 설정하고 싶은 채널을 결정합니다. 채널 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 채널을 테두리가 감싸고 다이얼을 돌리면 타각량이 증감됩니다.

대응채널을 조정하고 싶은 쪽으로 스틱이나 스위치를 쓰러뜨려 조정하시기 바랍니다.

수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르시기 바랍니다. 다시 채널선택 상태가 됩니다. 설정 중의 채널 THRO···스로틀 AILE···에일러론 ELEV···엘리베이터 RUDD···러더 GEAR···기어(리트랙트 기어) PIT···피치 AUX2···AUX2 AUX3···AUX3 AUX4···AUX5 AUX5···AUX5 AUX6···AUX5

---- …설정무효 CH-* …스와시 설정시 표시

THRO H100% L100%

이 상태에서 다이얼을 누르면 이래의 수치설정 상태로 바뀐다.

THRO H100% L100%

다이얼을 돌리면 수치(0~150)가 증감

THRO H100% L100%

스틱을 쓰러뜨리면 쓰러뜨린 쪽 수치의 조정이 가능하다.

3 최대 타각 제한기능〈LIMIT ADJust〉

■ LIMIT ADJUST +150% L150% -150% THRO H150% AUX2 LSTAILE L150% R150% AUX3 +150% -150%ELEV D150% U150% AUX4 +150% -150% R150% AUX5 +150% RUDD L150% -150% +150% -150% AUX6 +150% -1502PIT. H150% L150%

이 기능은 각 채널의 서보동작(뉴트럴이 기준)의 최대 타각 제한 기능입니다. 각 채널의 믹싱 후 최대 동작량에 제한을 걸 수 있고 각 채널 모두 좌우 각각 0~150%의 범위에서 조정이 기능합니다. 최대 타각 표준치는 150%입니다.

●설정방법

우선 설정하고 싶은 채널을 결정합니다. 채널 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 채널을 테두리가 감싸고 다이얼을 돌리면 타각량이 증감됩니다.

대응채널을 조정하고 싶은 쪽으로 스틱이나 스위치를 쓰러뜨려 조정하기 바랍니다.

수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다 시 채널선택 상태가 됩니다.

타각량을 조정 중에는 (CLR) 키가 유효합니다.

(CLR) 키를 누르면 표시 타각량이 초기치인 150%로 돌아갑니다.

설정 중의 채널 THRO···스로틀 AILE···에일러론 ELEV···엘리베이터 RUDD···러더 GEAR···기어(리트랙트 기어) PIT···피치 AUX2···AUX2 AUX3···AUX3 AUX4···AUX4 AUX5···AUX5 AUX6···AUX6

> ---- …설정무효 CH-* …스와시 설정시 표시

THRO H150% L150%

이 상태에서 다이얼을 누르면 아래의 수치설정 상태로 바뀐다.


THRO H150% L150%

다이얼을 돌리면 수치(0~150)가 증감

THRO H150% L150%

스틱을 쓰러뜨리면 쓰러뜨린 쪽 수치의 조정이 가능하다.

4 서브트림〈SUB TRIM〉



설정 중의 채널 THRO···스로를 AILE···예일러론 ELEV··엘리베이터 RUDD···러더 GEAR···기어(리트랙트 기어) PIT···피치 AUX2···AUX2 AUX3···AUX3 AUX4···AUX4 AUX5···AUX5 AUX6···AUX5 AUX6···AUX6

---- …설정무효 CH-* …스와시 설정시 표시


각 채널에 접속한 서보 각각의 보조적인 트림입니다. 서보혼의 부착각도 미조정 등에 이용하기 바랍니다.

하지만 너무 크게 움직이면 서보의 최대 타각에 영향을 주므로 가능한 소폭 조정을 추천합니다.

●설정방법

우선 설정하고 싶은 채널을 결정합니다. 채널 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 채널을 테두리가 감싸고 다이얼을 돌리면 서브 트림량을 증감시킬 수 있습니다. 수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다시 채널선택 상태가 됩니다.

5 리버스 스위치(REVERSE SW)



설정 중의 채널 THRO···스로틀 AILE···에일러론 ELEV···엘리베이터 RUDD···러더 GEAR···기어(리트랙트 기어) PIT···피치 AUX2···AUX2 AUX3···AUX3 AUX4···AUX4 AUX5···AUX5 AUX6···AUX6

---- …설정무효 CH-* …스와시 설정시 표시

서보의 동작방향을 역방향으로 바꾸는 기능입니다. 전 채널에 설정가능합니다. SW 표시가 위쪽에서 리버스 동작이 됩니다. 설정하고 싶은 채널을 결정하고 채널 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시킵니다.

그 상태에서 다이얼을 누르면 리버스 동작이 유효가 됩니다.



주의사항

●설정방법

페일 세이프를 설정한 상태에서 리버스 스위치 설정을 변경한 경우 페일 세이프 동작에도 영향을 주므로 설정한 상태에서는 역방향으로 작동합니다.

이로 인해 기체에 의한 리버스 스위치 설정에서 스로틀 채널을 리버스 설정으로 하면 페일 세이프가 작용한 경우 풀 하이가 되 어 상당히 위험합니다. 송신기의 설정 마지막에 반드시 페일 세이프 설정(스틱을 설정 하고 싶은 위치에 맞춰 메모리 키를 누른다)을 실행하고 반드시 동작확인(일단 송신기의 전원을 끄고 서보의 움직임이 올바른 위치인지 아닌지)을 실시하기 바랍니다.

6

서보 스피드(SERVO SPEED)


각 채널에 접속한 서보의 동작 스피드를 바꾸는(느리게 하는) 것 입니다.

각각의 채널동작 방향 및 각 스위치의 포지션에 연동하여 스피 드를 바꿀 수 있습니다.

스피드는 NORM, $0.176 \cdots 15.0$ 의 범위에서 설정하고 이 수치는 서보가 움직이는 각도를 60° 로 한 경우 걸리는 시간(초)을 나타내고 있습니다

노멀(NORM)이 통상동작 스피드로 사용하는 서보의 가장 빠른 스피드가 됩니다. 최고 스피드는 사용하는 서보에 의존하므로 서보의 규격을 잘 보기 바랍니다. 예를 들어 0.2sec/60°인 서 보를 사용하는 경우 '0.176'으로 설정해도 0.2초/60°의 속도로 동작합니다.

서보의 실제 동작방향을 잘 확인하여 설정하도록 합니다.



설정 중의 채널
THRO···스로튬
AILE···에일러론
ELEV···엘리베이터
RUDD···러더
GEAR···기어(리트랙트 기어)
PIT··피치
AUX2···AUX2
AUX3···AUX3
AUX4···AUX4
AUX5···AUX5
AUX6···AUX6

---- …설정무효 CH-* …스와시 설정시 표시

●설정방법

수치의 설정은 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 채널의 각 동작방향 부분을 반전시키고 다이얼을 누르면 테두리가 생기므로 다이얼을 돌리고 설정량을 변경합니다.

다시 한 번 다이얼을 누르면 선택상태로 돌아갑니다. 또한 설정 량의 조정 중에는 (LR) 키를 누르면 'NORM'으로 돌아갈 수 있 습니다

●조작 SW의 선택법

'SW SEL'부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 오른쪽 그림과 같이 스틱 포지션을 선택할 수 있게 됩니다.

보통은 'ON' 버튼이 선택되어 있으며, 항상 움직이고 있는 상태입니다

우측 버튼을 선택하면 'ON' 버튼은 'OFF'가 되어 각 SW가 선택한 버튼상태로 되었을 때 설정이 적용됩니다.

NORM, ST-1, 2, 3, 4, HOLD는 플라이트 모드가 노멀, 스턴트 1, 2, 3, 4 및 스로틀 홀드일 때 ON이 됩니다. SPS 0, 1은 스틱 포지션 스위치로 변환할 경우 사용합니다. 또한 그레이 스케일로 표시되어 있는 경우 각 SW의 기능을 설정하면 통상표시가되어 선택가능하게 됩니다.

●스로틀 스틱 연동설정

스로틀 스틱의 임의의 위치를 믹싱의 변환점으로 할 수 있습니다. 예를 들어 50이라면 센터로부터 올리면 통상적인 상태로, 내리면 설정한 수치(ON 상태)로 됩니다.

스틱을 희망하는 변환위치에 세팅하고 'STO' 키를 누르기 바랍니다.

또한 (CLR) 키로 INH(무효상태)로 프리셋할 수 있습니다.

THRO NORM 항목선택 상태


↑ 다이얼을 누른다

THRO 176 NORM _{수치설정} 상태

(DSMA) NORM, 0.176···15.0)

SW SEL

↓ 다이얼을 누른다 Î 'SW SEL'에 맞춰 다이얼을 누른다



그레이 스케일 표시의 버튼은 기능이 설정되어 있지 않다. 선택하고 싶은 경우에는 기능을 설정하기 바란다.



다이얼을 누른다

THRO STK

수치설정 상태 (INH, 0~100)

7


스로틀 커브〈THROttle CURVE〉

본 송신기는 스로틀 커브 및 피치커브설정에 멀티 포인트 어저 스트 방식을 채용하고 있으므로 여러 가지 조정을 자유롭게 실 시함으로써 가장 좋은 비행상태가 되는 스로틀 및 피치커브를 만들 수 있습니다.

본 송신기는 플라이트 모드 SW 포지션 NORM에서 정연기 설정을 실시하고 ST1~4에서 4계통 동연기 설정을 실시하도록 설계되어 있습니다.

이 항목의 설정 전에 우선 모든 서보를 현재의 위치에 고정 (HOLD)할지 하지 않을지는 대답하기 바랍니다. 나중에 조정에서 스로틀 스틱을 이동시키므로 엔진을 회전시킨 채로 조정할 때에는 'YES'를 선택하기 바랍니다. 또한 스로틀 홀드 상태에서는 'HOLD' 라고 표시되어 설정할 수 없습니다.

서보홀드에서 이 항목으로 들어간 경우 다시 항목에서 나올 때에는 플라이트 모드를 NORM, 스로틀 스틱을 슬로우로 하기 바랍니다.



●플라이트 모드 SW 포지션 변환

포지션 변환은 플라이트 모드 SW에서 변환할 수 있습니다. 설정하고 싶은 모드로 변환하는 설정을 실시합니다.

플라이트 모드

ST-1 : 스턴트1

SW 포지션 ST-2 : 스턴트2 NORM : L PI ST-3 : 스턴트3

NORM : 노멀 ST-4 : 스턴트4

※스로틀 홀드 상태에서는 설정할 수 없습니다.

■중간 포인트에 대하여

출하했을 때에는 모든 플라이트 모드가 50의 위치에 중간 포인 트1을 설정하고 있으며, 그래프와 같은 동작으로 되어있습니다. 또한 중간 포인트는 임의의 장소에 설치할 수 있으며, 최대 3군 데까지 늘릴 수 있습니다.

이 상태로부터 중간 포인트를 추가, 삭제할 경우 스틱을 움직여 설정하고 싶은 장소에 맞춥니다. 설정가능하면 평션 키 부분이 'ADD' 표시로 되므로 키를 눌러 포인트를 추가합니다. 포인트 명칭은 왼쪽부터 1, 2로 자동적으로 변화합니다.


●포인트 수치입력

각 포인트의 수치설정도 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 포인트를 반전표시시키고 다이얼을 누르면 이래 그림과 같이 테두리로 감 싸진 상태가 됩니다. 이 상태에서 다이얼을 돌리면 수치가 증감 합니다. 이 상태일 때 (LR) 키로 프리셋할 수 있습니다. 클리어 하면 각 포인트는 대응 포인트의 스틱위치 수치가 됩니다.




또한 삭제할 경우에는 추가방법과 같이 스틱을 움직여서 삭제하고 싶은 포인트에 맞추고 DBL 키를 누르기 바랍니다. 그리고 설정하고 싶은 포인트가 다른 포인트와 너무 접근해 있는 경우에는 아무 표시도 되지않고 설정할 수 없습니다.

필요없는 포인트는 가능한 설정하지 마시기 바랍니다.



스틱위치에 의해 변화합니다

표시없음: 설정불가 ADD: 포인트 추가 DEL: 포인트 삭제




중간 포인트를 추가했을 때에는 자동적으로 그 포인트 위와 아 래 포인트를 직선상태로 묶은 경우의 수치를 출력치로써 표시합 니다.

또한 중간 포인트를 오른쪽 그래프와 같이 하면 직선적으로 되어있습니다. 여기에서 자유롭게 커브를 설정할 수 있지만, 설정할 때에는 다음 사항을 생각하면서 실시하시기 바랍니다.

호버링 스로틀 노브의 할당이나 스로틀 트림의 할당을 잘 이해 하면서 조정하기 바랍니다. 그래프 표시는 호버링 스로틀 노브 와 스로틀 트림의 동작을 포함한 표시를 하므로 주의해야 합니 다.

또한 중간 포인트를 추가할지 하지 않을지, 그리고 헬기의 세팅 상태도 머리에 넣고 각 연기에 맞춰 목적에 맞는 커브를 설정하 기 바랍니다.



(그래프) 중간 포인트를 추가한 SW 포지션 N의 상태 (중간포인트1, 2, 3의 호버링 스로틀은 모두 ON 상태)

■스로틀 트림의 할당

스로틀 트림은 포인트 L의 출력을 그래프에 나타내도록 증감시킬 수 있습니다.

동작의 기준점은 트림 풀 슬로우 위치입니다.

또한 이 트림동작은 그래프와 같이 다음 포인트까지의 동작에 영향을 주게 되어있습니다.

■아이들 업

보통 플라이트 모드 SW의 스턴트 1, 2, 3, 4는 아이들 업으로써 사용합니다.

●곡예사양 세팅 예의 그래프를 피치커브 항목에 나타내고 있습니다. 참 고하시기 바랍니다.

●곡선커브(EXP) 기능

커브는 각 계통이 독립되어 있으며 직선, 곡선을 선택할 수 있습니다. EXP를 다이얼로 'ON' 하면 절선커브는 곡선이 되고 각 포인트 부근에서의 출력치 변화가 보다 매끄러워집니다. 이 기능을 OFF하기 위해서는 다시 다이얼을 눌러 OFF로 합니다.



8

피치커브〈Pitch Curve〉


조작방법은 전 항목의 스로틀 커브에 준하므로 스로틀 커브의 설정방법을 이해한 다음 실시하기 바랍니다.

피치커브의 계통에는 NORM, ST-1, ST-2, ST-3, ST-4 및 변환에 의해 설정가능한 HOLD(스로틀 홀드시)의 독립된 6종류가 있으며, 각각에 있어서 포인트는 스로틀 커브와 마찬가지로 멀티 포인트로 모든 계통에서 독립되어 있습니다.

또한 스로틀 홀드용 피치커브를 설정하는 경우에는 스로틀 홀드

기능이 ACT일 필요가 있으며, INH시에는 사용할 수 없습니다. HOLD를 사용가능하게 하기 위해서는 우선 스로틀 홀드로 설정을 하기 바랍니다. 그렇게 하면 HOLD 항목에서도 오토 로테이션시의 커브설정이 가능하게 됩니다. 또한 이 경우 플라이트 모드가 어느 위치에 있어도 이 홀드 SW가 우선동작합니다.

헬기 메이커가 지시하고 있는 기체의 세팅 등을 충분히 고려하 고 목적에 맞는 각 포지션으로 커브설정을 실시하기 바랍니다.



●SW 포지션 변화

포지션 변환은 대응하는 SW 조작으로 실시합니다.

각각의 대응하는 SW를 설정하고 싶은 모드로 변환하기 바랍니다. SW 포지션

NORM:노멀 ST 1:스턴트1

ST 2:스턴트2 ST 3:스턴트3

플라이트 모드 확장 ACT시

●곡선커브(EXP) 기능

커브는 각 계통이 독립되어 있으며 직선, 곡선을 선택할 수 있습니다. EXP를 다이얼로 'ON'하면 절선커브는 곡선이 되고 각포인트 부근에서의 출력치 변화가 보다 매끄러워집니다. 이 기능을 OFF하기 위해서는 다시 다이얼을 눌러 OFF로 합니다.

다이얼을 누른다


EXP:OFF = EXP:ON

■하이 피치트림레버

송신기 오른쪽 뒤의 하이 피치트림레버는 초기상태에서는 'NH' (동작정지)로 되어있습니다. 이것을 ACT로 하면 화면에 설정항목이 표시되어 동작하게 됩니다. 동작량의 설정은 RATE 로 실시할 수 있습니다. 레버로 작성된 피치커브의 하이 쪽 끝을 상하로 움직일 수 있습니다. 보통은 세팅된 피치커브를 미조정해 가며 목적하는 커브에 가까워지도록 하므로 이 피치트림은 어디까지나 조정단계에서의 응급처치로 사용하고 평소에는 센터 위치로 해두기 바랍니다. 또한 이 레버는 'NH' 또는 다른 동작할당 등도 가능합니다. 자세한 것은 디바이스 선택(시스템 설정모드)을 읽어주기 바랍니다.


●포인트 수치입력

각 포인트의 수치설정도 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 포인트를 반전표시시키고 다이얼을 누르면 아래 그림과 같이 테두리가 감싸 진 상태가 됩니다. 이 상태에서 다이얼을 돌리면 수치가 증감합니 다. 이 상태일 때 (LR) 키로 프리셋 상태로 되돌아갈 수 있습니다. 각 포인트에서의 프리셋 수치는 아래와 같습니다. 포인트 자체의 추가, 삭제는 스로틀 커브 항목을 참조하기 바랍니다.




■호버링 피치

호버링 피치 동작은 호버링 스로틀과 마찬가지로 생각하면 됩니다. (스로틀 커브 항목을 참조하기 바랍니다)



■세팅 예

곡예사양에서의 스로틀 커브 및 피치커브의 세팅 예를 그래프로 나타내었습니다. 하지만 이것은 극히 일례일 뿐 사용하는 기체 의 사양 등에 따라 설정은 달라집니다. 또한 아이들 업은 포인트 2부근을 제로 피치라고 생각하고 설정하고 있습니다. 스로틀의 아이들링부터 전개까지의 풀 스트로크 및 오토 로테이 션에서의 피치 풀 스트로크를 0~100%로 했으므로 표시수치에 따라 스로틀이나 피치가 어떤 커브로 되어있는지를 알기 쉽도록 또한 다른 커브도 생각하기 쉽도록 했습니다




9

테일커브〈TAIL Curve〉

이 믹싱은 임의의 호버링 점을 기준으로 각 계통별 믹싱량 설정 이 가능합니다. 또한 본 송신기의 설정은 플라이트 모드 SW 포 지션 1, 2, 3 및 4를 스턴트 비행용으로 하므로 노멀과 스턴트를 다른 계통으로 한 각각의 믹싱량을 설정할 수 있고 그래프 표시 와 맞춰 사용하기 편하게 되어있습니다.

또한 세팅 후에 피치커브를 변경해도 자동적으로 추종하므로 다 시 조정할 필요는 없습니다. 그리고 스로틀 홀드시 이 설정은 OFF가 됩니다.

이 기능을 설정하기 위해서는 우선 전 서보를 현재 위치에 고정 할지 하지 않을지를 대답해야 합니다. 다음 조정에서 스로틀 스 틱을 움직이므로 엔진을 회전시킨 채로 조정할 경우에는 'YES' 를 입력하시기 바랍니다.



이 설정은 피치→러더의 믹싱으로 메인로터의 피치변화에 의한 반토크를 보정하기 위한 것입니다.

각 계통의 변환은 플라이트 모드 SW에서 실시합니다.

노멀일 때에는 헬리콥터의 취급설명서에 기재된 수치 또는 30 정도의 수치를 미리 입력해 두고 실제로 비행하면서 미조정하시 기 바랍니다.

●플라이트 모드 SW 포지션 변환

플라이트 모드

SW 포지션

포지션의 변환은 플라이트 모드 SW에서 변환할 수 있습니다. 설정하고 싶은 모드로 변환설정을 실시합니다.

> NORM: 노멀 ST-1: 스턴트1 ST-2: 스턴트2

ST-3: 스턴트3 ST-4: 스턴트4

※스로틀 홀드 상태에서는 설정할 수 없습니다.

스턴트 모드로 변환하면 오른쪽 그림과 같이 플라이트 모드 SW 포지션 아래쪽에 스턴트 모드 믹싱 레이트(이하 레이트) 표시가 나옵니다. 이것은 스턴트 모드 1~4에서의 테일커브 출력 배율 의 조정입니다.

이 기능에 의해 사용하는 자이로 시스템에 맞는 커브 사이즈나 전체에 걸친 믹싱량을 원하는 대로 합니다.

레이트의 각 수치는 화면에서의 커브믹싱량 ±100을 기준으로 한 경우 실제로 러더에 걸리는 믹싱량을 1/1, 1/2, 1/4, 1/10으로 할 수 있으며, 각각 ±100, ±50, ±25, ±10이 됩니다. 적은 믹 싱량인 경우 레이트를 1/2, 1/4, 1/10으로 함으로써 보다 세밀한 믹싱량 설정이 가능하게 됩니다.

또한 이 기능은 스턴트 모드 1~4에서 공통입니다. 각 스턴트 모드에서 변경할 수는 없습니다.

설정방법

설정방법은 스로틀 커브나 피치커브의 설정과 동일합니다. 스로 틀 커브의 설정방법을 참조하기 바랍니다.

●피치채널 입력변환

믹싱 포인트 위치를 결정하기 위한 피치커브 입력을 이래의 2종 류로부터 선택할 수 있습니다.

> NORM: 피치커브를 고려한 스로틀 위치 ORIG: 스로틀 스틱의 위치

●곡선커브(EXP) 기능

커브는 각 계통이 독립되어 있으며 직 선. 곡선을 선택할 수 있습니다. EXP를 다이얼로 'ON' 하면 절선커브는 곡선이 되고 각 포인트 부근에서의 출력치 변 EXP:[0] 화가 보다 매끄러워집니다. 이 기능을 OFF하기 위해서는 다시 다이얼을 눌 러 OFF로 합니다.





NOTE

테일록(헤딩록)이 있는 자이로를 사용하는 경우에는 이 믹싱 은 필요가 없습니다. 모든 믹싱 수치를 0%(초기화)로 하기 바랍니다.

스로틀 홀드〈THROttle HOLD〉


이 기능을 ACT로 하면 표준상태에서는 패널 왼쪽 위의 스로틀 홀드 SW가 사용가능하게 되고 오토 로테이션을 실시할 수 있습 니다. 또한 독립한 스로틀 홀드시의 임의의 피치커브를 설정할 수 있게 됩니다.

INH 표시일 때에는 이 기능이 금지상태로 이것을 사용하고 싶을 때에는 다이얼을 누름으로써 움직이게 할 수 있습니다. 수치를 설 정하는 경우에는 ACT 상태에서 다이얼을 돌려 'HOLD POS'를 반전상태로 하고 클릭함으로써 수치설정 상태가 됩니다.



스로틀 홀드 포지션의 수치는 홀드일 때의 스로틀 위치로 가변 폭은 -20~+50%(스로틀 커브 출력치에 대응)입니다. 스로틀 커브에 있어서 아이들링에서의 최저 출력치는 제로이므로 그 이 하(여기에서의 마이너스치)로 설정하면 스로틀을 전폐 위치로 하여 엔진을 멈추게 할 수 있습니다.


또한 SW SEL로 홀드 SW를 변경할 수도 있습니다. (복수 선택 가)



항목선택 상태



수치설정 상태(20~+50%) 다이얼을 돌림으로써 수치를 증감할 수 있습니다. (R) 키로 프리셋(5.0%)으로 설정할 수 있습니다.



●스틱오토

스로틀 홀드를 스로틀 스틱에 연동시킬 수 있습니다. 이 기능은 홀드 SW를 ON으로 한 상태에서 스로틀 스틱을 설정치 이하로 하면 홀드상태가 되고 홀드 SW를 OFF할 때까지 홀드상태를 유지합니다.

항목선택 상태 STICK AUTO: INNI

↑ 나이얼을 누른다

STICK AUTO: 100

수치설정 상태(INH, 0~100) 스틱을 희망하는 위치에 맞추고 STO 키를 눌러 결정합니다. (INH)으로 설정할 수 있습니다

●홐드 딜레이

오토 로테이션 중에 다시 하고 싶을 때 등 스로틀 홀드 SW를 OFF로 한 경우 급격하게 엔진회전이 올라가지 않도록 스로틀 서보의 움직임을 지연시키는 것입니다. 지연폭은 0.1초~2.0초 입니다. 딜레이를 사용하면 스로틀 서보 스피드 설정은 불가하 게 됩니다.

DELAY: INH

항목선택 상태

다이얼을 누른다

DELAY: INH

수치설정 상태(INH, 0.1~2.0s) 다이얼을 돌림으로써 수치를 증감할 수 있습니다. (INH)으로 설정할 수 있습니다.


자이로 감도 설정(GYRO SENS ADJust)

자이로 감도 변환을 GEAR AUX2 AUX3 채널을 사용하여 각 SW. 플라이트 모드 SW로 매뉴얼 변환 또는 플라이트 모드마다 오토로 변환할 수 있습니다.

어떤 채널을 사용하여 감도를 변환하는가는 디바이스 선택(시스 템 모드)로 설정합니다.

초기설정은 GEAR(5) 채널을 RUDD D/R SW로 변환스위치 선 택부가 반전문자 상태일 때 다이얼을 누르면 변환 SW 또는 AUTO 동작을 선택할 수 있습니다. 다음 화면은 매뉴얼 변환 (RUDD D/R SW로 변환) 액티브일 때의 것입니다.


감도조정은 우선 다이얼로 Pos 0, 1또는 2의 감도부 문자를 반 전시키고 다이얼을 누릅니다. 그리고 다이얼을 돌려 조정하기 바랍니다. 또한 설정량의 조정 중에는 (CLR) 키를 누름으로써 50%로 되돌릴 수 있습니다.



■오토감도 변화시

오토감도 변환시(AUTO시)에는 플라이트 모드마다 감도를 설정 할 수 있습니다. 플라이트 모드 확장기능을 설정한 경우에는 스 턴트3, 4도 설정할 수 있게 되어있습니다. 또한 스로틀 홀드 상 태일 때의 감도도 스로틀 홀드를 액티브로 함으로써 이 화면에 서 감도선택이 가능하게 됩니다.

다이얼로 설정하는 플라이트 모드의 감도량 부분을 반전시키고 다이얼을 누른 후 다이얼을 돌려 감도량을 설정하면 됩니다. 또한 설정량 조정 중에는 (CLR) 키가 유효가 되어 키를 누르면 50%로 되돌릴 수 있습니다.



■자이로 2개 사용시

본 송신기는 자이로 2개의 감도를 설정할 수 있습니다. 디바이 스 선택(시스템 설정모드)에서 설정하기 바랍니다. 단 선택할 수 있는 채널은 GEAR AUX2, AUX3입니다. 2개의 자이로 설정을 한 경우 아래 그림과 같은 표시가 되어 각각으로 설정할 수 있 습니다.


아래 그림은 'AUTO' 일 때이지만, 각 SW에서의 변환도 가능합 니다. 이런 경우에는 3개의 포지션 변환을 설정한 SW에서 자이 로 2개를 공통으로 변환할 수 있습니다.

■ GYRO SENS ▶ NORM		GEAR:	AUX2:
AUTO	NORM:	NORMAL 50%	NORMAL 50%
4	ST-1:	50%	50%
TWO GYRO	ST-2: ST-3:	50% 50%	50% 50%
	ST-4:	50%	50%
DELAY: INH	HOLD:	50%	50%

■테일록 모드

테일록(헤딩록)이 있는 자이로를 사용하는 경우 출력치가 51% 이상으로 테일록, 49% 이하로 노멀이라는 변환이 됩니다. 'NORMAL' 부분을 반전시켜 다이얼을 누르면 'T.LOCK' 이라고 표시되어 테일록이 있는 자이로의 감도조종이 간단하게 실시됩니다.

이 상태일 때 감도표시의 좌측에 'T' 마크가 표시되어 이 부분에서 'N' 노멀 쪽과 'T' 테일록 쪽의 변환이 가능하게 됩니다. 또한 아래에 'DELAY' 설정이 있어 자이로 감도가 높아지는 쪽으로 변환하는 경우에만 설정한 시간을 늦출 수 있는 기능이 있습니다.




■듀얼게인

폐사 제품인 G7000 등의 자이로는 감도설정용 채널과 테일록 시의 작용 강도를 각각의 채널을 사용하여 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 감도설정과 테일록 설정을 동시에 변환할 수 있습니다. 위 그림의 'TWO GYRO' 부분을 다이얼을 회전시 켜 선택하고 다이얼을 누르면 이 기능이 됩니다. 'NORM GAIN'과 'T.LOCK'을 어느 채널에 할당할 것인가는 채널 표시부를 다이얼로 반전표시시키고 다이얼을 누르면 'NORM GAIN'과 'T.LOCK'의 채널이 바뀝니다.

노멀 자이로

테일록 자이로





12 거버너 믹싱〈Governor〉

본 송신기의 거버너 믹싱은 각 플라이트 모드마다 각각의 믹싱 량 설정이 가능합니다. 또한 본 송신기의 설정은 플라이트 모드 SW 포지션마다의 레이트를 설정하는데, 설정하고 싶은 회전수 는 거버너 본체에서 설정하기 바랍니다.

현재의 송신기 상태(NORM로 되어있다) ■ GOVERNOR 플라이트 모드 CH:AUX2 ▶NORMAL ★ 노멀 LST STNT-14 → 스턴트1 STNT-2: → 스턴트2 STNT-3: 스턴트3 STNT-4: 스턴트4 HOLD ▲ 시구름 호□ 디바이스 선택에서 설정한 채널표시 대응 믹싱량(0~±150%)

송신기로부터의 회전수 조정은 레이트 설정이므로 실제 회전수 는 거버너 쪽 표시로 확인하기 바랍니다.

●설정방법

설정하고 싶은 플라이트 모드의 믹싱량 표시를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 부분을 테두리가 감싼다. 그 다음에 다이얼을 돌리면 믹싱량이 증감됩니다. 수치가 결정 되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르고 설정량을 확정한 후 항목 선택 상태로 돌아갑니다.

믹싱량 조정 중에는 (대) 키가 유효하게 됩니다. 키를 누르면 믹싱량이 0%로 되돌아갑니다.

왼쪽 표시는 스로틀 홀드 기능 및 플라이트 모드 확장기능, 스로틀 홀드 기능이 ACT 상태인 경우입니다.

13

스와시 믹싱〈SWASH MIX〉

이 기능은 메인로터의 피치를 움직이기 위한 서보가 1~4의 스와시 플레이트(이하 스와시)에 대하는 믹싱을 설정합니다.

이 스와시 믹싱은 CCPM 시스템을 탑재한 헬리콥터의 스와시 플레이트 동작설정을 간단히 실시하기 위한 것입니다.

CCPM이라는 것은 서보가 스와시 플레이트에 직접 링키지되어

피치를 기계적으로 작동시키는 피치믹싱의 일종입니다. 본 송신기는 6종류의 스와시 타입을 선택할 수 있습니다. 스와시 타입은 기체의 스와시 형태에 맞춰 SWASH TYPE(시스 템 설정모드)에서 설정하기 바랍니다.



■스와시 플레이트 보정기능

이 기능은 에일러론(AILE), 엘리베이터(ELEV) 동작시 스와시의 보정(버릇 없애기)을 실시하는 것입니다.

에일러론(엘리베이터) 스틱을 움직이면 스와시가 좌우(전후)로움직이는데, 이때 엘리베이터(에일러론) 방향에 의도하지 않은키가 들어간 경우에 그것을 없애기 위해 사용합니다.

이와 같은 움직임이 발생하는 것은 자이로 프리세션(섭동)이 90°보다 어긋난 경우, 혹은 기계적으로 링키지에 어긋남이 발생한 경우에 일어난다고 할 수 있습니다.

'SW SEL'에서 각 플라이트 모드마다 'ON', 'OFF'의 설정을 실시하기 바랍니다.

스와시 보정이 필요없는 경우에는 반드시 0%로 설정하고 SW SEL의 모든 버튼을 'OFF'로 하기 바랍니다. 통상적인 동작을 실시합니다.

보정량은 실제로 비행시켜 보고 적정량을 발견하도록 합니다.

●설정방법

우선 설정하고 싶은 보정의 방향을 결정합니다. 설정하고 싶은 방향 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 테두리가 생기므로 다이얼을 돌리고 설정량을 변경합니다. 다시 한 번 다이얼을 누르면 채널선택 상태로 돌아갑니다.

또한 설정량의 조정 중에 (CLR) 키를 누르면 초기설정인 0%로 되돌릴 수 있습니다.

그리고 + 또는 -에 맞춰 다이얼을 누르면 +/-를 반전시킬 수도 있습니다.

●E-Ring

스와시 플레이트는 360°전 방향으로 동일한 양만큼 기우는 것이 이상적이지만, 종래의 스와시 믹싱에서는 에일러론(엘리베이터) 단독으로 키를 움직인 경우와 에일러론+엘리베이터를 동시에 움직인 경우에서 기우는 각도의 최대치가 변화했습니다. (에일러론, 엘리베이터를 동시에 치면 단독으로 스와시가 기우는 최대치보다 크게 스와시가 기운다.) 이 기능을 ACT로 하면 전방향 스와시의 기우는 각도를 동일하게 할 수 있습니다.


●조작 SW의 선택법

'SW SEL' 부분을 다이얼을 돌려 반전표시 상태로 하고 다이얼을 누르면 아래 그림과 같이 스와시의 포지션을 선택할 수 있게됩니다.

NORM, ST-1, 2, 3, 4, HOLD는 플라이트 모드가 노멀, 스턴트 1, 2, 3, 4 및 스로틀 홀드일 때의 ON이 됩니다. 또한 그레이 스케일로 표시되어 있는 경우에는 각 SW의 기능을 설정하면 통상적인 표시로 되어 선택할 수 있게 됩니다.

SW SEL

↑ ↓ 다이얼을 누른다



믹싱선택 상태



수치설정 상태 (0~±125)

■2~4 서보의 스와시 타입을 선택한 경우

시스템 설정모드의 스와시 타입에서 2서보 사양, 3서보 사양 또 는 4서보 사양 중 하나를 선택한 경우에만 스와시 믹신량 설정 화면이 추가됩니다. 이 믹싱은 에일러론, 엘리베이터, 피치 조작 에 의해 스와시 플레이트의 동작량을 조정합니다



●스와시 믹싱 설정방법

우선 설정하고 싶은 채널을 결정합니다. 설정하고 싶은 채널 표 시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 테두리 가 감싸므로 다이얼을 돌려 설정량을 변경합니다.

다시 한 번 다이얼을 누르면 채널선택 상태로 되돌아갑니다. 또한 설정량의 조정 중에는 (CR) 키를 누르면 60%로 되돌릴 수 있습니다.

●EXP 기능

대응하는 서보를 대수 커브적인 동작으로 하는 것이 가능합니다. 이것은 서보훈의 기계적 차동에 의한 오차를 어느 정도 억제하기 위한 것으로 서보훈의 원운동을 직선운동에 가까워지도록합니다.

설정은 채널선택 상태에서 다이얼을 돌리면 오른쪽 그림과 같이 "NH'가 반전표시됩니다. 이 상태에서 다이얼을 누르면 'ACT'로 할 수 있습니다.

■조정순서

- 우선 모든 설정을 표준상태로 할 필요가 있습니다. 경우에 따라서는 데이터 리셋(EPASE)을 실행하기 바랍니다. 그리고 에 일러론, 엘리베이터 트림 및 호버링 피치트림을 뉴트럴로 합니다.
- 2. 스와시 타입(시스템 설정모드)에서 기체에 맞는 타입을 선택한 후 피치동작이 정상이 되도록 각 서보의 동작방향을 리버스 SW 항목에서 설정합니다.
- 모든 서보를 뉴트럴 상태로 했을 때 각 서보혼이 링키지와 직 각이 되도록 서브트림에서 조정한 후 스와시 플레이트가 수 평이 되도록 링키지합니다.
- 4. 피치조작(스로틀 조작)을 실시하고 스와시 플레이트를 평행이 동시키기 위해 흐트러진 각 서보의 타각을 보정하는 의미에 서 좌우타각 조정에 의해 각 동작량의 미조정을 실시합니다.
- 에일러론, 엘리베이터 조작을 실시하여 동작방향이 반대인 경우 스와시 믹싱에 있어 대응 믹싱량을 마이너스 방향으로 설정합니다.





EXP: INH

↑ ↓ 다이얼을 누른다

EXP: ACT

- 6. 각 스틱동작에 대한 필요 동작량을 여기에서 조정합니다. 가 변범위는 ±125%이지만, 너무 크면 서보의 최대 타각을 오버 해 버리므로 부족할 때에는 서보혼의 구멍위치로 조정하기 바랍니다.
- 이상의 조정 후 피치커브나 듀얼레이트 등의 설정을 실시하기 바랍니다.





스턴트 트림(디바이스 실렉트에서 설정할 때에만): 트림을 모두 같게 할지 플라이트 모드마다 설정할지 를 결정합니다.

여기에서는 각 트림의 동작량 및 동작타입을 설정합니다. 각 트림은 1스텝(1회의 클릭음으로 움직이는 양) 움직였을 때의 동작량을 1~10 사이에서 조정합니다.


(LR)키로 초기치인 4로 세팅됩니다. 그리고 여기에서의 설정치에 관계없이 트림조작에 의한 뉴트럴점 통과시에는 뉴트럴 위치에서 증감이 일시정지(센터클릭 기능)합니다.

●트림타입

에일러론, 엘리베이터, 러더 트림의 동작타입을 변경할 수 있습니다. 다이얼을 돌려 변경하고 싶은 채널명을 반전표시시킵니다. 그 상태에서 다이얼을 누르면 해당하는 스위치가 변환합니다. 'NORM'은 통상적인 트림동작입니다. 서보의 동작범위 전체가 변화합니다.

'L.S.T.'(리미트 스트로크 트림)은 각 스틱 센터(뉴트럴) 위치에서 설정된 트림량이 최대가 되고 스틱 양끝 위치에서 트림의 영향이 사라집니다. 이로 인해 좌우타각 조정에서 정해진 최대 타각은 트림량에 따라 변화하지 않습니다.

15 스로틀 트림동작 설정〈THRO TRIM〉



여기에서는 스로틀 컷, 스로틀 트림 메모리의 동작을 설정합니다.

●스로틀 컷

스로틀 컷과 스로틀 트림 메모리는 동시에 ACT로 할 수 없습니다

스로틀 컷에서는 스로틀 위치, 타임래그, SW를 선택할 수 있습니다.


타임래그는 타이머 스위치 등과 SW를 공용하고 싶은 경우에 사용하기 바랍니다. 선택한 SW가 설정된 시간에 계속 ON이면 스로틀 컷이 작동합니다.

타이머 SW 등과 SW를 공용시킨 경우에 편리합니다.

●스로틀 트림 메모리

스로틀 트림 메모리를 ACT로 한 경우 스로틀 트림을 한 번에 가 장 아래까지 이동시켰을 때에만 그 직전의 트림위치를 기억하고 그 후 트림을 위로 올리면 기억한 위치까지 이동합니다.

●SW 선택




프로그램 믹싱 1~6(PROGRAM MIX) 16

본 송신기는 6계통의 프로그램 믹싱을 장비하고 있습니다. 그 중 믹싱 4~6의 3계통은 마스터 채널의 임의의 위치에서 자유 롭게 믹싱량을 설정할 수 있는 커브믹싱으로 되어있습니다. 다음 표시는 믹상1이 액티브 ACT일 때의 것입니다.

■믹싱 1~6 노멀믹싱 설정

이 항목 설정 전에 우선 전 서보를 현재의 위치에 고정(HOLD) 시킬지 안할지를 대답합니다. 다음 조정에서 스로틀 스틱을 이 동시키므로 엔진을 회전시킨 채로 조정할 때에는 'YES'를 선택 하기 바랍니다

서보홀드로 이 항목에 들어온 경우 이 항목에서 빠져나가기 위 해서는 플라이트 모드를 NORM. 스로틀 스틱을 풀 슬로우로 하



●채널설정

마스터 채널(또는 슬레이브 채널) 부분을 반전표시시키고 다이 얼을 누르면 채널선택 화면이 나오므로 이 중에서 임의의 채널 을 선택합니다.


다이얼을 돌려 설정하고 싶은 채널에 맞추고 다시 한 번 다이얼 을 눌러 결정합니다. 이때 오른쪽 아래에 CANCEL이라는 표시 가 뜹니다. 이 키를 선택하면 선택을 개시하기 이전 상태로 돌아 갈 수 있습니다.

●조작 SW의 선택법

각 프로그램 믹싱은 임의의 레버 스위치, 스틱 포지션 SW에 의 해 ON/OFF시킬 수 있습니다.

●믹싱해제

이 기능을 해제하고 싶은 경우에는 마스터 채널 선택시에 (CLP) 키를 누르면 됩니다. INH로 되어 해제됩니다.



마스터 채널을 선택한 후 마스터 채널에 트림, 듀얼레이트 등 마 스터 채널에 영향을 주는 믹싱을 포함하여 믹싱을 걸지 않을지 표시된 화면에서 선택할 수 있습니다.

마스터 채널에 '+' 표시가 있는 경우에는 마스터 채널에 걸리는 믹싱도 포함됩니다. '#' 의 경우에는 포함되지 않습니다.

●믹싱량 설정

다이얼을 돌려 'GAIN' 을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 수치 설정 상태가 됩니다. 다음으로 마스터 채널 스위치 등을 조정하 고 싶은 쪽으로 기울이고 한쪽씩 각각에 믹싱량을 설정합니다. 믹싱방향을 반대로 하고 싶은 경우에는 믹싱량을 마이너스로 합 니다. 믹싱의 기준점은 센터이지만. 다음 항목의 오프셋 설정에 서 믹싱의 기준점을 이동시킬 수 있습니다. 이동시키면 그 점을 기준으로 하여 마스터 채널조작 방향표시가 변합니다. 또한 CLR) 키로 초기설정 0%로 돌아갑니다.

●오프셋(믹싱의 기준점 이동) 설정

마스터 채널의 임의의 위치를 믹싱 기준점으로 할 수 있습니다. 예를 들면 스로틀 스틱과 같이 뉴트럴이 없는 경우에 사용하여 어느 위치를 기준으로 믹싱을 거는 것이 가능하게 됩니다. 각 스틱 및 레버의 센터(뉴트럴)를 기준으로 오프셋 양을 결정합 니다. 오프셋 위치 확인은 송신기 화면에서 실시하고 스틱 등을

움직여 상하의 수치가 변환하는 기준점을 확인합니다. 또한 (CLR) 키로 초기설정인 (O으로 되돌아갑니다.






■믹싱 4~6 커브믹싱 설정

믹싱 4~6을 선택한 경우 먼저 노멀믹싱인지 커브믹싱인지를 선택해야 합니다. 노멀믹 싱의 경우에는 앞의 내용을 참조하시기 바랍니다.

선택했으면 서보홀드를 실시할지 않을지를 선택합니다. 'YES' 로 전 서보를 홀딩합니다. 채널설정. 믹싱 SW 선택은 전 항목의 설명을 참조하시기 바랍니다.





●포인트 수치입력

각 포인트의 수치설정도 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 포인트를 반전표시시키고 다이얼을 누르면 이래 그림과 같이 테두리로 감 싸인 상태가 됩니다. 이 상태에서 다이얼을 돌리면 수치가 증감 합니다. 이 상태일 때 (LP) 키로 프리셋으로 되돌아갈 수 있습 니다. 클리어하면 각 포인트는 대응 포인트의 스틱위치 수치로 됩니다.

●곡선커브(EXP) 기능

이 커브믹성은 각 포인트 사이를 직선으로 있는 꺽인 선의 커브 (초기상태)와 매끄러운 곡선으로 있는 커브를 선택할 수 있습니다. EXP를 다이얼로 'ON'하면 꺽인 선은 곡선이 되고 각 포인트 부근에서의 출력치 변화가 보다 매끄러워집니다. 이 기능을 무효로 하기 위해서는 다시 다이얼을 눌러 OFF로 하면 됩니다.




■중간 포인트에 관해

출하시 모든 플라이트 모드가 그림과 같이 50인 장소에 중간 포 인트1이 설정되어 있습니다. 또한 중간 포인트는 자유로운 장소 에 설치할 수 있으며, 최대 3군데까지 늘릴 수 있습니다.

- 이 상태로부터 중간 포인트를 추가, 삭제하는 경우 스틱을 움직
- 여 설정하고 싶은 장소에 맞춥니다. 설정가능하면 평션 키 부분
- 이 'ADD' 표시로 되므로 키를 눌러 포인트를 추가합니다. 포인 트 명칭은 왼쪽부터 1, 2로 자동적으로 변화합니다.

또한 삭제하는 경우에는 추가방법과 같이 스틱을 움직여 삭제하고 싶은 포인트에 맞추고 DEL 키를 누르면 됩니다. 그리고 설정하고 싶은 포인트가 다른 포인트와 너무 접근한 경우에는 무엇도 표시되지 않고 설정할 수 없습니다. 필요하지 않는 포인트는 가능한 설정하지 마시기 바랍니다.

●SW 선택




17 스로틀 믹싱〈MIXing To THROttle〉

이 기능은 에일러론, 엘리베이터, 러더의 각 스틱을 조작했을 때의 부하변동을 보정함으로써 기체의 메인로터 회전수를 일정하게 유지하는 것을 목적으로 합니다.

또한 일반적으로는 곡예비행을 하는 스턴트1, 2, 3, 4만으로 사

용하는 믹싱으로 노멀시에는 OFF로 할 것을 추천합니다. 각 믹싱이 스로틀의 방향과 양을 마음먹은 대로 하고 있는지, 그 리고 플라이트 모드일 때 동작을 하고 있는지를 비행 전에 충분 히 확인하기 바랍니다.



■에일러론→스로틀 믹싱

롤, 롤링 스톨턴 등의 연기 중에 에일러론 조작에서의 부하변동 을 보정함으로써 기체의 메인로터 회전수를 일정하게 유지하는 것을 노린 것입니다.

■엘리베이터→스로틀 믹싱

스톨턴 루프 등의 연기 중에 엘리베이터 조작에서의 부하변동을 보정함으로써 기체의 메인로터 회전수를 일정하게 유지하는 것 을 노린 것입니다.

■러더→스로틀 믹싱

540° 스톨턴, 피루엣 등의 연기 중에 테일로터 부하변동을 보정 함으로써 기체의 메인로터 회전수를 일정하게 유지하는 것을 노 린 것입니다.


●설정방법

우선 설정하고 싶은 믹싱의 방향 표시부를 다이얼을 돌려 반전 표시시키고 다이얼을 누르면 그 부분이 테두리로 감싸이게 됩니 다. 그 다음 다이얼을 돌리면 믹싱량이 증감됩니다.

수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다시 믹싱선택 상태로 됩니다.

●조작 SW의 선택법

각 프로그램 믹싱은 임의의 레버 스위치에 의해 ON/OFF시킬 수 있습니다.



믹성량 조정 중에는 (LIB) 키가 유효합니다. (LIB) 키를 누르면 믹 성량이 0으로 돌아갑니다.


18 플라이트 모드 딜레이(FLIGHT MODE DELAY)

이 기능은 플라이트 모드를 변환할 때 각 플라이트 모드로 바뀌는 시간(딜레이 타임)을 설정할 수 있는 기능으로 각 플라이트모드, 각 채널마다 설정할 수 있습니다. 예를 들면 스로틀은 즉시 플라이트 모드로 이행시키고 피치는 천천히(설정한 딜레이타임) 변화, 이행시킬 수 있습니다.

●설정방법

다이얼을 돌려 설정하고 싶은 플라이트 모드, 채널의 항목부분을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 테두리로 감싸이게 되므로 다이얼을 돌린 다음 설정량을 변경시킵니다.


다시 한 번 다이얼을 누르면 선택상태로 되돌아갑니다. 또한 설정 량 조정 중에는 CLR 키를 누르면 'INH' 로 돌아갈 수 있습니다.



설정 중의 채널
THRO···스로틀
AILE····에일러론
ELEV···엘리베이터
RUDD···러더
GEAR···기어(리트랙트 기어)
PIT···피치
AUX2···AUX2
AUX3···AUX3
AUX4···AUX4
AUX5···AUX5
AUX6···AUX6

스틱 포지션 스위치(STICK POSition SW)

여기에서는 임의의 스틱동작 영역에 경계선을 설정함으로써 스 위치와 같이 동작시키게 할 수 있습니다. 이 설정을 하면 지금까지 각 믹싱화면의 'SW SEL' 항목 중에서 할 수 없었던 SPS 항목을 선택할 수 있게 됩니다. 또한 믹싱뿐만 아니라, 타이머 조작에도 사용할 수 있습니다.




●설정방법

우선 SPSO, 1 중에 설정하고 싶은 번호의 항목을 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 부분이 테두리로 감싸이게 되므로 다이얼을 돌려 선택합니다.

사용하는 스틱이 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바 랍니다. 아래 그림과 같이 항목과 그림이 나옵니다.



이 경우에는 오른쪽 막대그래프와 같이 위에서 ON, 아래에서 OFF가 됩니다 송신기의 상태표시




'POS'에서는 ON/OFF의 경계선이 설정되고 수치가 0일 때 쌍 방의 영역이 절반씩인 상태로 됩니다. 또한 'AREA'는 ON의 영역을 스틱 중 어느 쪽에 할당할지를 설정할 수 있습니다. 양끝에 ON/OFF 영역을 할당하고 싶은 경우에는 'SYM'을 ON으로 하기 바랍니다.

'SYM'을 'ON'으로 하면 'POS'의 수치는 스틱이 중앙일 때 0, 양끝에 있을 때에는 100이 됩니다.

20 타이머 설정〈TIMER〉

본 송신기는 적산시간 표시기능과 3계통의 독립된 타이머 기능을 가지고 있습니다. 이래 그림(위에서 두 번째)에는 각각의 타이머 설정부 외에 화면 오른쪽 위의 적산시간 조작부가 표시됩니다

이들 설정을 실시하면 아래 그림(위에서 3번째)과 같이 통상적 인 표시정보와 함께 타이머 정보가 표시됩니다.



■타이머 기능

카운트 중에는 알람으로 시간의 경과를 알릴 수 있습니다. 적당히 설정하기 바랍니다.

다운 타이머는 0을 지나면 업 카운트로 바뀌고 시간표시에 +표 시가 나옵니다. 이때의 업 카운트는 59'59"(59분59초)까지입니다.

스톱워치 설정시에는 0부터 업 카운트를 개시하고 59' 59"(59분 59초)까지 카운트합니다.

타이머는 통상표시 상태로 사용합니다.

클리어하는 경우에는 다이얼을 돌리고 클리어하고 싶은 타이머 를 반전시킨 다음 ⓒ 키를 누르면 됩니다.

다운 카운트 중에 클리어 키를 누르면 설정한 시간에 클리어하고 카운트는 멈춥니다.

또한 스톱워치 설정시에는 0'00"으로 클리어하고 카운트는 멈춥니다.

■적산시간

적산시간은 각 모델마다 있습니다. 100시간에서 0으로 돌이갑니다. 각 기체의 관리시기 등의 기준으로 삼기 바랍니다.

●타이머 조작 SW의 선택법

START부의 SW 표시를 다이얼을 돌려 반전표시 상태로 하고 다이얼을 누르면 아래 그림과 같이 스위치를 선택할 수 있게 됩 니다

타이머 표시


TIM KEY는 통상표시 화면의 평션 키로 스냅롤 SW와 함께 스타트/스톱을 반복합니다. SPSO, 1은 스틱 포지션 스위치로, 그레이로 표시되어 있을 경우 SPS 기능을 설정하면 통상표시가되어 선택할 수 있게 됩니다.



STOP일 경우에 만 선택할 수 있 습니다.

위의 그림과 같은 상태일 때 (LR) 키를 누르면 적산시간이 클리어(0:00)로 프리셋됩니다.

믹싱 모니터〈MIX MONITOR〉



여기에서는 플라이트 모드마다의 믹싱상태를 알 수 있습니다. 사용되고 있는 믹싱은 'ON', 사용되고 있지 않은 믹싱은 'OFF' 로 표시되고 설정되어 있지 않은 믹싱은 'NH'로 표시됩니다.


또한 다이얼을 변경하고 싶은 믹싱의 항목으로 이동시키고 다이 얼을 누르면 그 믹싱설정 화면으로 직접 이동할 수 있습니다

22 서보 모니터(MONITOR)

이 기능은 서보동작 테스트 기능이 있는 각 채널의 서보동작 및 A.D.T. 양을 송신기 표시화면에서 모니터하기 위한 것입니다. 서보동작 표시는 바 표시 중심의 선이 뉴트럴 위치입니다. 이것 을 중심에서 상하 각각 순서대로 타각 50%, 100%의 위치로 눈 금이 있고 상하 양끝이 최대 타각 150%가 됩니다.

여기에서의 움직임은 모든 조정이나 믹싱 등을 포함한 것입니다. 각 표시위치에 관해서는 대략적인 기준으로 하기 바랍니다. 다음으로 트림량은 각 플라이트 모드별로 일람표시로 확인할 수 있습니다. PAGE 키로 화면은 변환됩니다.

설정 중의 채널



THRO···스로틀 AILE···에일러론 ELEV···엘리베이터 RUDD···러더 GEAR···기어(리트랙트 기어) PIT···괴치 AUX2···AUX2 AUX3···AUX3 AUX4···AUX4 AUX5···AUX5 AUX5···AUX5 AUX6···AUX6

… 설정무효 CH *… 스와시 설정시 표시

트림량 표시

■ MONITOR 2/2									
•		THRO	AILE	ELEV	RUDD	HOVP	HOUT		
LST	NORM	- 0	- 0	- 0	9	9	0		
L-21	ST-1	9	9	9	9	9	0		
	ST-2	9	9	9	9	9	0		
	ST-3	9	9	9	9	9	0		
DOOF	ST-4	9	9	9	9	9	0		
PAGE	HOLD		9	9	9	9			

왼쪽 그림은 디바이스 선택(시스템 모드)에서 플라이트 모드를 설정한 경우입니다.

●서보 테스트 동작변환

서보 테스트는 서보동작 화면의 SERVO TEST 부분에서 변환됩니다. 오른쪽 그림과 같이 다이얼을 누를 때마다 변환합니다.


NEUTRAL: 전 서보 뉴트럴.

SLOW: 전 서보가 동시에 천천히 동작합니다. QUICK: 전 서보가 동시에 빨리 동작합니다. STEP: 각 서보가 순서대로 한쪽씩 동작합니다.

이 서보 테스트에서는 리미트 어저스터만 유효하게 작용합니다.

10 평션모드 기능의 사용방법(비행기)

1 듀얼레이트, 익스포넨셜〈Dual Rate&EXPonential〉



에일러론, 엘리베이터, 러더 각 채널의 레이트(기울기) 설정을 합니다.

각 채널, 포지션 모두에 듀얼레이트 양(0~125%), 익스포넨셜 (0:LIN~±125%) 범위에서 조정이 가능합니다.

익스포넨셜은 스틱동작에 대한 서보의 움직임을 대수곡선적으로 하여 최대 타각을 바꾸지 않고 뉴트럴 부근의 움직임을 부드럽게 (플러스 방향)하거나 빠르게(마이너스 방향)하는 기능입니다. 또 한 그래프 표시에 의해 세팅을 시각적으로 파악할 수 있습니다.

●변화작업

포지션 변환은 레버 SW에 의한 에일러론, 엘리베이터, 러더 각키가 독립된 변환(포지션이, 1 러더 SW는 2까지)과 플라이트 모드 연동에 의한 변환(포지션이, 1, 2, 3) 설정이 가능합니다.

■오토 듀얼레이트, 익스포넨셜

설정화면에서 다이얼을 돌려 커서를 이동시키면 아래와 같은 화면이 되어 각 플라이트 모드에 대응하는 스위치 또는 포지션을 오른쪽 그림과 같이 선택할 수 있습니다. 다이얼을 돌리고 커서를 그래프 위로 움직이면 오토 설정부가 표시되므로 연동시켜설정을 결정하기 바랍니다.

SW에서의 선택 또는 할당하고 싶은 포지션 번호를 선택하기 바랍니다. 또한 화면 왼쪽의 (CLR) 키로 프리셋 상태로 할 수 있습니다.


●설정방법

채널 표시부에 커서를 맞추고 일람표에서 설정하고 싶은 채널을 선택합니다.


다음으로 설정하고 싶은 포지션의 각 항목을 선택한 후 다이얼을 돌려 수치를 변화시키고 설정합니다.

해당하는 채널의 스틱이 중앙에 있을 경우에는 상하의 항목이 동시에 선택되어 각각의 수치를 한 번에 변화시킬 수 있습니다. 한쪽 수치만 조정하고 싶은 경우에는 스틱을 기울였을 때 자동 적으로 선택되는 커서항목을 조정할 수 있습니다.

또한 설정량 조정 중에는 (LR) 키가 유효하게 되어 클리어 조작이 가능합니다. (LR) 키를 누르면 D/R 조정 중에는 100%로, EXP 조정 중에는 LIN(0%)으로 돌아갈 수 있습니다.



플라이트 모드마다 SW로 포지션 0, 1(2)의 수치를 변환하던지 포지션 0~3의 수치로 하던지 하나를 선택하기 바랍니다. SW 를 선택(초기설정)한 경우에는 각 D/R SW의 상태(포지션0 또는 1,(2))의 D/R 양이 됩니다. 오토 듀얼레이트 기능에서는 플라이 트 모드 SW를 이용하여 플라이트 모드와 연동시켜 듀얼레이트, 익스포넨셜을 변환할 수 있습니다.



●설정방법

설정화면에서 다이얼을 돌리고 커서를 이동시키면 위와 같은 화 면이 되고 각 플라이트 모드에 대응하는 스위치 또는 포지션을 오른쪽 그림과 같이 선택할 수 있습니다.

SW에서의 선택 또는 할당하고 싶은 포지션 번호 또는 SW를 선택하기 바랍니다.

또한 화면 왼쪽의 (CLR) 키로 프리셋 상태가 됩니다.

※주 : 플라이트 모드 네임기능을 사용하여 이름을 변경한 경우에는 표시가 달라집니다.



2 좌우타각 조정〈TRAVEL ADJust〉

■ TRAVEL ADJUST +100% AUX2 THRO H100% L100% -100% LSTAILE L100% +100% R100% AUX3 -100% D100% U100% AUX4 -100% ELEU. +100% AUX5 RUDD L100% B100% +100% -100% **GEAR** +100% -100% AUX6 +100% -100% U100% D100% FLAP

각 채널 서보동작(뉴트럴이 기준)의 좌우타각 조정을 실시합니다. 각 채널 모두 좌우 각각 0~150% 범위에서 조정이 가능합니다. 표준치는 100%로 이것이 통상타각입니다.

●설정방법

우선 설정하고 싶은 채널을 결정합니다. 채널 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 채널을 테두리가 감싸고 다이얼을 돌리면 타각량이 증감됩니다.

대응채널을 조정하고 싶은 쪽으로 스틱이나 스위치(이하 SW)를 쓰러뜨려 조정하기 바랍니다.

수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다시 채널선택 상태가 됩니다.

타각량을 조정 중에는 (CLR) 키가 유효합니다.

(CLR) 키를 누르면 표시 타각량이 원래의 100%로 되돌아갑니다.

설정 중의 채널

THRO···스모듈 AILE····에일러본 ELEV···엘리린이 RUDD···러더 GEAR····기어(리트랙트 기어) FLAP···플램 AUX3···에비(AUX3) AUX3···에비(AUX4) AUX5···에비(AUX5) AUX6···에비(AUX6) RAII···우 에일러본 LAIL···과 에일러본 LAIL···과 에일러본 LEVN···후 엘레본 REVN···후 엘레본 LTAL···착 태일
RTAL···우·태일
RTAL···우·태일
RTHR···국 수로를
LTHR···작 스로를
RELE···우·앨리베이터
RRUD···후 라더
RRUD··후 라더
RFLP···우 플램
LFLP···착 플램
LFLP···착 플래
LFLP···착 플래
LALI···착 에일러른1
RAL2···축 에일러론2
PIT····邦치
···설정무효

THRO H100% 1100%

이 상태에서 다이얼을 누르면 이래의 수치설정 상태로 바뀝니다.

THRO H100% L100%

다이얼을 돌리면 수치(0~100%)가 증감

THRO **H100%** L100%

스틱을 쓰러뜨리면 쓰러뜨린 쪽 수치의 조정이 가능합니다.

최대 타각 제한기능〈LIMIT ADJust〉

■ LIMIT ADJUST L150% +150% THRO H150% AUX2 -150% LSTAILE L150% R150% +150% AUX3 -150% D150% U150% AUX4 +150% **ELEU** -1502 +150% RUDD L150% R150% AUX5 -150%-150% +150% +150% GEAR AUX6 -150%FLAP U150% D150%

이 기능은 각 채널의 서보동작(뉴트럴이 기준)의 최대 타각 제한 기능입니다. 각 채널의 믹싱 후 최대 동작량에 제한을 걸 수 있 고 각 채널 모두 좌우 각각 0~150% 범위에서 조정이 가능합 니다. 최대 타각 표준치는 150%입니다.

●설정방법

우선 설정하고 싶은 채널을 결정합니다. 채널 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 채널을 테두리가 감싸고 다이얼을 돌리면 타각량이 증감됩니다.

대응채널을 조정하고 싶은 쪽으로 스틱이나 스위치를 쓰러뜨려 조정하기 바랍니다.

수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다 시 채널선택 상태가 됩니다.

타각량을 조정 중에는 (CLR) 키를 누르면 표시 타각량이 초기치 인 150%로 돌아갑니다.

※모든 것에 우선하여 이 기능이 작동합니다.

THRO H150% 150%

이 상태에서 다이얼을 누르면 아래의 수치설정 상태로 바뀝니다.

THRO H150% L150%


다이얼을 돌리면 수치(0~150%)가 증감

THRO **H150%** L150%

스틱을 쓰러뜨리면 쓰러뜨린 쪽 수치의 조정이 가능합니다.

소폭 조정을 추천합니다.

서브트림(SUB TRIM)



설정 중의 채널

THRO--스로들
ALLE---에일러본
ELEY--엘리베이터
RTHR--우 대일
RUDD--라더
GCBAR---기어(리트랙트 기어)
FLAP--플램
AUX2--에비(AUX2)
AUX4--에비(AUX3)
AUX4--에비(AUX3)
AUX4--에비(AUX3)
AUX5--에비(AUX3)
AUX5--에비(AUX6)
RALL--우 해일러본
LALL--과 해일라본
LALL--과 해일라본
LALL--과 해일라본
LALL--과 에일러본
LEVN--우 엘레본
REVN--과 헬레본
REVN---과 헬레본
REVN---과 헬레본


이 기능은 각 채널에 접속한 서보 각각의 보조적인 트림입니다. 서보혼의 부착각도 미조정 등에 이용하기 바랍니다. 너무 크게 움직이면 서보의 최대 타각에 영향을 주므로 기능한

●설정방법

우선 설정하고 싶은 채널을 결정합니다. 채널 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 채널을 테두리가 감싸고 다이얼을 돌리면 서브 트림량을 증감시킬 수 있습니다. 수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다시 채널선택 상태가 됩니다.

서브 트림량을 조정 중에는 (CR) 키가 유효합니다. (CR) 키를 누르면 서브 트림량이 0으로 되돌아갑니다.

5 리버스 스위치(REVERSE SW)



설정 중의 채널
THRO···스로를
AILE···에일러론
ELEV···엘리베이터
RUDD···러터
GEAR···기어(리트랙트 기어)
FLAF··플램
AUX2··에비(AUX2)
AUX3··에비(AUX3)
AUX4··에비(AUX5)
AUX6··에비(AUX5)
AUX6··에비(AUX6)
RAIL···구 에일러론
LAIL···과 에일러본
LEVN···구 엘레본
REVN···과 앨레본

LTAL…좌 태일 KTAL…우 태일 KTAL…우 트리를 KTHR…주 스로를 KELE…와 엘리베이터 KRUD…주 러더 LKUD…좌 라더 KRUD…차 플램 LFLP…와 플램 LFLP…와 플램 LAL1…와 헤일러론1 LAL1…와 헤일러론2 LAL2…와 헤일러론2 PT…피치

서보의 동작방향을 바꾸는 기능입니다. 전 채널 설정이 가능합니다. SW 표시가 위쪽에서 리버스 동작이 됩니다.

●설정방법

설정하고 싶은 채널을 결정하고 채널 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시킵니다.

그 상태에서 다이얼을 누르면 상태가 반전됩니다.



주의사항

페일 세이프를 설정한 상태에서 리버스 스위치 설정을 변경한 경우 페일 세이프 동작은 변하지 않으므로 설정한 상태의 반대쪽이 됩니다. 만약 스로틀 채널 수치를 -170(서보를 혼 쪽에서봐서 왼쪽 끝)으로 한 경우에 리버스 동작을 하면 페일 세이프가 작동한 끝)으로 한 경우에 하면 지역하다.

그러므로 기체에 의한 리버스 스위치 설정에서 스로틀 채널을

리버스로 설정하면 페일 세이프가 작동한 경우 풀 하이 쪽이 되 어 상당히 위험합니다.

송신기의 설정 마지막에 반드시 페일 세이프 설정(스틱을 설정 하고 싶은 위치에 맞춰 메모리 키를 누른다)을 실행하고 반드시 동작확인(일단 송신기의 전원을 끄고 서보의 움직임이 올바른 위치인지 아닌지)을 실시하기 바랍니다.

6 서보 스피드〈SERVO SPEED〉

각 채널에 접속한 서보의 스피드를 바꿀(느리게) 수 있습니다. 각각의 채널동작 방향 및 각 스위치의 포지션에 연동하여 설정 할 수 있으며, 서보가 움직이는 각도를 60°로 한 경우에 걸리는 시간을 NORM, 0.176…15.0초의 범위에서 선택할 수 있습니다. 이 경우 노멀(NORM)이 통상동작 스피드로 사용하는 서보의 가 장 빠른 스피드가 됩니다. 최고 스피드는 사용하는 서보에 의존 하므로 서보의 규격을 잘 보기 바랍니다. 예를 들어 0.2sec/60°인 서보를 사용하는 경우 '0.176'으로 설정해도 0.2초/60°의 속도로 동작합니다.

서보의 실제 동작방향을 잘 확인하여 설정하도록 합니다. 이 항 목의 설정 전에 우선 전 서보를 현재 위치에 고정(HOLD)할지 않을지를 대답하기 바랍니다.



설정시 포지션 변환은 다이얼을 돌려 'POS' 문자를 반전시킵니다. 다이얼을 누르면 이래 그림과 같이 선택창이 나오므로 다이얼로 희망하는 포지션을 선택합니다. 다시 다이얼을 누르면 항목선택 상태로 되돌아갑니다.




디이크를 구

●설정방법

다이얼을 돌려 설정하고 싶은 채널의 각 동작방향 부분을 반전 시키고 다이얼을 누르면 테두리가 생기므로 다이얼을 돌리고 설 정량을 변경합니다.

다시 한 번 다이얼을 누르면 선택상태로 돌아갑니다. 또한 설정 량의 조정 중에는 (LR) 키를 누르면 'NORM'으로 돌아갈 수 있 습니다.

포지션마다 설정이 가능하지만, 항상 그 중 하나의 설정이 유효하게 되므로 보통은 POSO 쪽을 NORM으로 하고 SW 조작으로 변환할 수 있도록 POS1의 수치를 결정합니다.




●조작 SW의 선택법

'SW SEL' 로 다이얼을 돌려 누르면 아래 그림의 SW 선택 화면이 표시되므로 희망하는 SW를 선택하기 바랍니다.

주)SPS 기능을 설정하지 않으면 SPS는 설정할 수 없습니다.

SPS의 '0'을 ON으로 하면 SPS0가 ON이 된 경우에 이 믹싱이 ON으로, '1'을 ON으로 하면 SPS1이 ON되었을 경우에 이 믹싱이 ON됩니다.



●스로틀 스틱 연동설정

스로틀 스틱의 임의의 위치를 각 설정의 변환점으로 할 수 있습니다. 예를 들어 50이라면 센터로부터 올리면 POS.0 수치를 잡고 내리면 POS.1의 수치가 됩니다.

수치입력은 실제로 스틱을 희망하는 위치로 이동시키고 STO 키를 누르기 바랍니다.

또한 (CLR) 키로 INH(무효상태)로 프리셋할 수 있습니다.


스로틀 커브〈THROttle CURVE〉

여기에서는 스로틀 커브설정을 실시합니다.

스틱 포지션마다 설정할 수 있고 멀티 포인트 어저스트 방식 채용에 의해 여러 가지 조정을 자유롭게 함으로써 가장 좋은 비행 상태가 되도록 스로틀 커브를 만들 수 있습니다. 그래프 표시에 의해 직감적으로 동작을 파악할 수 있습니다.

또한 각 플라이트 모드에도 연동시켜 변환시키는 것이 가능합니다.

이 항목의 설정 전에 우선 모든 서보를 현재의 위치에 고정 (HOLD)할지 않을지를 대답하기 바랍니다. 나중에 조정에서 스로틀 스틱을 이동시키므로 엔진을 회전시킨 채로 조정할 때에는 'YES'를 선택하기 바랍니다. 또한 스로틀 홀드상태에서는 스로틀 홀드가 우선시됩니다



왼쪽 그림의 표시는 초기상태로 포지션 0, 스로틀 스틱 중립, 스로 틀 트림 100인 경우입니다.

●설정방법

우선 위 그림과 같이 'POS,0'을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 'POS,0', 'POS,1'의 변환, 선택을 할 수 있습니다. 여기에서 포지션마다 설정을 할 수 있는데, 예를 들면 보통의 POSO 쪽을 '직선동작'으로 하고 특정 SW 조작으로 POS1 쪽의 '곡선동작'으로 변환되도록 설정할 수 있습니다. POSO도 '곡선동작'이 되도록 설정하는 것도 가능합니다.

●포인트 수치 입력

각 포인트의 수치설정도 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 포인트를 반전표시시키고 다이얼을 누르면 아래 그림과 같이 테두리로 감 싸진 상태가 됩니다. 이 상태에서 다이얼을 돌리면 수치가 증감 합니다. 이 상태일 때 CLR 키로 프리셋을 할 수 있습니다.

POINT-L 0 ■ 0 → POINT-L 0


다이얼을 누른다


프리셋하면 L: 출력치 0가 된다. 증간점: 상하점 출력치의 중간치가 된다. H: 출력치 100이 된다

■중간 포인트에 대하여

초기상태는 Pos.0, Pos.1 모두 50의 위치에 중간 포인트 1을 설정하고 있으며, 그래프와 같은 설정으로 되어있습니다. 또한 중간 포인트는 커브 위 임의의 장소에 설치할 수 있으며, 최대 3군데까지 늘릴 수 있습니다.

이 상태로부터 중간 포인트를 추가, 삭제할 경우 스틱을 움직여 설정하고 싶은 장소에 맞춥니다. 설정이 가능하면 ADD 키가 표 시되므로 키를 눌러 포인트를 추가합니다. 포인트 명칭은 왼쪽 부터 1, 2로 자동적으로 변화합니다. 또한 삭제할 경우에는 추가방법과 같이 스틱을 움직여서 삭제하고 싶은 포인트에 맞추고 DEL 키를 누르기 바랍니다. 그리고 설정하고 싶은 포인트가 다른 포인트와 너무 접근해 있는 경우에는 아무 표시도 되지않고 설정할 수 없습니다. 필요없는 포인트는 가능한 설정하지 마시기 바랍니다.





(중간 포인트는 1'뿐인 상태)

(출력치)

중간 포인트를 추가했을 때에는 자동적으로 그 포인트 위와 아 래 포인트를 직선상태로 묶은 경우의 수치를 출력치로써 표시합 니다

또한 중간 포인트를 오른쪽 그래프와 같이 하면 직선적으로 되어있습니다. 여기에서 자유롭게 커브를 설정할 수 있습니다. 그래프 표시는 스로틀 트림 동작을 포함한 표시를 하므로 주의해야 합니다

또한 중간 포인트를 추가할지 않을지, 그리고 기체의 세팅상태도 머리에 넣고 각 연기에 맞춰 목적에 맞는 커브를 설정하기 바랍니다.


■스로틐 트림의 항당

스로틀 트림은 포인트 L의 출력을 그래프와 같이 증감시킬 수 있습니다

또한 이 트림동작은 그래프와 같이 다음 포인트까지의 동작에 영향을 주게 되어있습니다.


●조작 SW의 선택법

'SW SEL'을 다이얼을 돌려 반전표시 상태로 하고 다이얼을 누르면 아래 그림과 같이 스위치 포지션을 선택할 수 있게 됩니다. SW 위치에 따라 포지션이, 1 중 어느 포지션의 수치를 사용할지 결정합니다.



○믹싱 SW 선택 SW 포지션 AND: ON으로 하면 어에 설정된 SW 모두를 만족시켰을 때 Pos.1이 된다





●스로틀 스틱 연동설정

스로틀 스틱의 임의의 위치를 이 설정의 변환점으로 할 수 있습니다.

예를 들어 수치를 50으로 설정한 경우에는 스로틀 스틱이 센터를 넘을 때까지는 POS.1, 넘으면 POS.0으로 변환합니다. 단 스틱의 수치 또는 SW의 어느 쪽인가가 'POS.1'이라면 POS1에서 설정한 수치로 됩니다.

또한 (CLR) 키로 INH(무효상태)로 프리셋할 수 있습니다.

●곡선커브(EXP) 기능

커브는 각 계통이 독립되어 있으며 직선, 곡선을 선택할 수 있습니다. EXP를 다이얼로 'ON'하면 절선커브는 곡선이 되고 각 포인트 부근에서의 출력치 변화가 보다 매끄러워집니다. 이 기능을 OFF하기 위해서는 다시 다이얼을 눌러 OFF로 합니다.

■트윈엔진 설정시

왕타입(시스템 설정모드)에서 트윈엔진 설정을 하면 포지션이 2 계통 추가되어 좌우 엔진의 스로틀 커브를 따로 조정할 수 있게됩니다. 'RTHO', 'RTHI'은 RTHR(우 스로틀) 채널용 포지션으로 'LTHO', 'LTH1'은 LTHR(좌 스로틀: 설정한 선택채널) 채널용의 포지션이 됩니다.






↑ 다이얼을 누른다

EXP:ON

피치커브〈Pitch Curve〉

(시스템 설정모드)


이 기능은 디바이스 실렉트로 PIT를 설정하지 않으면 사용할 수 없습니다. 설정방법은 스로틀 커브를 기준으로 하므로 스로틀 커브 설정방법을 이해한 다음 실시하기 바랍니다. 피치커브 계통에는 POSO, POS1 2종류가 있어 각각의 포인 트는 스로틀 커브와 마찬가지로 멀티 포인트로 독립되어 있습 니다



●조작 SW의 선택법

피치커브는 임의의 레버 스위치에 의해 Pos.0과 Pos.1을 변환할 수 있습니다. 선택가능한 레버 스위치의 표시 및 ON이 되는 위치는 아래와 같습니다.

이익성 SW 선택 SW 포지션



주플라이트 모드, SPS가 설정되어 있지 않은 상태에서는 그레이로 표시된 플라이트 모드, SPS의 SW는 설정할 수 없습니다.

●스로틀 스틱 연동설정


스로틀 스틱의 임의의 위치를 각 설정의 변환점으로 할 수 있습니다. 예를 들어 50이라면 센터에서 올리면 POS.0 수치를 잡고내리면 POS.1의 수치가 됩니다.

수치입력은 실제로 스틱을 원하는 위치로 이동시키고 STO 키를 누르기 바랍니다.

또한 (CLR) 키로 INH(무효상태)로 프리셋할 수 있습니다.

●포인트 수치입력

각 포인트의 수치설정도 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 포인트를 반전표시시키고 다이얼을 누르면 아래 그림과 같이 테두리가 감 싸진 상태가 됩니다. 이 상태에서 다이얼을 돌리면 수치가 증감 합니다. 이 상태일 때 (LR) 키로 프리셋 상태로 되돌아갈 수 있 습니다. 각 포인트에서의 프리셋 수치는 아래와 같습니다.




●곡선커브(EXP) 기능

커브는 각 계통이 독립되어 있으며 직선 곡선을 선택할 수 있습니다. EXP를 다이얼로 'ON'하면 절선커브는 곡선이 되고 각 포인트 부근에서의 출력치 변화가 보다 매끄러워집니다. 이 기능을 무효로 하기 위해서는 다시 다이얼을 눌러 OFF로 합니다.

다이얼을 누른다

플랩 시스템(플랩 시스템 설정시에만) 〈FLAP SYSTEM〉

여기에서는 엘리베이터 보정을 할 수 있는 3포지션 플랩 시스템 설정이 가능합니다. 이 플랩조작에서는 3종류의 플랩 변화량을 설정할 수 있습니다. 또한 이 플랩조작에 의해 일어나는 피치변화를 없애기 위해 미리 설정한 엘리베이터의 동작을 연동시킬 수 있습니다. 또한 윙모드의 플래퍼론에서 에일러론도 보정할 수 있습니다.



엘리베이터, 에일러론 및 플랩의 타각은 0%(뉴트럴)을 중심으로 D(다운) 및 U(업), 에일러론은 L(좌) 및 R(우) 양방향으로의 동작량 설정이 가능합니다.

가변량은 양방향 모두 엘리베이터 0~125%, 플랩 0~125%의 범위로 이것이 서보의 동작량입니다.

SW의 변환조작시, 플랩의 급격한 동작을 피하기 위해 딜레이 (시간차)를 설정할 수 있습니다. (INH=0~2.0초)

■오토랜딩 설정

다이얼을 돌려 'INH' 항목을 반전표시시키고 다이얼을 눌러 'INH'에서 'ACT' 표시로 변환시키면 플랩조작을 스로틀 스틱의 움직임에 연동시킬 수 있습니다.

여기에서의 설정은 스로틀 스틱을 플랩 동작범위의 임의의 위치에 맞추기 바랍니다. 표시 수치는 스틱을 100분할 한 것으로 50(초기치)이 센터입니다. 오토랜딩을 액티브로 설정하면 플랩 믹싱 SW가 MID 또는 LAND(중앙:1 또는 아래:2)로, 스로틀 스틱이 설정 포지션보다 슬로우일 때 MID, LAND로 설정한 포지션을 잡습니다. 오토랜딩을 사용하지 않는 경우에는 INH로 해두기 바랍니다.

■트림인 기능

ELEV TRIM IN을 ACT로 하면 엘리베이터의 믹싱량을 엘리베이터 트림에서 입력할 수 있습니다.

- 이 기능을 이용하면 비행 중에 실제로 플랩을 꺼낸 상태에서 엘리베이터 믹싱량 조정이 엘리베이터 트림에서 실시됩니다.
- 이 기능이 ACT일 때에는 엘리베이터 트림은 무효가 됩니다.

AILE TRIM IN을 ACT로 하면 에일러론의 믹싱량을 에일러론 트림에서 입력할 수 있습니다.

- 이 기능을 이용하면 비행 중에 실제로 플랩을 꺼낸 상태에서 에 이럴론 믹싱량 조정이 에일러론 트림에서 실시됩니다.
- 이 기능이 ACT일 때에는 에일러론 트림은 무효가 됩니다.

DELAY: IN

다이얼을 누른다

DELAY:

다이얼을 돌림으로써 수치를 중감시킬 수 있습니다. CLR 키로 프리셋(NH)으로 설정할 수 있습니다. 클랩 엘리베이터 모두 독립으로 설정할 수 있습니다.

AUTO THRO

다이얼을 누른다

AUTO THRO

스틱을 움직임에 따라 수치를 증감시킬 수 있습니다. STO 키로 입력할 수 있습니다.

10 스냅롤(SNAP ROLL)


스냅롤을 스냅롤 SW나 스틱에 의해 실시할 때 설정하는 기능입니다. 스냅롤 방향은 아래 표와 같이 4종류가 있는데, 설정도 4종류로 할 수 있습니다.

	초	AILE	ELEV	RUDD	
S.ROLL0	LEFT-UP	좌(左) 업 스냅롤	L100%	U100%	L100%
S.ROLL1	LEFT-DOWN	좌(左) 다운 스냅롤	L100%	D100%	R100%
S.ROLL2	RIGHT-UP	우(右) 업 스냅롤	R100%	U100%	R100%
S.ROLL3	RIGHT-DOWN	우(右) 다운 스냅롤	R100%	D100%	L100%

동작은 에일러론, 엘리베이터 및 러더에만 관계하고 스냅롤 SW가 ON인 동안에는 스냅롤로 설정한 타각으로 동작합니다.

이 기능이 동작정지 상태(초기상태)일 때에는 INH(설정무효) 표시가 되어 이 기능은 작동하지 않습니다. 액티브 상태로 하기 위해서는 INH 표시를 반전상태로 하고 다이얼을 눌러 종류설정중에서 어느 상태를 설정할 것인지를 선택합니다. 또한 설정무효 상태로 하기 위해서는 ACT 표시를 반전상태로 하고 다이얼을 누르면 됩니다.

이 항목의 설정 전에 우선 전 서보를 현재의 위치로 고정 (HOLD)할지 하지 않을지를 대답해야 합니다.



스틱 스위치 모두의 설정이 'INH' 인 경우에는 스냅롤 SW만의 ON/OFF가 됩니다

스냅롤 SW를 조작했을 때의 에일러론, 엘리베이터, 러더 동작 량을 설정하기 바랍니다. 동작량은 0~125%까지 가변이 가능하고 100%는 표준타각입니다. 이것을 가준으로 하기 바랍니다. 또한 스냅롤 0~3을 동시에 움직이도록 설정한 경우에는 숫자가 작은 쪽이 우선시됩니다. (S.ROLL0이) 최우선시됩니다)

●설정방법


수치설정은 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 채널의 각 포지션 부분을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 테두리가 생기므로 다이얼을 돌리고 설정량을 변경합니다.

다시 한 번 다이얼을 누르면 선택상태로 돌아갑니다. 또한 설정량 조정 중에 (CLR) 키를 누르면 0%로 되돌릴 수 있습니다.

●플라이트 모드 설정시

플라이트 모드 설정시의 표시는 아래 그림과 같이 되어 플라이트 모드마다 스냅롤을 사용 가능하게 하거나 금지시킬 수 있습니다. 스냅롤 동작은 스냅롤 SW 등에 의해 실시됩니다. (SNAP SW를 ACT)

송신기의 플라이트 모드 선택상태 표시




다이얼을 돌림으로써 수치를 증감시 킬 수 있습니다. (IR) 키로 100%로 설정할 수 있습니다. 스틱을 움직임으로써 수치를 증감시킬 수 있습니다. STO 키로 결정합니다. (IR) 키로 'NH'로 설정할 수 있습니다.

●스틱 스위치 설정방법

에일러론, 엘리베이터, 러더의 각 스틱조작으로 스냅롤 동작을 ON으로 할 수 있습니다.

설정치는 L/R(U/D) 모두 50~100 범위로 설정한 각 키가 동시에 그 설정치 이상 스틱조작을 했을 때 ON이 됩니다.


'ON'의 경우에는 플라이트 모드 SW에 관계없이 조작할 수 있지만, FM-0,1,2를 'ON'으로 하면 설정된 플라이트 모드만 'ON'할 수 있게 되어있습니다.



■주의사항: 트레이너 기체로 사용할 경우에는 스냅롤 SW에서의 동작은 무효가 되어 동작하지 않습니다.

디퍼렌셜〈DIFFERRENTIAL〉

여기에서는 좌우 날개의 키에 서보를 1개씩 사용한 경우 좌우의 키에 차동을 주어 선회를 부드럽게 합니다. 이 설정은 윙타입(시스템 설정모드)에서 플래퍼론, 에일러론, 러더, 플램에서 듀얼을 설정한 경우에만 실시할 수 있습니다.



■에잌러로 디퍼렌셬

이 기능은 에일러론 조작시에 내린 날개 쪽이 올린 날개보다도 큰 공기저항을 받게 됨으로써 목적하는 선회방향과는 반대방향 으로 기수가 움직이는 현상을 경감시키기 위한 것입니다.

- 이 기능은 좌우의 에일러론에 1개씩 서보가 필요합니다.
- 이 설정은 윙타입(시스템 설정모드)에서 플래퍼론, 델타(엘레본), 4-에일러론 또는 듀얼 에일러론 설정이 선택되어 있을 때에만 실시할 수 있습니다.

또한 듀얼 엘리베이터 설정시의 프로그램 믹싱에서 AILE로 믹 싱을 건 경우에도 유효합니다

●설정방법


수치설정은 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 채널의 각 포지션 부분을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 테두리가 생기므로 다이얼을 돌리고 설정량을 변경합니다.

다시 한 번 다이얼을 누르면 선택상태로 돌아갑니다.


또한 설정량 조정 중에 (LR) 키를 누르면 0%로 되돌릴 수 있습니다.

●믹싱 SW의 선택법

디퍼렌셜은 임의의 레버 스위치에 의해 Pos,0과 Pos,1을 변환할 수 있습니다.



아래 그림과 같이 좌우의 에일러론 동작에 차동이 걸립니다. 롤축의 보정 등에 참고하기 바랍니다. 또한 본 송신기는 Pos0,1의 2로의 변환을 믹싱 SW에 의해 실시할 수 있습니다.



주)플라이트 모드, SPS 기능을 설정하지 않은 상태에서는 플라이트 모드 SW, SPS 기능은 설정되지 않습니다.

■러더 디퍼렌셜


V테일, 듀얼 러더 선택시 좌우 미익의 러더동작에 차동을 줍니다. 설정방법은 에일러론 디퍼렌셜과 같습니다.

■플랩 디퍼렌셜

듀얼 플랩 선택시 좌우 플랩이 에일러론 동작(플래퍼론)을 할 때 차동이 걸립니다. 에일러론→플랩믹싱과 병용하기 바랍니다.

12 에일러론→러더믹싱〈AILE→RUDD mix〉

이 믹싱은 에일러론 조작에 따르는 러더로의 믹싱으로 부드러운 선회개시가 가능하게 합니다. 믹싱방향을 반대로 하고 싶은 경우에는 마이너스 방향으로의 믹 싱량을 증가시키면 됩니다.



●설정방법

연동위치 설정(INH, 0~100)

우선 설정하고 싶은 포지션의 좌측 혹은 우측을 결정합니다. 다이 얼을 돌려 표시된 부분을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 부 분에 테두리가 생깁니다. 다이얼을 돌리면 믹싱량이 증감됩니다. 수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다 시 선택상태로 돌아갑니다.

수치설정 상태에서는 (CLR) 키가 유효합니다.

(CLR) 키를 누르면 믹싱량이 ()으로 돌아갑니다.

이 믹싱은 수치를 2개로 할 수 있지만, 항상 동작하고 있습니다. 통상은 POSO 쪽을 0%하고 특정 SW 조작으로 믹싱이 걸리도 록 POS1의 수치를 정합니다. POSO은 통상상태일 때에도 믹싱 을 걸고 싶을 경우에 사용하면 됩니다.

●조작 SW의 선택법

믹싱기능을 ON/OFF시키는 레버 SW는 다이얼로 SW SEL을 반전표시시키고 누르면 SW 선택이 가능해집니다. 설정방법은 (6)서보 스피드 등을 참고로 하도록 하십시오.

●스로틀 스틱 연동설정


스로틀 스틱의 임의의 위치를 이 설정의 변환점으로 할 수 있습니다. 예를 들어 50이라면 센터보다 위로 올리면 POS0의 수치가 되고 내리면 POS1의 수치가 됩니다.

또한 (CLR) 키로 INH(무효상태)로 프리셋할 수 있습니다.

13 에일러론→플랩믹싱〈AILE→FLAP mix〉

이 믹싱은 에일러론 조작에 따르는 플랩으로의 믹싱으로 플랩을 에일러론으로 사용함으로써 롤을 하기 쉽게 해줍니다. 믹싱방향을 반대로 하고 싶은 경우에는 마이너스 방향으로의 믹 싱랑을 증가시키면 됩니다.

이 믹싱을 사용하기 위해서는 듀얼 플랩의 설정이 필요합니다. 윙타입(시스템 설정모드)에서 듀얼 플랩을 설정하기 바랍니다. 설정하면 평션 리스트에서 이 항목을 선택할 수 있게 됩니다.



●설정방법

우선 설정하고 싶은 포지션의 좌측 혹은 우측을 결정합니다. 다이 얼을 돌려 표시된 부분을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 부 분에 테두리가 생깁니다. 다이얼을 돌리면 믹싱량이 증감됩니다. 수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다 시 선택상태로 돌아갑니다.

수치설정 상태에서는 (CLR) 키가 유효합니다.

(CLR) 키를 누르면 믹싱량이 0으로 돌아갑니다.

이 믹싱은 수치를 2개로 할 수 있지만, 항상 동작하고 있습니다. 통상은 POSO 쪽을 0%하고 특정 SW 조작으로 믹싱이 걸리도 록 POS1의 수치를 정합니다. POSO은 통상상태일 때에도 믹싱 을 걸고 싶을 경우에 사용하면 이해하기 쉬울 것입니다.

●조작 SW의 선택법

믹싱기능을 ON/OFF시키는 레버 SW의 표시 및 ON이 되는 위치는 상기와 같습니다. ON이 된 경우 어떤 수치를 사용할지 결정하기 바랍니다.

설정방법은 6서보 스피드 등을 참고로 하도록 하십시오.

●스로틀 스틱 연동설정


스로틀 스틱의 임의의 위치를 이 설정의 변환점으로 할 수 있습니다. 예를 들어 50이라면 센터보다 위로 올리면 POS0의 수치가 되고 내리면 POS1의 수치가 됩니다.

또한 (CLR) 키로 INH(무효상태)로 프리셋할 수 있습니다.

엘리베이터→플랩믹싱〈ELEV→FLAP mix〉

엘리베이터 조작시에 플랩을 연동시키고 싶은 경우에 사용합니다. 엘리베이터 업으로 플랩이 내려가도록 믹싱을 설정하면 엘리베이터 업일 때 양력을 증가시킬 수 있습니다.

업 쪽, 다운 쪽을 각각 다르게 믹싱량이 설정가능합니다. 믹싱방향을 반대로 하고 싶은 경우에는 믹싱량을 마이너스로 합니다.



●설정방법

우선 설정하고 싶은 포지션의 업 혹은 다운을 결정합니다. 다이얼을 돌려 표시된 부분을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 부분에 테두리가 생깁니다. 다이얼을 돌리면 막싱량이 증감됩니다. 수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다시 선택상태로 돌아갑니다.

수치설정 상태에서는 (CLR) 키가 유효합니다.

(CLR) 키를 누르면 믹싱량이 0으로 돌아갑니다.

이 믹싱은 수치를 2개로 할 수 있지만, 항상 동작하고 있습니다. 통상은 POSO 쪽을 0%하고 특정 SW 조작으로 믹싱이 걸리도 록 POS1의 수치를 정합니다. POS0은 통상상태일 때에도 믹싱 을 걸고 싶을 때 사용하면 됩니다.

●조작 SW의 선택법

믹싱기능을 ON/OFF시키는 레버 SW는 다이얼로 SW SEL을 반전표시시키고 누르면 SW 선택이 가능해집니다. 설정방법은 66서보 스피드 등을 참고로 하기 바랍니다.

●스로틀 스틱 연동설정

스로틀 스틱의 임의의 위치를 이 설정의 변환점으로 할 수 있습니다.


변환점의 입력은 스틱을 원하는 위치로 이동시키고 STO 키를 누릅니다

또한 (CLR) 키로 INH(무효상태)로 프리셋할 수 있습니다.

러더→에일러론/엘리베이터 믹싱〈RUDD→Aile/Elev mix〉

이 믹싱은 러더조작에 따르는 에일러론 및 엘리베이터로의 믹싱으로 러더를 조작할 때 피칭 및 롤링을 없애기 위한 것입니다. 많은 기체가 러더를 조작함으로써 피칭 및 롤링을 일으켜 나이 프에지 등의 연기를 어렵게 하고 있습니다.

이 러더에서 에일러론, 엘리베이터로의 믹싱을 설정함에 따라 러더조작에 의해 발생하던 피칭 및 롤링을 제거할 수 있게 됩니다. 믹싱방향을 반대로 하고 싶은 경우에는 마이너스 방향으로의 믹싱량을 증가시키면 됩니다.



스로틀 연동위치 설정(INH, 0~100)

●설정방법

우선 설정하고 싶은 포지션의 좌측 혹은 우측을 결정합니다. 다이 얼을 돌려 표시된 부분을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 부분에 테두리가 생깁니다. 다이얼을 돌리면 믹싱량이 증감됩니다. 수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다시 선택상태로 돌아갑니다.

수치설정 상태에서는 (CLR) 키가 유효합니다.

(CR) 키를 누르면 믹싱량이 0으로 돌아갑니다.

이 믹싱은 수치를 2개로 할 수 있지만, 항상 동작하고 있습니다. 통상은 POSO 쪽을 0%하고 특정 SW 조작으로 믹싱이 걸리도 록 POS1의 수치를 정합니다. POSO은 통상상태일 때에도 믹싱 을 걸고 싶을 때 사용하면 됩니다.

●조작 SW의 선택법

믹싱기능을 ON/OFF시키는 레버 SW는 다이얼로 SW SEL을 반전표시시키고 누르면 SW 선택이 가능해집니다. 설정방법은 6어보 스피드 등을 참고로 하기 바랍니다.

●스로틀 스틱 연동설정

스로틀 스틱의 임의의 위치를 이 설정의 변환점으로 할 수 있습니다. 예를 들어 50이라면 센터보다 위로 올리면 POS0의 수치가 되고 내리면 POS1의 수치가 됩니다

또한 (IR) 키로 INH(무효상태)로 프리셋할 수 있습니다.


프로그램 믹싱 1~6(PROGRAM MIX)

본 송신기는 6계통의 프로그램 믹싱을 장비하고 있습니다. 그 중 믹싱 4~6의 3계통은 마스터 채널의 임의의 위치에서 자유롭게 믹싱량을 설정할 수 있는 커브믹싱으로 되어있습니다. 다음 표시는 믹싱1이 액티브(ACT)일 때의 것입니다.

■믹싱 1~6 노멀믹싱 설정

이 항목의 설정 전에 우선 전 서보를 현재의 위치에 고정 (HOLD)시킬지 안할지를 대답합니다. 다음 조정에서 스로틀 스틱을 이동시키므로 엔진을 회전시킨 채로 조정할 때에는 'YES'를 선택하기 바랍니다.

서보홀드로 이 항목에 들어온 경우 이 항목에서 빠져나가기 위해서는 스로를 스틱을 풀 슬로우로 하기 바랍니다.



●채널설정

마스터 채널(또는 슬레이브 채널) 부분을 반전표시시키고 다이 얼을 누르면 채널선택 화면이 나오므로 이 중에서 임의의 채널 을 선택합니다.

다이얼을 돌려 설정하고 싶은 채널에 맞추고 다시 한 번 다이얼을 눌러 결정합니다. 이때 오른쪽 위에 CANCEL이라는 표시가 뜹니다. 이 키를 선택하면 선택을 개시하기 이전상태로 돌아갈 수 있습니다.




(마스터 채널이 TRIM, D/R 등의 믹싱을 포함한 경우에는 채널 선택 후 그들 믹싱을 포함할지 하지 않을지 선택하는 화면이 나 옵니다. 믹싱을 포함하는 경우에는 마스터 채널에 '+'가 포함하 지 않는 경우에는 '#'이 표시됩니다.)



●조작 SW의 선택법

각 프로그램 믹싱은 임의의 레버 스위치에 의해 ON/OFF시킬 수 있습니다. 선택가능한 레버 스위치의 표시 및 ON이 되는 위치는 아래와 같습니다.




주)플라이트 모드, SPS가 설정되어 있지 않은 상태에서는 표시가 그레이로 되어 설정할 수 없습니다.

●믹싱량 설정

다이얼을 돌려 'GAIN'을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 수치 설정 상태가 됩니다. 다음으로 마스터 채널의 스위치 등을 조정 하고 싶은 쪽으로 기울이고 한쪽씩 각각에 믹싱량을 설정합니 다. 믹싱방향을 반대로 하고 싶은 경우에는 믹싱량을 마이너스 로 합니다. 믹싱의 기준점은 센터이지만, 다음 항목의 오프셋 설 정에서 믹싱의 기준점을 이동시킬 수 있습니다. 이동시키면 그 점을 기준으로 하여 마스터 채널 조작방향 표시가 변합니다. 또한 (CLR) 키로 초기설정 0%로 돌아갑니다.

●오프셋(믹싱의 기준점 이동) 설정

마스터 채널의 임의의 위치를 믹싱의 기준점으로 할 수 있습니 다. 예를 들면 스로틀 스틱과 같이 뉴트럴이 없는 경우에 사용하 여 어느 위치를 기준으로 믹싱을 거는 것이 가능하게 됩니다. 각 스틱 및 레버의 센터(뉴트럴)를 기준으로 오프셋 양을 결정한 니다. 오프셋 위치의 확인은 송신기 상태표시부에서 실시하고 스틱 등을 움직여 상하의 수치가 변환하는 기준점을 확인합니 다. 또한 (CLR) 키로 초기설정인 0으로 되돌아갑니다.





다이얼을 누른다

설정하지 않는다

◆ 노멀믹싱을 선택

현재의 출력치

INH


NORMAL

■믹싱 4~6 커브믹싱 설정

믹싱의 4~6을 선택한 경우 먼저 노멀믹싱인지 커브믹싱인지를 선택해야 합니다. 노멀믹성의 경우에는 앞의 내용을 참조하기 바랍니다.

선택했으면 서보홀드를 실시할지 하지 않을지를 선택합니다. 'YES'로 전 서보를 홀딩합니다

채널설정, 믹싱 SW 선택은 전 항목의 설명을 참조하시기 바랍니다.



●포인트 수치입력

DEL: 포인트 삭제

각 포인트의 수치설정도 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 포인트를 반전표시시키고 다이얼을 누르면 아래 그림과 같이 테두리로 감 싸인 상태가 됩니다. 이 상태에서 다이얼을 돌리면 수치가 증감 합니다. 이 상태일 때 (CLR) 키로 프리셋으로 되돌아갈 수 있습 니다. 클리어하면 각 포인트는 대응 포인트의 스틱위치 수치로 됩니다.



■중간 포인트에 관해

출하시 모든 플라이트 모드가 그림과 같이 50인 장소에 중간 포 인트1이 설정되어 있습니다. 또한 중간 포인트는 자유로운 장소 에 설치할 수 있으며, 최대 3군데까지 늘릴 수 있습니다.

이 상태에서 중간 포인트를 추가, 삭제하는 경우 스틱을 움직여 설정하고 싶은 장소에 맞춥니다. 설정가능하면 평션 키 부분이 'ADD' 표시로 되므로 키를 눌러 포인트를 추가합니다. 포인트 명칭은 왼쪽부터 1. 2로 자동적으로 변화합니다.

●곡선커브(FXP) 기능

곡선커브 기능

이 커브믹싱은 각 포인트 사이를 직선으로 있는 절선의 커브(초 기상태)와 매끄러운 곡선으로 잇는 커브를 선택할 수 있습니다. EXP를 다이얼로 'ON'하면 꺽인 선은 곡선이 되고 각 포인트 부근에서의 출력치 변화가 보다 매끄러워집니다. 이 기능을 OFF로 하기 위해서는 다시 다이얼을 누르면 됩니다.

현재의 입력치

또한 삭제하는 경우에는 추가방법과 같이 스틱을 움직여 삭제하 고 싶은 포인트에 맞추고 평션 키를 누르면 됩니다. 그리고 설정 하고 싶은 포인트가 다른 포인트와 너무 접근한 경우에는 무엇 도 표시되지 않고 설정할 수 없습니다. 필요하지 않는 포인트는 가능한 설정하지 마시기 바랍니다.

17 자이로 감도 설정(GYRO SENS ADJust)

자이로 감도변환을 D/R SW, 플라이트 모드 SW로 매뉴얼 변환 또는 플라이트 모드마다 오토로 변환할 수 있습니다.

어떤 채널을 사용하여 감도를 변환하는가는 디바이스 선택(시스템 모드)으로 설정합니다.

SW 선택부가 반전문자 상태일 때 다이얼을 누르면 변환 SW 또는 AUTO 동작을 선택할 수 있습니다. 다음 화면은 매뉴얼 변 환(AILE D/R SW로 변환) 액티브일 때의 것입니다. 감도조정은 우선 다이얼로 Pos.0, 1 또는 2의 감도부 문자를 반전시키고 다이얼을 누릅니다. 그리고 다이얼을 돌려 조정하기 바랍니다. 또한 설정량 조정 중에는 (LR) 키를 누름으로써 50%로 되돌릴 수 있습니다.




■오토감도 변환시

오토감도 변환시(AUTO시)에는 플라이트 모드마다 감도를 설정할 수 있습니다.

다이얼로 설정하는 플라이트 모드의 감도량 부분을 반전시키고 다이얼을 누른 후 다이얼을 돌려 감도량을 설정하면 됩니다. 또한 설정량의 조정 중에는 (IR) 키가 유효가 되어 클리어 조작이 가능합니다.


키를 누르면 50%로 되돌릴 수 있습니다.



■자이로 2개 사용시

여기에서는 자이로를 2개 탑재했을 때 각각의 감도를 설정할 수 있습니다.


미리 디바이스 실렉트(시스템 설정모드)에서 각각의 자이로 할 당을 유효로 하기 바랍니다. 유효가 되면 아래 화면과 같이 됩 니다. 아래 그림은 'AUTO' 일 때의 설정이지만, 각 SW에서의 변환도 가능합니다. 이런 경우에는 2개의 임의의 스위치 포지션마다 자이로 감도를 변환시킬 수 있습니다.



■테일록 모드


테일록(헤딩록)이 있는 자이로를 사용하는 경우 출력치가 50% 이상으로 테일록, 50% 미만으로 노멀이라는 변환이 됩니다. 'NORMAL' 부분을 반전시켜 다이얼을 누르면 'T.LOCK'이라고 표시되어 테일록이 있는 자이로의 감도조종이 간단하게 실시됩니다.


이 상태일 때 감도표시의 좌측에 'T' 마크가 표시되어 이 부분에서 'N' 노멀 쪽과 'T' 테일록 쪽의 변환이 가능하게 됩니다. 또한 'DELAY' 설정은 저감도에서 고감도까지 이행할 경우에만 설정된 시간설정 변화를 늦추는 기능이 있습니다.



■듀얼 게인


폐사 제품인 G7000 등의 자이로는 감도설정용 채널과 테일록 시 작용의 강도를 각각의 채널을 사용하여 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 여러 가지 상황에 대응할 수 있게 됩니다. 위 그림의 'TWO GYRO' 부분을 다이얼을 회전시켜 선택하고 다이얼을 누르면 이 기능이 됩니다.





18 트림동작 설정〈Trim System〉

(시스템 설정모드)



여기에서는 각 트림의 동작량 및 동작타입을 설정합니다. 각 트림은 1스텝(1회의 클릭음으로 움직이는 양) 움직였을 때의 동작량을 1~10 사이에서 조정합니다.

(IR) 키로 초기치인 4로 세팅됩니다. 그리고 여기에서의 설정치에 관계없이 트림조작에 의한 뉴트럴점 통과시에는 뉴트럴 위치에서 증감이 일시정지(센터클릭 기능)합니다.

●트림타입


에일러론, 엘리베이터, 러더트림의 동작타입을 변경할 수 있습니다. 다이얼을 돌려 변경하고 싶은 채널명을 반전표시시킵니다. 그 상태에서 다이얼을 누르면 해당하는 스위치가 변환합니다.

'NORM'는 통상적인 트림동작입니다. 서보의 동작범위 전체가 변화합니다.

'LS.T.'(리미트 스트로크 트림)는 각 스틱 센터(뉴트럴) 위치에서 설정된 트림량이 최대가 되고 스틱 양끝 위치에서 트림의 영향이 사라집니다. 이로 인해 좌우타각 조정에서 정해진 최대 타각은 트림량에 따라 변화하지 않습니다.

19 스로틀 홀드〈THROttle HOLD〉

이 기능은 트윈엔진을 액티브로 하면(시스템 설정모드, 윙타입에 서 변경) ON이 됩니다. 표준상태에서는 송신기 왼쪽 위의 믹싱 SW가 사용가능하게 됩니다. 수치를 설정하는 경우에는 ACT 상태에서 다이얼을 돌려 'HOLD POS.'를 반전상태로 하고 클릭함으로써 수치설정 상태 가 됩니다



스로틀 홀드 포지션 수치는 홀드일 때의 스로틀 위치로 가변폭은 -20~+50%입니다. 스로틀 커브에 있어서 아이들링에서의 출력치는 최저 0이므로 그 이하(여기에서의 마이너스치)로 설정 하면 스로틀을 전폐위치로 하여 엔진을 멈추게 할 수 있습니다. 또한 홀드 SW의 할당을 바꿀 수도 있습니다. HOLD POS.

RTHR: +0%

LTHR: +0%

↓↑

RTHR: +2%


PANDED POS.

항목선택 상태

PANDED POS.

주지결정 정태(20~+50%) 다이얼을 돌림으로써 수치를 증감할 수 있습니다. (대) 키로 프리셋(+0%%)으로 설정할 수 있습니다.

20 스로틀 트림동작 설정〈THRO TRIM〉



여기에서는 스로틀 컷, 스로틀 트림 메모리의 동작을 설정합니다.

●스로틀 컷

스로틀 컷과 스로틀 트림 메모리는 동시에 ACT로 할 수 없습니다.

스로틀 컷에서는 스로틀 위치, 타임래그, SW를 선택할 수 있습니다.

타임래그는 타이머 스위치 등과 SW를 공용하고 싶은 경우에 사용하기 바랍니다. 선택한 SW가 설정된 시간에 계속 ON이면 스로틀 컷이 작동합니다.

윙타입(시스템 설정)에서 트윈엔진을 설정한 경우에는 각각 설정할 수 있습니다.

●스로틀 트림 메모리


스로틀 트림 메모리를 ACT로 한 경우 스로틀 트림을 한 번에 가장 아래까지 이동시켰을 때에만 그 직전의 트림위치를 기억하고 그 후 트림을 위로 올리면 기억한 위치까지 이동합니다.

■아이들 어저스터

아이들링 비행 중 착륙할 때의 아이들 업, 다운을 SW로 변환할 수 있습니다. +수치로 업. -수치로 다운합니다.

스틱 포지션 스위치(STICK POSition SW)

여기에서는 임의의 스틱동작 영역에 경계선을 설정함으로써 스 위치와 같이 동작시키게 할 수 있습니다. 이 설정을 하면 지금까지 각 믹싱화면의 'SW SEL' 항목 중에 서 할 수 없었던 SPS 항목을 선택할 수 있게 됩니다. 또한 믹싱뿐만 아니라. 타이머 조작에도 사용할 수 있습니다.




●설정방법

우선 SPSO, 1 중에 설정하고 싶은 번호의 항목을 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 부분이 테두리로 감싸이게 되므로 다이얼을 돌려 선택합니다.

사용하는 스틱이 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 아래 그림과 같이 항목과 그림이 나옵니다.







'POS'에서는 ON/OFF의 경계선이 설정되고 수치가 0일 때 쌍방의 영역이 절반씩인 상태로 됩니다. 또한 'AREA'는 ON의 영역을 스틱 중 어느 쪽에 할당할지를 설정할 수 있습니다. 양끝에 ON/OFF 영역을 할당하고 싶은 경우에는 'SYM'을 ON으로 하기 바랍니다.

'ON' 과 'SYM'를 조합한 설정이 가능합니다. 'POS'의 수치는 스틱이 중앙일 때 0. 양끝에 있을 때에는 100이 됩니다.

타이머 설정〈TIMER〉

본 송신기는 적산시간 표시기능과 3계통의 독립된 타이머 기능을 가지고 있습니다. 이래 그램(위에서 두 번째)에는 각각의 타이머 설정부 외에 화면 오른쪽 위의 적산시간 조작부가 표시됩니다. 이들 설정을 실시하면 아래 그림(위에서 3번째)과 같이 통상적 인 표시정보와 함께 타이머 정보가 표시됩니다.





■타이머 기능

카운트 중에는 알람으로 시간의 경과를 알릴 수 있습니다. 다운 타이머는 0을 지나면 업 카운트로 바뀌고 시간표시에 +표시 가 나옵니다. 이때의 업 카운트는 59'59"(59분59초)까지입니다. 스톱워치 설정시에는 0부터 업 카운트를 개시하고 59'59"(59분59초)까지 카운트합니다.

타이머는 통상표시 상태로 사용합니다.

클리어하는 경우에는 다이얼을 돌리고 클리어하고 싶은 타이머를 반전시킨 다음 (CLR) 키를 누르면 됩니다.

다운 카운트 중에 클리어 키를 누르면 설정한 시간에 클리어하고 카운트는 멈춥니다.

또한 스톱워치 설정시에는 0'00"으로 클리어하고 카운트는 멈춥니다.

■적산시간

적산시간은 각 모델마다 있습니다. 100시간에서 0으로 돌아갑니다. 각 기체의 관리시기 등의 기준으로 삼기 바랍니다.

●타이머 조작 SW의 선택법

START부의 SW 표시를 다이얼을 돌려 반전표시 상태로 하고 다 이얼을 누르면 아래 그림과 같이 스위치를 선택할 수 있게 됩니다.

TIM 키는 통상표시 화면의 평션 키로 스냅롤 SW와 함께 스타트/ 스톰을 반복합니다.


SPSO, 1은 스틱 포지션 스위치로, 그레이로 표시되어 있을 경우 SPS의 기능을 설정하면 통상표시가 되어 선택할 수 있게 됩니다.




STOP일 경우에만 선택할 수 있습니다.

위의 그림과 같은 상태일 때 (IR) 키를 누르면 적산시간이 클리어(0:00)로 프리셋됩니다.

믹싱 모니터〈MIX MONITOR〉






여기에서는 플라이트 모드마다의 믹싱상태를 알 수 있습니다. 사용되고 있는 믹싱은 'ON', 사용되고 있지 않은 믹싱은 'OFF'로 표시되고 설정되어 있지 않은 믹싱은 'INH'로 표시됩니다. 또한 다이얼을 변경하고 싶은 믹싱의 항목으로 이동시키고 다이얼을 누르면 그 믹싱설정 화면으로 직접 이동할 수 있습니다.

서보 모니터〈MONITOR〉

이 기능은 서보동작 테스트 기능이 있는 각 채널의 서보동작 및 A.D.T. 양을 송신기 표시화면에서 모니터하기 위한 것입니다. 서 보통작 표시는 막대표시 중심의 선이 뉴트럴 위치입니다. 이것을 중심에서 상하 각각 순서대로 타각 50%, 100%의 위치로 눈금이 있고 상하 양끝이 최대 타각 150%입니다.

여기에서의 움직임은 모든 조정이나 믹싱 등을 포함한 것입니다. 각 표시위치에 관해서는 대략적인 기준으로 삼기 바랍니다. 다음으로 트림량은 각 플라이트 모드별로 일람표시로 확인할 수 있습니다. PAGE 키로 화면은 변환됩니다.



THRO···스로틀 AILE···에일러론 ELEV···엘리베이터 RIDD...관련 GEAR…기어(리트랙트 기어) FLAP…플랩 AUX2…에비(AUX2) AUX3…에비(AUX3) AUX4…예비(AUX4) AUX5…예비(AUX5) AUX6···예비(AUX6) AUX6…에비(AUX6 RAIL…우 에일러론 LAIL…좌 에일러론 LEVN…우 엘레본 REVN…좌 엘레본 LTAL…좌 데일 LTIAL···와 테일
RTAL···와 테일
RTHR···우 스로틀
LTHR···와 스로틀
LEELE···와 엘리베이터
RRUD···우 러더
LRUD···오 러더 LKUD…와 디너 RFLP…우 플랩 LFLP…좌 플랩 RAL1…우 에일러론1 LAL1…좌 에일러론1 RAL2···우 에일러론2 LAL2···좌 에일러론2 PIT···패치 GYR*…자이. GOV…커버너

왼쪽 그림은 트림 시스템에서 FMOD를 선택한 경우입니다.

●서보 테스트 동작변화

서보 테스트는 서보동작 화면의 SERVO TEST 부분에서 변환됩 니다. 오른쪽 그림과 같이 다이얼을 누를 때마다 변환합니다.

NEUTRAL: 전 서보 뉴트럴


SLOW: 전 서보가 동시에 천천히 동작합니다. QUICK: 전 서보가 동시에 빨리 동작합니다. STEP: 각 서보가 순서대로 한쪽씩 동작합니다.

이 서보 테스트에서는 리미트 어저스터만 유효하게 작용합니다.

◆TEST: NI 테스트 정지상태 다이얼을 누른다 TEST: NEUTRAL 전 서보 뉴트럴(정지) 다이얼을 누른다 TEST: SLOW 전 서보 테스트 상태(느린 동작) 다이얼을 누른다 TEST: QUICK 전 서보 테스트(빠른 동작) 다이얼을 누른다 TEST: STEP 전 서보 테스트 상태(스텝 동작)

11 평션모드 기능의 사용방법(글라이더)

듀얼레이트. 익스포넨셜(Dual Rate&EXPonential)



에일러론, 엘리베이터, 러더 각 채널의 레이트(기울기) 설정을 실 시합니다.

각 채널, 포지션 모두에 듀얼레이트 양(0~125%), 익스포넨셜 (CLIN~±125%) 범위에서 조정이 가능합니다.

익스포넨셜은 스틱동작에 대한 서보의 움직임을 대수곡선적으로 하여 최대 타각을 바꾸지 않고 뉴트럴 부근의 움직임을 부드럽게 (플러스 방향) 하거나 빠르게(마이너스 방향) 하는 기능입니다. 또 한 그래프 표시에 의해 세팅을 시각적으로 파악할 수 있습니다.

●변화작업

포지션 변환은 레버 SW에 의한 에일러론, 엘리베이터, 러더 각키가 독립된 변환(포지션O, 1 러더 SW는 2까지)과 플라이트 모드연동에 의한 변환(포지션O, 1, 2, 3) 설정이 가능합니다.

■오토 듀얼레이트, 익스포넨셜

설정화면에서 다이얼을 돌려 커서를 이동시키면 아래와 같은 화면이 되어 각 플라이트 모드에 대응하는 스위치 또는 포지션을 오른쪽 그림과 같이 선택할 수 있습니다. 다이얼을 돌리고 커서를 그래프 위로 움직이면 오토 설정부가 표시되므로 연동시키는 설정을 결정하기 바랍니다.

SW에서의 선택 또는 할당하고 싶은 포지션 번호를 선택하기 바랍니다. 또한 화면 왼쪽의 (CLR) 키로 프리셋 상태로 할 수 있습니다.

●설정방법

채널 표시부에 커서를 맞추고 일람표에서 설정하고 싶은 채널을 선택합니다.

다음으로 설정하고 싶은 포지션의 각 항목을 선택한 후 다이얼을 돌려 수치를 변화시키고 설정합니다.


해당하는 채널의 스틱이 중앙에 있을 경우에는 상하의 항목이 동 시에 선택되어 각각의 수치를 한 번에 변화시킬 수 있습니다. 한 쪽 수치만 조정하고 싶은 경우에는 스틱을 기울였을 때 자동적으 로 선택되는 커서항목을 조정할 수 있습니다

또한 설정량 조정 중에는 (LR) 키가 유효하게 되어 클리어 조작이 가능합니다. (LR) 키를 누르면 D/R 조정 중에는 100%로, EXP 조정 중에는 LIN(0%)으로 돌아갈 수 있습니다.



이 상태에서 다이얼을 누르면 오른쪽 수치설정 상태로 바뀐다. 다이얼을 돌리면 +/ 양쪽이 증감 스틱을 기울이면 한쪽만 조정할 수 있다.

플라이트 모드마다 SW로 포지션 0, 1(2)의 수치를 변환하던지 포지션 0~3의 수치로 하던지 하나를 선택하기 바랍니다. SW를 선택(초기설정)한 경우에는 각 D/R SW의 상태(포지션0 또는 1,(2))의 D/R 양이 됩니다. 오토 듀얼레이트 기능에서는 플라이트 모드 SW를 이용하여 플라이트 모드와 연동시켜 듀얼레이트, 익스포넨셜을 변환할 수 있습니다.




●설정방법

설정화면에서 다이얼을 돌리고 커서를 이동시키면 위와 같은 화면이 되고 각 플라이트 모드에 대응하는 스위치 또는 포지션을 오른쪽 그림과 같이 선택할 수 있습니다.

SW에서의 선택 또는 할당하고 싶은 포지션 번호를 선택하기 바랍니다. 또한 화면 왼쪽의 (CLR) 키로 프리셋 상태가 됩니다.

※주 : 플라이트 모드 네임 가능을 사용하여 이름을 변경한 경우에는 표시가 달라집니다.



좌우타각 조정〈TRAVEL ADJust〉

■ TRAVEL ADJUST LAIL R100% AUX2 +100% -100% L100% ISTRAIL L100% **AUX3** +100% R100% -100% AUX4 D100% U100% +100% ELEU -100% BUDD AUX5 L 100% B100% +100% -100% MOTO +100% -100% AUX6 +100% -1002U100% FLAP D100%

설정 중의 채널

지도...국 에일러론 RAIL...우 에일러론 EILEV...엘리베이터 RUDD...러더 MOTO...모터 FLAP...플립 AUX2...에비(AUX2) AUX3...에비(AUX3) AUX4...에비(AUX4) AUX5...에비(AUX5) AUX6...에비(AUX5)

LTAL··· 좌 테일 RTAL··· 우 테일 RELE··· 후 엘리베이터 LELE··· 좌 앨리베이터 RRUD··· 후 라더 LRUD··· 화 라더 RFLP·· 후 플램 LFI-·· 좌 플래 LFI-·· 후 스포일러 RSPI··· 후 스포일러 RSPI··· 후 스포일러

각 채널의 서보동작(뉴트럴이 기준) 좌우타각 조정을 실시합니다. 각 채널 모두 좌우 각각 0~150%(0~약 60°) 범위에서 조정이 가능합니다. 표준치는 100%로 이것이 통상타각입니다.

●설정방법

우선 설정하고 싶은 채널을 결정합니다. 채널 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 채널을 테두리가 감싸 고 다이얼을 돌리면 타각량이 증감됩니다.

대응채널을 조정하고 싶은 쪽으로 스틱이나 스위치를 쓰러뜨려 조정하기 바랍니다.

수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다시 채널선택 상태가 됩니다.

타각량 조정 중에는 (CLR) 키를 누르면 표시 타각량이 원래의 100%로 되돌아갑니다.

LAIL L100% R100%

┃ Å 이 상태에서 다이얼을 누르면 아래의 ▼ ┃ 수치설정 상태로 바뀐다.

LAIL L100% R100%

다이얼을 돌리면 수치 (0~150)가 증감

LAIL L100% R100%

스틱을 쓰러뜨리면 쓰러뜨린 쪽 수치의 조정이 가능하다.

최대 타각 제한기능〈LIMIT ADJust〉

■ LIMIT ADJUST

R150% L150% +150% -150% LAIL AUX2 L150% B150% +150% -150%RAIL AUX3 D150% U150% +150% AUX4 -150% EL EU L150% R150% AUX5 +150% RUDD -150% MOTO +150% -150% AUX6 +150% -150% U150% D150% FLAP.

설정 중의 채널

LAIL...와 에일러론 RAIL...우 에일러론 EL.EV...엘리베이터 RUDD.--러더 MOTO...모터 FLAP...플램 AUX2...에비(AUX2) AUX3...에비(AUX3) AUX4...에비(AUX4) AUX5...에비(AUX5) AUX6...에비(AUX5) LTAL··· 좌 태일
RTAL··· 우 태일
RTAL··· 우 태일
RELE··· 우 엘리베이터
RRUD··· 후 러터
RELP·· 우 플램
LFLP·· 우 플램
LST··· 작 스포일러
RSF··· 후 스포일러
··· 설정무효

이 기능은 각 채널의 서보동작(뉴트럴이 기준) 최대 타각 제한기 능입니다. 각 채널의 믹싱 후 최대 동작량에 제한을 걸 수 있고 각 채널 모두 좌우 각각 0~150% 범위에서 조정이 가능합니다. 최대 타각 표준치는 150%입니다.

●설정방법

우선 설정하고 싶은 채널을 결정합니다. 채널 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 채널을 테두리가 감싸 고 다이얼을 돌리면 타각량이 증감됩니다.

대응채널을 조정하고 싶은 쪽으로 스틱이나 스위치를 쓰러뜨려 조정하기 바랍니다.

수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다시 채널선택 상태가 됩니다.

타각량 조정 중에는 (LR) 키를 누르면 표시 타각량이 초기치인 150%로 돌아갑니다.

LAIL L150% R150%

이 상태에서 다이얼을 누르면 아래의 수치설정 상태로 바뀐다.


LAIL L150% R150%

다이얼을 돌리면 수치 (0~150)가 증감

LAIL L150% R150%

스틱을 쓰러뜨리면 쓰러뜨린 쪽 수치의 조정이 가능하다.

4 서브트림(SUB TRIM)



설정 중의 채널

LAIL…와 예일러본 RTAL…와 태일
ELEV…엘리베이터 RUIDD…러더 MUDD…라더 HUIDD…라더 HUIDL…와 엘리베이터 FLAP…플램 AUX3…에비(AUX3) AUX4…에비(AUX3) AUX4…에비(AUX3) AUX5…에비(AUX3) AUX5…에비(AUX3) AUX5…에비(AUX4) AUX5…에비(AUX6) AUX6…에비(AUX6)

각 채널에 접속한 서보 각각의 보조적인 트림입니다. 서보혼의 부 착각도 미조정 등에 이용하기 바랍니다.


너무 크게 움직이면 서보의 최대 타각에 영향을 주므로 가능한 소폭 조정을 추천합니다.

●설정방법

우선 설정하고 싶은 채널을 결정합니다. 채널 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 채널을 테두리가 감싸 고 다이얼을 돌리면 서브 트림량을 증감시킬 수 있습니다. 수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다시 채널선택 상태가 됩니다.

서브 트림량 조정 중에는 (CLR) 카를 누르면 서브 트림량이 0으로 되돌아갑니다.

5 리버스 스위치(REVERSE SW)



서보의 동작빙향을 반대로 바꾸는 기능입니다. 전 채널 설정 가능합니다. SW 표시가 위쪽에서 리버스 동작이 됩니다.

●설정방법

설정하고 싶은 채널을 결정하고 채널 표시부를 다이얼을 돌려 반 전표시시킵니다.

그 상태에서 다이얼을 누르면 상태가 반전됩니다.

설정 중의 채널
LAIL·· 좌 에일러론
RAIL·· 우 에일러론
RIEV·· 엘리베이터
RUDD·· 라더
MOTO·· 모터
FLAP·· 플램
AUX2:· 에비(AUX2)
AUX3:· 에비(AUX3)
AUX4·· 에비(AUX5)
AUX6·· 에비(AUX6)
LTAL·· 구 태일
RTAL·· 우 태일
RTAL·· 우 태일
RTAL·· 우 태일
LTAL·· 과 태일
LTAL·· 과 태리
LELE·· 과 엘리베이터
LELE·· 과 엘리베이터
LELE·· 과 플램
LSPI·· 과 플램
LSPI·· 과 플램
LSPI·· 과 스포일러
RSPI·· 우 스포일러
·· 우 스포일러
·· 설정무효

6 서보 스피드(SERVO SPEED)

각 채널에 접속한 서보의 스피드를 바꿀(느리게) 수 있습니다. 각각의 채널동작 방향 및 각 스위치의 포지션에 연동하여 설정 할 수 있으며, 서보가 움직이는 각도를 60°로 한 경우에 걸리는 시간을 NORM, 0.176…15.0초의 범위에서 선택할 수 있습니다. 이 경우 노멀(NORM)이 통상동작 스피드이며, 사용하는 서보의 가장 빠른 스피드가 됩니다. 최고 스피드는 사용하는 서보에 의 존하므로 서보의 규격을 잘 보기 바랍니다. 예를 들어 0.2sec/60°인 서보를 사용하는 경우 '0.176'으로 설정해도 0.2 초/60°의 속도로 동작합니다. 서보의 실제 동작방향을 잘 확인 하여 설정하도록 합니다



설정 중의 채널
LAIL.... 육 에일러론
RAIL... 우 에일러론
ELEY... 엘리베이터
RUDD... 라더
MOTO · 모터
FLAP... 플램
AUX2 · 에비(AUX2)
AUX3 · 에비(AUX3)
AUX4 · 에비(AUX3)
AUX5 · 에비(AUX5)
AUX6 · 에비(AUX6)
LTAL... 작 테일
RTAL... 우 테일
RELE... 우 엘리베이터
RRUD... 우 라더
RRUD... 우 라더
RFUP... 우 플램
LFLP... 작 플램
LFLP... 주 플램
LFLP... 우 프릴리
RSPI... 우 스포일러
... 설정무효

설정시 포지션 변환은 다이얼을 돌려 'POS' 문자를 반전시킵니다. 다이얼을 누르면 아래 그림과 같이 선택창이 나오므로 다이얼로 원하는 포지션을 선택합니다. 다시 다이얼을 누르면 항목선택 상태로 되돌아갑니다.



다이얼을 누른다

●설정방법

다이얼을 돌려 설정하고 싶은 채널의 각 동작방향 부분을 반전 **4** 표시시키고 다이얼을 누르면 테두리가 생기므로 다이얼을 돌려 설정량을 변경합니다.


다시 한 번 다이얼을 누르면 선택상태로 돌아갑니다. 또한 설정 량 조정 중에는 (CLR) 키를 누르면 'NORM'으로 돌아갈 수 있습 니다.


포지션마다 설정이 가능하지만, 항상 그 중 하나의 설정이 유효하게 되므로 보통은 POSO 쪽을 NORM으로 하고 SW 조작으로 변환할 수 있도록 POS1의 수치를 결정합니다.

●조작 SW의 선택법

'SW SEL'로 다이얼을 돌려 누르면 아래 그림의 SW 선택화면이 표시되므로 원하는 SW를 선택하기 바랍니다.

주)SPS 기능을 설정하지 않으면 SPS는 설정할 수 없습니다.






플랩량 설정(FLAP RATE)

플랩 채널의 각 플라이트 모드마다의 동작량을 설정합니다.

동작방향을 반대로 하고 싶은 경우에는 설정치를 마이너스 방향 으로 늘리면 됩니다.



플랩의 타각은 0%(뉴트럴)를 중심으로 DOWN 및 UP 양방향으로의 동직량 설정이 가능합니다.

●설정방법

우선 설정하고 싶은 플라이트 모드 수치 표시부의 UP, 아니면 DOWN을 다이얼을 돌려 반전표시시킨 후 다이얼을 누르면 그 부분에 테두리가 생기고 다이얼을 돌리면 설정량이 증감됩 니다


수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 가변량은 앙방향 모두 0±125% 범위입니다. 수치설정 상태에서는 (LR) 키를 누르면 설정량이 0%로 되돌아 갑니다.

또한 초기치에서는 레버동작시의 U(업)/D(다운)이 변환하는 기준점은 레버의 센터입니다.

플래퍼론 믹싱기능에 있어서 플랩 레버의 오프셋 설정에 의해 기준점을 이동시키면 여기에서의 변환레버 위치도 바뀝니다.

8 모터 시스템(MOTOR SYSTEM)

이 기능은 모터(MOTO) 채널이 DUAL-Wing의 MATE로 선택 되었을 경우 외에 설정할 수 있습니다. MOTO 채널이 INH인 경 우에는 프로그램 믹싱의 마스터로써만 기능합니다. 모터의 홀드위치와 각 플라이트 모드나 SW의 어떤 상태로 홀드 동작이 유효할지를 설정합니다.



●설정방법

우선 HOLD POSITION 수치의 표시를 다이얼을 돌려 반전표시 시키고 다이얼을 누르면 수치를 증감시킬 수 있게 됩니다. 수치가 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 다 시 항목선택 상태가 됩니다.

홀드 포지션의 수치는 홀드일 때의 위치로 가변폭은 -10~ +100%입니다.


●조작 SW의 선택법

SW SEL을 반전표시시키고 다이얼을 클릭하면 그 시점에서 설정가능한 SW가 표시됩니다.


●홀드 딜레이

이 기능을 사용하면 홀드의 ON, OFF를 느긋하게 실시할 수 있도록 딜레이 타임을 설정할 수 있습니다.





0.1~2.0초로 설정할 수 있습니다.




캠버 시스템(CAMB SYSTEM)

이 기능은 플라이트 모드마다 설정된 오프셋 양에 의해 캠버를 바꿀 수 있습니다. 캠버는 주익단면의 중심선이며 플랩, 에일러 론에 각도를 줌으로써 주익의 특성을 변화시킬 수 있습니다. 동 력을 가지지 않는 글라이더에서는 이 기능은 상당히 유효하게 작용하여 동일한 기체로 스피드 중시, 체공시간 중시 등으로 특 성을 변화시키며 날릴 수 있게 됩니다.

LFLP(좌 플랩) 및 RFLP(우 플랩)은 듀얼 플랩을 윙타입(시스템

설정모드)에서 설정하기 바랍니다.

또한 여기에서 설정하는 오프셋 양에 따른 플랩, 플래퍼론, 엘리베이터 각 트림은 플라이트 모드 SW 조작에 의해 실제 설정위치까지 서보가 변환하는 것을 늦추어 기체의 급격한 자세변화를 약하게 하는 기능이 있습니다. 이 딜레이 동작을 엘리베이터 스틱으로 중단시킬 수도 있습니다.



■캠버동작 설정

캠버설정은 각 플라이트 모드마다의 좌우 에일러론, 플랩의 캠버위치를 설정합니다.

●설정방법

다이얼을 돌려 원하는 플라이트 모드마다 좌우 에일러론, 엘리베이터의 수치입력 위치에서 다이얼을 누른 후 다이얼을 돌려수치를 입력합니다.

설정범위는 ±125%입니다.

■딜레이 동작설정(1/3)

Delay는 플라이트 모드에서 다른 모드로부터 목적하는 모드로 변환할 때의 설정상태 변화에 걸리는 시간을 늦춥니다.

INH는 통상의 SW 변환으로 0.1~6.0초 사이에 딜레이를 설정할 수 있습니다.

또한 HOLD는 SW 변환 이전 상태를 유지하고 엘리베이터 스틱 의 브레이크 기능에 의해 변환됩니다.

●설정방법

딜레이 설정은 우선 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 수치를 반전 표시시키고 다이얼을 누르면 테두리가 생깁니다. 다음으로 다이얼을 돌리고 설정량을 변경합니다. 스틱위치를 실제로 움직여 STO 키를 눌러 입력하기 바랍니다. 조정 중에 (IR) 키를 누르면 딜레이 설정에서는 'INH' (무효)로, 스틱위치 설정에서는 U50%(업50%)로 각각 프리셋됩니다.

BREAK는 딜레이 동작을 엘리베이터 스틱에 의해 중단시키는 기능입니다. 이 기능을 유효하게 하기 위해서는 설정을 'ACT'로 하기 바랍니다. 또한 그 중단하는 스틱위치를 임의의 장소로 설정할 수 있습니다. 다음 페이지에서 설정한 수치가 U(업)이라면 그 설정위치보다 아래쪽으로, D(다운)이라면 그 설정위치보다 위쪽으로 엘리베이터 스틱이 있을 경우 딜레이는 중단됩니다. 또한 이 설정치는 각 플라이트 모드 공통입니다.




■엘리베이터 스틱설정(2/3)

다음 페이지 항목에서 엘리베이터 스틱의 임의의 위치를 브레이 크 점으로 할 수 있습니다. 예를 들어 U50이라면 센터로부터 절반 이하로 내리면 딜레이 동작은 중단됩니다.

스틱위치를 실제로 움직인 후 STO 키를 눌러 입력하기 바랍니다. 또한 (CIR) 키로 초기치 U50으로 되돌릴 수 있습니다.


엘리베이터 스틱위치로 입력하고 STO로 결정한다.



■트림설정(3/3)

이 설정은 플랩, 플래퍼론 트림을 어느 트림레버에 할당할지 플라이트 모드마다 설정할 수 있습니다.


또한 레버(LV)를 선택한 경우에는 센터위치를 오프셋시킬 수 있습니다.



●설정방법

다이얼을 눌러 원하는 SW(SPOI TR, FRAP TR, AUX TR, FRAP LV, AUX3 LV)를 선택합니다. LV를 선택한 경우에는 레버 센터를 오프셋시킬 수 있습니다.


건강을 전력한 영구에는 대비 센터를 모르겠지를 수 있습니다. 캠버 시스템의 트림은 통상의 스틱입력과 같은 가동범위를 가집 니다.



브레이크 시스템(BRAKE SYSTEM)

이 믹싱은 스포일러 스틱(스로틀 스틱)을 사용하여 주익 가동익으로 브레이크 조작을 실시하기 위한 믹싱입니다. 또한 머리가 올라가는 것을 억제하기 위한 엘리베이터로의 믹싱과 다음에 나 올 스포일러 스틱설정을 실시할 수 있습니다.

임의의 SW에 의해 2계통의 다른 양 및 방향을 세팅할 수 있습니다. 이 믹싱은 스포일러로 또는 크로우라고도 합니다.



SPOI: 스포일러


AUX2 또는 듀얼 스포일러 설정시 좌 우 스포일러에 대하여 믹싱이 걸립니 다. 설정량은 0~100%입니다.

FPRN: 플래퍼론

좌우 에일러론의 플랩동작에 대해 믹싱 이 걸립니다. 설정량은 ±125%입니다.

FLAP : 플랩

좌우의 플랩에 대해 믹싱이 걸립니다. 설정량은 ±250%입니다.



●스포일러 스틱설정

BRAKE START POS.는 스포일러 스틱의 임의의 위치를 브레이크 믹싱의 개시점으로 할 수 있습니다. 예를 들어 50이라면 센터에서 내리면 믹싱이 개시됩니다.

엘리베이터 트림 입력

●브레이크 동작량 설정방법

다이얼을 브레이크 믹싱량으로 이동시키고 다이얼을 눌러 믹싱 량을 입력합니다.

스포일러는 0~100%, 플래퍼론은 0~150%, 플랩은 0~250% 까지 설정할 수 있습니다.

●플래퍼론, 엘리베이터 믹싱 설정방법

스포일러, 플랩의 브레이크 동작량을 입력합니다. 그 다음에 다이얼을 돌려 화면을 바꾸면 플래퍼론, 엘리베이터로의 믹싱화면이 표시되므로 플래퍼론, 엘리베이터로의 믹싱량을 설정하기 바랍니다. 이 믹싱은 커브믹싱을 사용할 수 있습니다. 입력방법은 프로그램 믹싱의 커브믹싱 항목을 참고하기 바랍니다.

수치설정 상태일 때에는 (CLR 키로 프리셋할 수 있습니다.

또한 ELEV TRIM INPUT을 'ACT'로 하면 Point-O 수치를 엘리베이터 트림 스위치로 조정할 수 있습니다.

비행 중 조정에 이용하기 바랍니다. 그 사이에 엘리베이터 트림 자신은 무효가 됩니다.

또한 조정종료 후에는 반드시 'INH'로 하기 바랍니다.

●각 키의 주의점

O→SPOI(스포일러)

초기설정에서는 AUX2의 동작량을 설정합니다. 또한 윙타입에서 듀얼 스포일러를 선택하면 LSPI, RSPI(좌우 스포일러) 채널이 할당됩니다. 좌우 스포일러에 대해 믹싱이 걸립니다.

O→FPRN(플래퍼론)

LAIL RAIL(좌우 에일러론)의 플랩동작에 대해 믹싱이 걸립니다.

O→FLAP(플랜)


FLAP 채널에 대해 믹싱이 걸립니다. 윙타입에서 듀얼 플랩을 설정하면 LFLP, RFLP(좌우 플랩) 채널에 믹싱이 걸립니다.

○ 왕타입에서 듀얼 엘리베이터를 설정하면 LELE, RELE(좌우 엘리베이터) 채널에 막성이 걸립니다

1 디퍼렌셜〈DIFFERRENTIAL〉

■에일러론 디퍼렌셜

이 기능은 에일러론 조작시에 내린 날개 쪽이 올린 날개보다도 큰 공기저항을 받게 됨으로써 목적하는 선회방향과는 반대방향 으로 기수가 움직이는 현상(어드배스 요우)을 경감시키기 위한 것입니다.



그림과 같이 좌우 에일러론 동작에 차동이 걸립니다. 롤 축, 어드밴 스 요우 등의 보정에 이용하기 바랍니다. 또한 본 송신기는 플라이 트 모드마다 수치를 조정할 수 있습니다.

●설정방법

수치의 설정은 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 채널의 각 설치 수치부 분을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 테두리가 생기므로 다이얼을 돌리고 설정량을 변경합니다.

다시 한 번 다이얼을 누르면 선택상태로 돌아갑니다.

또한 설정량 조정 중에 (CLR) 키를 누르면 0%로 되돌릴 수 있습니다.

PLIT까지 가변할 수 있습니다) 디패렌셜 양 0% 0% 50FLIT 100% 하목선택 상태 다이얼을 누른다 다

수치설정 상태

다이얼을 놀림으로써 수치를 증감시킬 수 있습니다. (CLR) 키로 프리셋(0%)으로

(LR) 키로 프리셋(0%)으로 되돌릴 수 있습니다.

■플랩 디퍼렌셜

듀얼 플랩 선택시 프로그램 믹싱의 FLAI으로의 믹싱과 플래퍼론 믹 싱의 AILE→FLAP에 대해 디퍼렌셜이 걸립니다.

■브레이크 디퍼렌셜

+02|

디퍼렌셜 설정시에 스포일러 스틱에 연동하여 디퍼렌셜 양을 없애는 작용을 시키는 것입니다. 스포일러(스로틀) 스틱 풀 하이로 0%, 풀 로우로 설정량 상당부분이 사라집니다.

버터플라이 동작시, 디퍼렌셜 동작이 방해가 되는 경우 등에 사용합니다.

■러더 디퍼렌셜

V테일 선택과 듀얼 러더 설정시, 좌우 러더 동작에 차동이 걸립니다.

플랩, 러더의 디퍼렌셜은 윙타입(시스템 설정모드)에서 듀 얼을 설정한 경우에만 가능합니다.

플래퍼론 믹싱〈FLAPERON MIX〉


이것은 플랩에서 플래퍼론 및 엘리베이터와 에일러론에서 플랩으로의 믹싱기능으로 플라이트 모드마다, 그리고 플래퍼론, 엘리베이터에 독립적으로 믹싱량 설정이 가능합니다. 또한 이 믹싱량은 플랩 레이트 기능에서의 설정치가 기준이 되므로 먼저 플랩 레이트 설정을 실시한 다음에 여기에서 조정할 것을 추천합니다

또한 사전에 설정한 엘리베이터의 동작량을 플랩동작에 연동시 킴으로써 플랩조작에 의해 일어나는 피치변화를 보정할 수 있습 니다

■에일러론→플랩믹싱

이 믹싱은 에일러론 조작에 따른 플랩으로의 믹싱으로 듀얼 플 랩에서 플랩을 에일러론으로도 사용함으로써 롤을 하기 쉽게 됩 니다. 또한 싱글 플랩일 때에는 에일러론에서 플랩동작으로의 믹싱이 됩니다. 믹싱방향을 반대로 하고 싶은 경우에는 마이너스 방향으로의 믹 싱랑을 늘리기 바랍니다


또한 INCLUDE AILE TRIM을 ACT로 하면 플랩에도 에일러론 트립이 걸립니다



■플랩→플래퍼론. 엘리베이터 믹싱

플랩 레버 조작시의 엘리베이터 및 플래퍼론으로의 믹싱량은 0(뉴트럴)을 중심으로 D(다운) 및 U(업) 양방향의 양을 설정할 수 있습니다.

가변량은 양방향 모두 엘리베이터 0±125%, 플래퍼론 0±125% 범위입니다.





●설정방법

우선 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 믹싱량의 표시를 반전표시시키고 다이얼을 누르면 테두리가 생기므로 다이얼을 돌려 설정량을 조정합니다. 또한 이때 (LR) 키를 누르면 0%로 되돌릴 수있습니다. 다시 한 번 다이얼을 누르면 항목선택 상태로 돌아갑니다.

●오프셋(믹싱 기준점의 이동)의 설정

디바이스 실렉트에서 플랩의 입력을 레버로 하고 있는 경우에 플랩 레버의 임의의 위치를 믹싱 기준점으로 할 수 있습니다. 예를 들어 어느 위치를 기준으로 믹싱을 걸 수도 있습니다. 플랩 레버의 센터(뉴트렐를 기준으로 오프셋 양을 결정합니다. 오프셋 위치의 확인은 레버를 움직여 상하의 수치가 변환하는 기준점을 확인합니다. 또한 (LR) 키로 0으로 프리셋할 수 있습니다. 또한 여기에서의 오프셋 설정은 플랩 레이트 기능에서의 U(업)/D(다운)의 변하는 기준점에 영향을 미칩니다.





에일러론→러더믹싱〈AILE→RUDD MIX〉

이 믹싱은 에일러로 조작에 따르는 러더로의 믹싱으로 옆으로 잘 미끄러지지 않는 선회를 가능하게 합니다.

믹싱방향을 반대로 하고 싶은 경우에는 마이너스 방향으로의 믹 싱량을 늘리기 바랍니다.



●설정방법

우선 설정하고 싶은 플라이트 모드가 좌측인지 우측인지를 결정 합니다. 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르 면 그 부분에 테두리가 생기고 다이얼을 돌리면 믹싱량이 증감 됩니다

수치를 결정했으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 수치 설정 상태에서 (CLR) 키를 누르면 믹싱량이 초기치(0%)로 돌아 갑니다

●브레이크 포인트 설정

엘리베이터, 러더스틱의 임의의 위치보다 스틱을 기울인 경우 믹싱을 무효로 하는 포인트를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 러 더스틱 L/R50이라면 센터에서 절반 이상 기울이면 이 믹싱이 무효가 됩니다

또한 (CLR) 키로 'INH' (무효) 상태로 프리셋할 수 있습니다.



엘리베이터→캠버믹싱〈ELEV→CAMB MIX〉

LEFT : 좌측 RIGHT : 우측



엘리베이터 스틱은 U(업)만의 설정입니다. 러더스틱은 L/R(좌우) 같은 양의 설정입니다.

ᄉ피ᄃ

서멐


론치

랜딩

INH

엘리베이터 조작에 캠버를 연동시키고 싶은 경우에 사용합니다. 엘리베이터 업으로 캠버가 내려가도록 믹싱을 설정하면 양력을 증가시킬 수 있습니다.

언 다운 쪽 각각 다르게 믹싱량을 설정할 수 있습니다. 믹싱방 향을 반대로 하고 싶은 경우에는 믹싱량을 마이너스로 합니다.



●설정방법

우선 설정하고 싶은 플라이트 모드가 업 쪽인지 다운 쪽인지를 결정합니다. 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 부분에 테두리가 생기고 다이얼을 돌리면 믹싱량이 증감됩니다

수치를 결정했으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 수치설정 상태에서 (CLR) 키를 누르면 믹싱량이 초기치(0%)로 돌아갑니다

●오프셋(믹싱 기준점의 이동) 설정

엘리베이터 스틱의 임의의 위치를 믹싱 기준점으로 할 수 있습 니다. 예를 들어 '0' 에서는 스틱의 센터위치가 기준점이 됩니다.


●스냅 동작설정

SNAP을 ACT로 하면 OFFSET에서 설정한 수치에 엘리베이터 스틱이 도달하면 설정된 위치로 플랩, 플래퍼론이 이동합니다.

러더→스포일러 믹싱〈RUDD→SPOI MIX〉

이 기능은 무미익기 등에서 러더가 없는 기체의 경우 스포일러를 드래그 러더로 사용할 수 있도록 믹싱을 걸 수 있습니다. 또한 통상의 기체에도 러더조작시에 스포일러를 연동시킴으로써기체를 선회하기 쉽도록 할 수 있습니다.

이 기능을 사용하기 위해서는 윙타입(시스템 설정모드)에서 'Dual SPO'를 설정하기 바랍니다. 듀얼 스포일러일 때에만 설정할 수 있습니다.



●설정방법

우선 설정하고 싶은 플라이트 모드의 수치 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 부분에 테두리가 생기 고 다이얼을 돌리면 설정량이 증감됩니다. 수치를 결정했으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바랍니다. 수치설정 상태에서 (CLR) 키를 누르면 믹싱량이 초기치(0%)로 돌아갑니다.

16 프로그램 믹싱 1~6〈PROGRAM MIX〉


본 송신기는 6계통의 프로그램 믹싱을 장비하고 있습니다. 그 중 믹싱 4~6의 3계통은 마스터 채널의 임의의 위치에서 자유 롭게 믹싱량을 설정할 수 있는 커브믹싱으로 되어있습니다. 다음 표시는 믹싱1이 액티브(ACT)일 때의 것입니다.

이 항목 설정 전에 우선 전 서보를 현재의 위치에 고정(HOLD)

시킬지 안할지를 대답합니다. 다음 조정에서 스로틀 스틱을 이 동시키므로 엔진을 회전시킨 채로 조정할 때에는 'YES'를 선택하기 바랍니다.

서보홀드로 이 항목에 들어온 경우 이 항목에서 빠져나가기 위해서는 스로를 스틱을 풀 슬로우로 하기 바랍니다.

■믹싱 1~6 노멀믹싱 설정



●채널설정


마스터 채널(또는 슬레이브 채널) 부분을 반전표시시키고 다이 얼을 누르면 채널선택 화면이 나오므로 이 중에서 임의의 채널을 선택합니다. 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 채널에 맞추고 다시 한 번 다이얼을 눌러 결정합니다. 이때 오른쪽 아래에 CANCEL이라는 표시가 뜹니다. 이 키를 선택하면 선택을 개시하기 이전 상태로 돌아갈 수 있습니다.

●조작 SW의 선택법

각 프로그램 믹싱은 임의의 레버 스위치, 스틱 포지션 SW에 의해 ON/OFF시킬 수 있습니다.

●믹싱해제


이 기능을 해제하고 싶은 경우에는 마스터 채널 선택시에 (IR) 키를 누르면 됩니다.



마스터 채널을 선택 한 후 마스터 채널에 트림, 듀얼레이트 등 마스터 채널에 영향을 주는 믹싱을 포함하여 믹싱을 걸지, 걸지 않을지 표시된 화면에서 선택할 수 있습니다.

●조작 SW의 선택법

각 프로그램 믹싱은 임의의 레버 스위치에 의해 ON/OFF시킬 수 있습니다. 선택가능한 레버 스위치의 표시 및 ON이 되는 위 치는 아래와 같습니다.



주)플라이트 모드, SPS가 설정되어 있지 않은 상태에서는 표시 가 그레이로 되어 설정할 수 없습니다.

●믹싱량 설정


다이얼을 돌려 'GAIN' 을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 수치설정 상태가 됩니다. 다음으로 마스터 채널의 스위치 등을 조정하고 싶은 쪽으로 기울이고 한쪽씩 각각에 믹싱량을 설정합니다. 믹싱방향을 반대로 하고 싶은 경우에는 믹싱량을 마이너스로 합니다. 믹싱의 기준점은 센터이지만, 다음 항목의 오프셋 설정에서 믹싱의 기준점을 이동시킬 수 있습니다. 이동시키면 그점을 기준으로 하여 마스터 채널 조작방향 표시가 변합니다. 또한 (CLR) 키로 0%로 돌아갑니다.

●오프셋(믹싱의 기준점의 이동) 설정

마스터 채널의 임의의 위치를 믹싱 기준점으로 할 수 있습니다. 예를 들면 스로틀 스틱과 같이 뉴트럴이 없는 경우에 사용하여 어느 위치를 기준으로 믹싱을 거는 것이 가능하게 됩니다.

각 스틱 및 레버의 센터(뉴트럴)를 기준으로 오프셋 양을 결정합니다. 오프셋 위치의 확인은 송신기의 상태 표시부에서 실시하고 스틱 등을 움직여 상하의 수치가 변환하는 기준점을 확인합니다. 또한 (CLR) 키로 0으로 되돌아갑니다.





INH

NORMAL


다이얼을 누른다

- 선정하지 않는다

⋆ 노멀믹싱을 선택

■믹싱 4~6 커브믹싱 설정

믹싱의 4~6을 선택한 경우 먼저 노멀믹싱인지 커브믹싱인지를 선택해야 합니다. 노멀믹싱의 경우에는 앞의 내용을 참조하기 바랍니다. 선택했으면 서보홀드를 실 시할지 하지 않을지를 선택합니다. YES'로 전 서보를 홀드합니다. 채널설정, 믹싱 SW 선택은 전 항목의 설명을 참조하기 바랍니다.



●포인트 수치입력

각 포인트의 수치설정도 다이얼을 돌려 설정하고 싶은 포인트를 반전표시시키고 다이얼을 누르면 이래 그림과 같이 테두리로 감 싸인 상태가 됩니다. 이 상태에서 다이얼을 돌리면 수치가 증감 합니다. 이 상태일 때 (LR) 키로 프리셋으로 되돌아갈 수 있습 니다. 클리어하면 각 포인트는 대응 포인트의 스틱위치 수치로 됩니다.



■중간 포인트에 관해

출하시 모든 플라이트 모드가 그림과 같이 50인 장소에 중간 포 인트1이 설정되어 있습니다. 또한 중간 포인트는 자유로운 장소 에 설치할 수 있으며, 최대 3군데까지 늘릴 수 있습니다.

이 상태에서 중간 포인트를 추가, 삭제하는 경우 스틱을 움직여 설정하고 싶은 장소에 맞춥니다. 설정가능하면 평션 키 부분이 'ADD' 표시로 되므로 키를 눌러 포인트를 추가합니다. 포인트 명칭은 왼쪽부터 1, 2로 자동적으로 변화합니다. 또한 삭제하는 경우에는 추가방법과 같이 스틱을 움직여 삭제하고 싶은 포인트에 맞추고 평션 키를 누르면 됩니다. 그리고 설정하고 싶은 포인트가 다른 포인트와 너무 접근한 경우에는 무엇도 표시되지 않고 설정할 수 없습니다. 필요하지 않는 포인트는 가능한 설정하지 않기 바랍니다.

●곡선커브(EXP) 기능

이 커브믹싱은 각 포인트 사이를 직선으로 잇는 절선의 커브(초기상태)와 매끄러운 곡선으로 잇는 커브를 선택할 수 있습니다. EXP를 다이얼로 'ON' 하면 꺽인 선은 곡선이 되고 각 포인트 부근에서의 출력치 변화가 보다 매끄러워집니다. 이 기능을 OFF로 하기 위해서는 다시 다이얼을 누르면 됩니다

트림 동작설정(Trim System)

(시스템 설정모드)



에일러론 러더 트림 : 플라이트 모드마다 설정할지 공통으로 할 지를 결정합니다.

여기에서는 각 트림의 동작량 및 동작타입을 설정합니다. 각 트림은 1스텝(1회의 클릭음으로 움직이는 양) 움직였을 때의 동작량을 1~10 사이에서 조정합니다.

(IR) 키로 초기치인 4로 세팅됩니다. 그리고 여기에서의 설정치에 관계없이 트림조작에 의한 뉴트럴점 통과시에는 뉴트럴 위치에서 증감이 일시정지(센터클릭 기능)합니다.

●트림타입


에일러론, 엘리베이터, 러더트림의 동작타입을 변경할 수 있습니다. 다이얼을 돌려 변경하고 싶은 채널명을 반전표시시킵니다. 그 상태에서 다이얼을 누르면 해당하는 스위치가 변환합니다.

'NORM'는 통상적인 트림동작입니다. 서보의 동작범위 전체가 변화합니다.

'L.S.T.'(리미트 스트로크 트림)는 각 스틱센터(뉴트럴) 위치에서 설정된 트림량이 최대가 되고 스틱 양끝 위치에서 트림의 영향 이 사라집니다. 이로 인해 좌우타각 조정에서 정해진 최대 타각 은 트림량에 따라 변화하지 않습니다.

스틱 포지션 스위치(STICK POSition SW)

여기에서는 임의의 스틱동작 영역에 경계선을 설정함으로써 스 위치와 같이 동작시키게 할 수 있습니다. 이 설정을 하면 지금까지 각 믹싱화면의 'SW SEL' 항목 중에서 할 수 없었던 SPS 항목을 선택할 수 있게 됩니다. 또한 믹싱뿐만 아니라, 타이머 조작에도 사용할 수 있습니다.




●설정방법

우선 SPSO, 1 중에 설정하고 싶은 번호의 항목을 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 부분이 테두리로 감싸이게 되므로 다이얼을 돌려 선택합니다.

사용하는 스틱이 결정되었으면 다시 한 번 다이얼을 누르기 바 랍니다. 아래 그림과 같이 항목과 그림이 나옵니다.



이 경우에는 오른쪽 막대그래프와 같이 위에서 ON, 아래에서 OFF가 됩니다 송신기의 상태표시




'POS'에서는 ON/OFF 경계선이 설정되고 수치가 0일 때 쌍방의 영역이 절반씩인 상태로 됩니다. 또한 'AREA'는 ON의 영역을 스틱 중 어느 쪽에 할당할지를 설정할 수 있습니다. 양끝에 ON/OFF 영역을 할당하고 싶은 경우에는 'SYM'을 ON으로 하기 바랍니다.


'ON' 과 'SYM'의 조합으로 4종류의 설정이 가능합니다. 'POS'의 수치는 스틱이 중앙일 때 0, 양끝에 있을 때에는 100이 됩니다.

타이머 설정(TIMER)

본 송신기는 적산시간 표시기능과 3계통의 독립된 타이머 기능을 가지고 있습니다. 이래 그림(위에서 두 번째)에는 각각의 타이머 설정부 외에 화면 오른쪽 위의 적산시간 조작부가 표시됩니다.

이들 설정을 실시하면 아래 그림(위에서 3번째)과 같이 통상적 인 표시정보와 함께 타이머 정보가 표시됩니다.





■타이머 기능

카운트 중에는 알람으로 시간경과를 알릴 수 있습니다. 적당히 설정하기 바랍니다

다운 타이머는 0을 지나면 업 카운트로 바뀌고 시간표시에 +표시가 나옵니다. 이때의 업 카운트는 59'59'(59분59초)까지입니다. 스톱워치 설정시에는 0부터 업 카운트를 개시하고 59'59'(59분59초)까지 카운트합니다.

타이머는 통상표시 상태로 사용합니다.

클리어하는 경우에는 다이얼을 돌리고 클리어하고 싶은 타이머를 반전시킨 다음 (CLR) 키를 누르면 됩니다.

다운 키운트 중에 (CLR)키를 누르면 설정한 시간에 클리어하고 카운트는 멈춥니다.

또한 스톱워치 설정시에는 0 $^{\prime}$ 00 $^{\prime\prime}$ 으로 클리어하고 카운트는 멈춥니다.

■적산시간

적산시간은 각 모델마다 있습니다. 100시간에서 0으로 돌이갑니다. 각 기체의 관리시기 등의 기준으로 삼기 바랍니다.

●타이머 조작 SW의 선택법

START부의 SW 표시를 다이얼을 돌려 반전표시 상태로 하고 다이얼을 누르면 아래 그림과 같이 스위치를 선택할 수 있게 됩 니다.

TIM KEY는 통상표시 화면의 평션 키로 스냅롤 SW와 함께 스 타트/스톱을 반복합니다.

SPSO, 1은 스틱 포지션 스위치로, 그레이로 표시되어 있을 경 우 SPS의 기능을 설정하면 통상표시가 되어 선택할 수 있게 됩니다.





STOP일 경우에만 INH 설정이 있습니다.

타이머 조작 SW

위의 그림과 같은 상태일 때 (CLR) 키를 누르면 적산시간이 클리어(0:00)로 프리셋됩니다.

믹싱 모니터〈MIX MONITOR〉






여기에서는 플라이트 모드마다의 믹싱상태를 알 수 있습니다. 사용되고 있는 믹싱은 'ON', 사용되고 있지 않은 믹싱은 'OFF' 로 표시되고 설정되어 있지 않은 믹싱은 'INH'로 표시됩니다. 또한 다이얼을 변경하고 싶은 믹싱의 항목으로 이동시키고 다이 얼을 누르면 그 믹싱설정 화면으로 직접 이동할 수 있습니다.

서보 모니터〈MONITOR〉

이 기능은 서보동작 테스트 기능이 있는 각 채널의 서보동작 및 A.D.T. 양을 송신기의 표시화면에서 모니터하기 위한 것입니다. 서보동작 표시는 막대표시 중심의 선이 뉴트럴 위치입니다. 이 것을 중심에서 상하 각각 순서대로 타각 50%, 100%의 위치로 눈금이 있고 상하 양끝이 최대 타각 150%입니다.

여기에서의 움직임은 모든 조정이나 믹싱 등을 포함한 것입니다. 각 표시위치에 관해서는 대략적인 기준으로 삼기 바랍니다. 다음으로 트림량은 각 플라이트 모드별로 일람표시로 확인할 수 있습니다. PAGE 키로 화면은 변환됩니다.



설정 중의 채널
LAIL... 화에일러론
RAIL.. 우에일러론
ELEV. 엘리베이터
RUDD... 라더
RUDD... 라더
RUDD... 라더
RUDD... 라더
RUDD... 라더
RUX3... 에비(AUX3)
AUX4... 에비(AUX4)
AUX5... 에비(AUX5)
AUX6... 에비(AUX6)
GYRS... 자이로
LTAL... 과 테일
RTAL.. 구 테일
RTAL.. 구 테일
RTAL.. 가 테일
RTD... 우 엘리베이터
LELE... 과 엘리베이터
LELE... 과 엘리베이터
LELE... 과 플레니
LFLP... 과 플레
LFLP... 과 플레
LSPI... 작 프립

트림량 표시

⊿ ■ MO	NITOR						2/2
		SPOI	AILE	ELEV	RUDD	FPRN	FLAP
LST	CRUI	9	9	9	9	9	0
L-51	SPEE	9	9	9	9	9	0
	THRM	9	9	9	9	9	0
	LAUN	9	9	9	9	9	0
PAGE	LAND	0	0	0	0	0	0

왼쪽 그림은 디바이스 선택(시스템 모드)에서 '플라이트 모드'를 설정한 경우입니다.

●서보 테스트 동작변환

서보 테스트는 서보동작 화면의 SERVO TEST 부분에서 변환됩니다. 오른쪽 그림과 같이 다이얼을 누를 때마다 변환합니다.

NEUTRAL: 전 서보 뉴트럴.

SLOW: 전 서보가 동시에 천천히 동작합니다. QUICK: 전 서보가 동시에 빨리 동작합니다. STEP: 각 서보가 순서대로 한쪽씩 동작합니다.

이 서보 테스트에서는 리미트 어저스터만 유효하게 작용합니다.



12 시스템 설정모드 기능의 사용방법

평션모드에서 SYSTEM LIST를 선택하면 시스템 설정모드의 리스트 화면이 됩니다. 이 모드에서 기본적인 설정을 합니다.


1 모델선택〈MODEL SELECT〉

(시스템 설정모드)

본 송신기는 30대분의 다른 기체 세팅이나 다른 타입의 세팅 전부의 설정을 보존시켜둘 수 있습니다.

타입선택 기능도 각 모델마다 자유롭게 실시할 수 있으므로 다기 능으로 시용할 수도 있습니다. 모델1은 헬기, 2는 비행기 등과 보존하는 것이 가능합니다. 또한 모델선택을 잘못하지 않도록 모델네임(다음 항목)을 활용하기 바 랍니다. 모델설정이 되어있지 않은 곳을 선택하면 위저드 입력이 시작됩니다

■모델선택 기능



위의 그림과 같은 상태에서 다이얼을 눌러 모델변환 상태(오른쪽 그림)로 하면 다이얼을 돌려 모델을 선택할 수 있습니다. 다시 다 이얼을 누르면 확정됩니다. MODEL 1 HELI DSM
MODEL 2 ACRO DSM
MODEL 3 GLID SPCM
MODEL 4 GLID DSM
MODEL 5 ACRO DSM
MODEL 6 ACRO DSM

2 모델카피, 삭제(COPY/ERASE)

(시스템 설정모드)

이 기능은 현재의 모델의 모든 설정 데이터를 다른 모델로 전송하거나 삭제하는 것입니다.

●주의사항


전송되는 곳에 데이터가 있는 경우에는 데이터 카피를 할 수 없습니다. 사용가능한 SD 카드는 FAT(32, 16)로 포맷된 16GB 이하의 것입니다.

■모델카피

●INTERNAL(내부 메모리)⇔INTERNAL의 경우

다이얼로 커서를 카피되는 모델선택으로 이동시키고 다이얼을 누릅니다.

카피하고 싶은 모델을 골라 다이얼을 다시 누른 후 마찬가지로 전송할 모델도 선택하여 COPY 키를 누르기 바랍니다.




●INTERNAL⇔SD-CARD의 경우

INTERNAL⇔INTERNAL과 같이 데이터를 전송할 모델을 선택합니다. 전송할 곳이 SD-CARD인 경우에는 그 모델에 모델네임을 입력하기 바랍니다. (입력방법은 모델네임 항목을 참고하기 바랍니다. SD-CARD의 경우에는 모델 네임이 8문자입니다.)

이 모델네임이 중복되거나 공백인 경우에는 SD-CARD에 보존할 수 없습니다. 모델네임을 입력한 후 COPY 키를 누릅니다.

'Data Copying' 표시 후에 'All OK!' 표시가 나오면 완료입니다.




●INTERNAL⇔TRANSFER의 경우

전원을 끄고 DSC 잭에 트레이너 코드를 접속한 후 카피되는 모델을 선택하고 수신측 TX 준비가 되었으면 COPY 키를 누릅니다.



■모델삭제

다이얼을 돌려 'ERASE'를 선택한 후 다이얼을 누르기 바랍니다. 삭제하고 싶은 모델을 모델카피와 마찬가지로 선택하여 ERASE 키를 누릅니다. 'Are you sure?' 표시에서 YES 키를 누르면 모델이 삭제됩니다. 또한 현재의 모델을 삭제한 경우에는 위저드 입력이 시작됩니다.



⚠ 주의!!

본 모드일 때에는 절대로 SD 카드를 빼거나 넣지말기 바랍니다. 데이터가 사라질 우려가 있습니다.


헬리콥터, 비행기, 글라이더용으로의 변환

타입선택 기능〈TYPE SELECT〉

(시스템 설정모드)

본 송신기는 타입선택 기능을 사용함으로써 헬기, 비행기 또는 글라이더 전용의 기능설정이 기능합니다. 모델 30대분의 메모리를 사용하여 개별적으로 타입선택을 할 수 있습니다.

본 송신기의 타입을 헬기, 비행기 또는 글라이더로 한 경우 레버 SW 등의 할당이나 각 채널명칭 등이 변하므로 기능이나 SW 조작을 이해한 다음에 비행하기 바랍니다.



●설정방법

우선 설정하고 싶은 타입을 결정합니다. 타입 표시부를 다이얼을 돌려 반전표시시키고 다이얼을 누르면 그 타입의 그림이 테두리 로 감싸입니다.

타입을 결정했으면 다이얼을 누르고 맞으면 YES 키를 누르기 바랍니다. 위저드 화면으로 이동합니다.

●주의사항


타입변환을 실시하면 이전 모델의 설정 데이터는 변환된 타입의 초기치로 클리어되므로 소중한 데이터를 잃지 않기 위해서 반드 시 모델넘버를 확인하고 실행하기 바랍니다.

4

모델네임 입력(MODEL NAME)

(시스템 설정모드)

각 모델마다 모델명을 입력할 수 있습니다. 입력한 모델명은 통상 표시 중에 나타납니다. 기체명 등을 써두면 틀릴 걱정 없이 편리합니다. 문자는 최대 10문자입니다. 다이얼로 입력하고 싶은 위치에 화살표를 맞추고 다이얼을 누르면 문자 입력상태가 됩니다. 다이얼을 돌려 문자를 고르기 바랍니다. NEXT 키를 누르면 1문자 넘어갑니다. DOWN 키를 누르면 문자선택 커서가 한줄 아래로 내려갑니다. 입력이 끝났으면 OK 키를 누릅니다.



플라이트 모드 네임〈Flight MODE NAME〉

(시스템 설정모드)

송신기의 플라이트 모드명을 바꿀 수 있습니다.


플라이트 모드의 기본적인 명칭은 6문자로 구성되어 있으며, 이 기능을 사용함으로써 변경할 수 있습니다.

또한 평션모드에서 기능을 설정할 때 4문자의 쇼트네임이 사용됩니다.

●플라이트 모드 명칭의 설정방법

다이얼로 입력하고 싶은 위치에 커서를 맞추고 다이얼을 누르면 문자 입력상태가 됩니다. 다이얼을 돌려 문자를 선택하기 바랍 니다.

OK 키를 누르면 입력종료됩니다.




●표시문자 선택의 설정방법

다이얼로 입력하고 싶은 위치에 커서를 맞추고 다이얼을 누르면 문자 입력상태가 됩니다. 다이얼을 돌려 문자를 선택하기 바랍니다. NEXT 키를 누르면 1문자 넘어갑니다. DOWN 키를 누르면 문 자선택 커서가 한줄 아래로 내려갑니다. 입력이 끝났으면 OK 키를 누릅니다.

헬리콥터 타입을 선택한 경우



글라이더 타입을 선택한 경우




워닝설정〈WARNING〉

(시스템 설정모드)


초기화면에서 'RF-ON' 으로 전파를 보낼 때의 워닝설정입니다. 또한 설정에 의해 초기동작시에 위험하다고 생각되는 경우 워닝 을 내도록 추가하기 바랍니다. 모터 글라이더의 경우 글라이더 모드에서는 워닝설정이 되어있 지 않으므로 모터 ON인 경우에는 워닝이 나오도록 설정하기 바 랍니다.

헬리콥터, 비행기 타입 선택시 화면



7 송신기 설정〈TX SETTINGS〉

(시스템 설정모드)



본 송신기의 백라이트, 콘트라스트, 로우 배터리 알람 설정과 비 프음의 유무를 설정하는 항목입니다. 백라이트는 상시 점등 (=ON), 상시 소등(=OFF), 60초간 점등(=AUTO)에서 선택할 수 있습니다.

'AUTO'에서는 무언가 키를 입력한 경우에 점등합니다. 사운드는 'HIGH', 'LOW', 'OFF'를 선택할 수 있습니다. 또한 오른쪽 위에 소프트웨어 버전이 표시됩니다. LOW BATT.VOL은 9.0V~10.5V까지 설정이 가능합니다. SD 카드는 FAT으로 포맷된 16GB 이하의 것이 사용가능합니다. 백라이트 설정 선택
AUTO

↑ ↓ 다이얼을 누른다

OFF
ON
AUTO

서보홀드〈ALL SERVO HOLD〉

(시스템 설정모드)

이 기능은 모든 서보를 현재의 위치에서 정지시킬 수 있습니다. 아래 그림과 같은 상태에서 다이얼을 누르고 확인 메시지 'Are you sure?'에서 YES 키를 누릅니다. 서보를 움직이지 않고 설정을 변경하고 싶은 경우에 사용하기 바 랍니다.



서보홀드〈ALL SERVO HOLD〉

(시스템 설정모드)

이 기능은 모든 서보를 현재의 위치에서 정지시킬 수 있습니다. 아래 그림과 같은 상태에서 다이얼을 누르고 확인 메시지 'Are you sure?'에서 YES 키를 누릅니다. 서보를 움직이지 않고 설정을 변경하고 싶은 경우에 사용하기 바 랍니다.



트레이너〈TRAINER〉

본 송신기는 통상의 노멀 트레이너(모든 조작의 담당을 선생측 으로 할지 학생측으로 할지의 변환기능)와 프로그래머블 평션 트레이너(임의의 스틱채널을 대응하는 학생측 스틱조작으로 변 환할 수 있는 방식)의 2가지 방식을 가지고 있습니다. 후자인 프 로그래머블 평션 트레이너를 사용하면 1채널씩 서서히 마스터해 나갈 수 있는 상당히 이상적인 트레이너가 됩니다.

또한 선생측 모드(MASTER)와 학생측 모드(SLAVE)의 변환이 가능합니다. 보통은 'MASTER' 로 사용하지만, 프로그래머블 펑 션 트레이너의 학생측에 사용할 때에만 설정합니다. 자세한 것은 아래를 참조하기 바랍니다.

■노멀 트레이너 사용시


모든 동작이 트레이너 SW로 변환됩니 다. 따라서 모든 기능을 동일하게 해둘 필요가 있습니다. 즉 어느 송신기로도 단독으로 비행할 수 있도록 해두기 바 랍니다.

또한 (CLR) 키로 노멀 트레이너로 되돌아 갈 수 있습니다.

■기본접속 및 제약


어느 트레이너도 다음 사항을 기본으로 합니다.

- 1. 학생측은 DSC 잭이 있는 PPM 송신기로 하기 바랍니다. (SPCM/PPM 변환이 되는 송신기에서는 PPM으로써 사용하기 바랍 니다.) 또한 선생측은 PCM, PPM의 구별없이 사용할 수 있습니다.
- 2. 선생측의 전원 SW는 ON으로 하고 RF-ON(전파를 발시한 상 태)에서 트레이너 코드를 DSC 잭에 삽입합니다. (트레이너 코드 는 별매입니다.)
- 3. 학생측의 전원 SW는 OFF로 하고 트레이너 코드를 DSC 잭에 삽입한 후 접속합니다. (학생측으로부터 전파는 나오지 않습니다.) 또한 선생측 상태가 되면 통상표시에서 트림 표시부분 옆에 'MASTER' 표시가 나오고 학생측의 어느 채널을 사용할지 표시 합니다. 트레이너 SW가 OFF로 선생측의 조작이 되어 트레이너 SW가 ON(앞쪽)으로 설정된 상태에서 트레이너가 동작합니다.



프로그램 트레이너 표시

■프로그래머블 펑션 트레이너 사용시



선생측에서 'SLAVE'로 설정한 채널은 학생측에서 조작할 수 있으며, 다른 채널은 선생측에서 조작합니다. 선생측의 믹싱 등 은 모두 유효하게 됩니다. 즉 학생측은 스틱조작을 선생측에 넘 기고 선생측은 그것을 자신의 스틱조작으로써 처리하게 됩니다. 또한 기본접속 및 제약에서의 시항 이외에 다음 사항을 학생측 에서 세팅하기 바랍니다.

- 1. 모든 설정은 표준상태로 세팅합니다. 즉 스틱채널은 스틱 및 트림레버만으로 움직이는 노멀세팅으로 합니다. (학생측의 믹싱 등은 모두 제로가 됩니다.)
- 2. 각 트림레버는 트레이너 변환시에 선생측과 학생측의 뉴트럴
- 이 동일해야만 합니다. 이를 위해 트림위치를 미리 조정해 두기 바랍니다. 만일 어긋나 있을 경우에는 그 학생측을 뉴트럴로 하 기 위해 수정해야만 하는 방향이 각 채널마다 표시됩니다. 또한 스로틀 스틱은 풀 슬로우 위치에 맞추도록 되어있습니다.
- 3. 학생측이 좌우타각 조정을 할 수 있는 것이라면 선생측과 학 생측의 각 스틱 양끝 풀 조작에서의 최대 타각이 동일하게 되고 불감대도 나오지 않도록 좌우타각을 각각 조정합니다. 또한 동 작확인은 철저히 하고 선생측과 학생측의 할당을 확실히 해둔 다음 비행하기 바랍니다.

●학생측(슬레이브) 모드에 관해(프로그래머블 평션 트레이너에서만)

학생측에서 세팅없이 사용할 수 있도록 본 송신기에는 학생측(슬 레이브) 모드가 있습니다 이 모드로 변환하면 자동적으로 모든 믹싱이 멈추고 모듈레이션을 PPM으로 변경하므로 학생측으로 하면 전원 SW OFF에서 DSC 잭에 코드를 잇기만 하면 됩니다. (노멀 트레이너 사용시에는 이 모드를 사용하지 말기 바랍니다.) 변환은 'MASTER' 표시부를 반전시키고 다이얼을 누르면 'SLAVE' 표시로 바뀝니다.

전원 SW가 들어간 경우에 점멸 ■ TRAINER SLAVE Connect DSC & Power off-

DSC 잭에 트레이너 코드가 접속되어 있지 않거나

선생측 모드와 학생측 모드의 변환 MASTER : 선생측 모드 SLAVE : 학생측 모드


(1)헬리콥터 타입 선택시

여기에서는 플라이트 모드의 확장기능 및 좌우의 레버나 각 SW 할당을 바꾸거나 사용가부를 설정할 수 있습니다. 할당을 중복 시키면 기능이 동시에 움직이게 되므로 주의하기 바랍니다. 입력 디바이스를 선택하는 경우 선택가능 입력 디바이스를 실제로 움직이면 그 디바이스가 선택됩니다.

플라이트 모드 SW 선택 스와시 타입으로

●설정방법

다이얼을 돌려 설정하고 싶은 항목을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 선택상태가 됩니다. 일람표 안에서 설정하고 싶은 SW 등을 다이얼을 돌려 선택한 후 다이얼을 누르기 바랍니다. 또한 입력장치 선택 중에만 (LR) 키가 유효하게 됩니다. (LR) 키를 누르면 초기상태(아래 그림의 상태)의 수치로 되돌아갑니다.



|NH : 입력무효(입출력을 분리 |GOV : 거버너 설정 |GYR : 자이로 설정

●플라이트 모드 스위치

플라이트 모드 SW의 변경이 가능합니다. 선택할 수 있는 SW는 플라이트 모드 SW 또 는 RUDD D/R SW입니다

●플라이트 모드 확장기능 스위치

플라이트 모드 SW에 연동시켜 확장 SW를 설정하는 것이 가능합니다. 설정하면 플라이트 모드 SW에서 노멀, 스턴트1, 스턴트2의 변환과 노멀, 스턴트3, 스턴트4의 변환이 가능하게 됩니다. 각 SW 위치에서의 플라이트 모드 상태는 아래 표와 같습니다. 또한 INH 표시일 때에는 플라이트 모드 SW의 노멀, 스턴트1, 스턴트2만이 동작합니다.

픨	달라이트 모드 SW 위치	0	1	2	
확장 SW INH시		노멀(NORM)	스턴트1(ST 1)	스턴트2(ST 2)	
확장 SW 2PSW 선택시	포지션이(위 또는 맞은편)	L-BI(NODM)	스턴트1(ST 1)	스턴트2(ST 2)	
	포지션1(이래 또는 앞)	노멀(NORM)	스턴트3(ST 3)	스턴트4(ST 4)	
	포지션이(위 또는 맞은편)		스턴트1(ST 1)	스턴트2(ST 2)	
확장 SW 3PSW 선택시	포지션1(중앙)	노멀(NORM)	스턴트3(ST 3)	스턴트3(ST 3)	
	포지션2(아래 또는 앞)		스턴트4(ST 4)	스턴트4(ST 4)	

※할당을 변경한 경우에는 각 스위 치의 기능이 명판표시와는 다르므 로 비행시 잘못 조작하지 않도록 특히 주의하기 바랍니다.

●기어채널, AUX2, 3의 입력장치와 출력상태

○기어채널

기어채널(5ch) 동작을 변환하는 SW를 선택할 수 있습니다. 선택할 수 있는 입력장치는 플라이트 모드 SW와 트레이너 SW 이외의 SW입니다.

OUT:의 항목은 입력부분과 출력부분을 그대로 연결하던지 분리하던지 또는 다른 설정 항목에서의 출력치를 선택하는 것입니다. 초기설정은 'GYR'이 설정되어 있습니다. ACT를 설정하면 현재 선택되어 있는 입력장치의 포지션이 출력됩니다. INH를 선택한 경우의 출력은 뉴트럴 고정이 되고 프로그램 믹싱의 슬레이브 채널로 사용하면 다른 채널의 동작과 연동시킬 수 있습니다. 또한 입력장치는 독립되므로 마스터 채널로써 사용할 수 있습니다.

GOV를 선택하면 거버너 믹싱 항목이 평션모드에 추가되어 설정할 수 있게 됩니다. GYR을 선택하면 자이로 항목이 평션모드에 추가되어 설정할 수 있게 됩니다.

OAUX2 채널

AUX2 채널(7ch) 동작을 설정합니다. 설정방법, 선택할 수 있는 항목은 기어채널과 같습니다.

OAUX3 채널

AUX3 채널(8ch) 동작을 설정합니다.

출력은 상기채널과 동일합니다.

※스와시 4서보 90°를 선택한 경우 AUX3 채널을 사용합니다. 이 경우 강제적으로 출력이 'CH8' 표시가 되어 출력설정을 할 수 없습니다.

출력상태 설정시의 주의



INH: 출력무효

ACT : 입력장치의 수치를 출력 GOV : 거버너 설정치를 출력 GYR : 자이로 설정치를 출력

INH: 출력은 뉴트럴 고정, 프로그램 믹싱 등에서 수치를 변화시킬 수 있습니 다.

ACT : 입력장치의 수치를 출력합니다.

GOV: 거버너 항목에서의 설정치를 출력. 입력장치와는 분리됩니다. 중복해서 선택할 수 없습니다.

GYR: 자이로 항목에서의 설정치를 출력

합니다.

Two 자이로 또는 듀얼 게인의 경 우에는 2개의 채널을 사용합니다.

※2채널분의 제어가 필요한 테일록 자이로 등을 사용할 경우에는 미리 여기에서 두 채널의 출력을 'GYR' 로 설정해 두기 바랍니다.

●AUX4. 5. 6 채널 입력장치와 출력상태

입력장치로는 AUX4, 5, 6 노브, 아니면 플라이트 모드 SW, GEAR SW, AUX2 SW, RUDD D/R SW 중 무언가를 선택할 수 있습니다. 노브를 선택한 경우에는 노브 센터가 뉴트럴로 최대한 동작합니다. 플라이트 모드 SW 등의 3포지션 SW를 선택한 경우에는 SW 자체 3포지션이 있으므로 좌우 최대와 뉴트럴의 3단계 동작이 되며, GEAR SW의 경우에는 좌우 최대 동작이 됩니다.

출력장치는 'INH' 또는 'ACT' 에서 선택합니다.


OUT: INH을 선택한 경우에는 뉴트럴 고정입니다.

(2) 비행기 타입 선택시

여기에서는 플라이트 모드의 확장기능 및 좌우의 레버나 각 SW 할당을 바꾸거나 사용가부를 설정할 수 있습니다. 할당을 중복 시키면 기능이 동시에 움직이게 되므로 주의하기 바랍니다. 입 력 디바이스를 선택하는 경우 입력장치의 위치를 나타내는 그림 이 아래 그림과 같이 명칭과 함께 표시됩니다.

●설정방법

다이얼을 돌려 설정하고 싶은 항목을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 선택상태가 됩니다. 일람표 안에서 설정하고 싶은 SW 등을 다이얼을 돌려 선택한 후 다이얼을 누르기 바랍니다. 또한 입력장치 선택 중에만 (LR) 키가 유효하게 됩니다. (CLR) 키를 누르면 초기상태(이래 그림의 상태)의 수치로 되돌아갑니다



●플라이트 모드 설정

플라이트 모드의 사용가부와 조작하는 SW를 할당할 수 있습니다. 선택할 수 있는 SW는 3포지션의 SW입니다.

●기어채널, AUX2, 3의 입력장치와 출력상태

○기어채널

기어채널(5ch) 동작을 변환하는 SW를 선택할 수 있습니다. 선택할 수 있는 입력장치는 모든 SW입니다.

OUT:의 항목은 입력부분과 출력부분을 그대로 연결하던지 분리하던지 또는 다른 설정 항목에서의 출력치를 선택하는 것입니다. 초기설정은 'ACT'가 설정되어 있습니다. ACT를 설정하면 현재 선택되어 있는 입력장치의 포지션이 출력됩니다.

INH를 선택한 경우의 출력은 뉴트럴 고정이 되고 프로그램 믹싱의 슬레이브 채널로 사용하면 다른 채널의 동작과 연동시킬 수 있습니다. 또한 입력장치는 독립되므로 마스터 채널로 사용할 수 있습니다.

GOV를 선택하면 거버너 믹싱 항목이 평션모드에 추가되어 설정할 수 있게 됩니다. (플라이트 모드 설정시에만 선택가능)

GYR을 선택하면 자이로 항목이 평션모드에 추가되어 설정할 수 있게 됩니다.

PIT를 선택하면 피치커브 항목이 평션모드에 추가됩니다. 여기에서 설정한 채널이 피치의 채널이 됩니다.

OAUX2. AUX3 채널

AUX2(7ch), AUX3(8ch) 채널동작을 설정합니다.

출력은 상기채널과 같습니다.

** 윙타입에서 4에일러론을 선택한 경우 GEAR, AUX2, AUX3 채널을 사용합니다. 이 경우 강제적으로 출력이 'LAL1', 'RAL2', 'LAL2' 표시가 되어 출력설정은 할 수 없습니다.

출력상태 설정시의 주의



INH: 출력무효

ACT : 입력장치의 수치를 출력 GYR : 자이로 설정치를 출력 PT : 피치커브 수치를 출력

NH: 출력은 뉴트럴 고정, 프로그램 믹싱 등에서 수치를 변화시킬 수 있습니

ACT : 입력장치의 수치를 출력합니다.

GYR: 자이로 항목에서의 설정치를 출력

합니다.

Two 자이로 또는 듀얼 게인의 경 우에는 2개의 채널을 사용합니다.

PT: 피치커브를 설정할 수 있게 되어 스 로틀 스틱에 연동시킬 수 있습니다. 피치커브 항목을 보기 바랍니다. 중복해서 선택할 수 없습니다.

**2채널분의 제어가 필요한 테일록 자이로 등을 사용할 경우에는 미리 여기에서 두 채널의 출력을 'GYR' 로 설정해 두기 바랍 니다.

●플랩채널 입력장치와 출력상태

입력장치로는 3포지션 SW 중에서 무언가를 선택할 수 있습니다.

출력장치는 'INH', 'ACT' 또는 'SYS'에서 선택합니다.

OUT: INH를 선택한 경우에는 뉴트럴 고정입니다.

ACT를 선택하면 현재 선택되어 있는 입력장치의 포지션이 출력됩니다.

SYS를 선택하면 플랩 시스템 기능을 사용할 수 있게 됩니다.

초기설정에서 'SYS'가 선택되어 있습니다. INH 또는 ACT의 경우 이 채널명칭은 'AUX1'이 됩니다.

●AUX4. 5. 6 채널 입력장치와 출력상태

입력장치에 노브를 선택한 경우에는 노브 센터가 뉴트럴로 최대한 동작합니다. 플라이트 모드 SW 등의 3포지션 SW를 선택한 경우에는 SW 자체 3포지션이 있으므로 좌우최대와 뉴트럴의 3단계 동작이 되고 GEAR SW의 경우에는 좌우 최대 동작이 됩니다. AUX5, 7은 AUX4, 5, 6 노브 아니면 좌우의 AUX3 레버, 플랩 레버, 믹스 SW. 트레이너 SW 중 무언가를 선택할 수 있습니다.

OUT: INH를 선택한 경우에는 뉴트럴 고정입니다.

ACT를 선택한 경우 입력장치의 수치가 됩니다.

출력장치는 'INH' 또는 'ACT'에서 선택합니다.

(SPCM일 때에는 AUX5까지, PPM9일 때에는 AUX4까지, PPM8일 때에는 AUX3까지 입니다.)



INH : 출력무효


ACT : 입력장치의 수치를 출력 SYS : 플랩 시스템 설정치를 출력 GYR : 자이로 설정치를 출력 PT : 피치커브 수치를 출력

(3) 글라이더 타입 선택시

여기에서는 플라이트 모드의 확장기능 및 좌우의 레버나 각 SW 할당을 바꾸거나 사용가부를 설정할 수 있습니다. 할당을 중복 시키면 기능이 동시에 움직이게 되므로 주의하기 바랍니다. 입 력 디바이스를 선택하는 경우 입력장치의 위치를 나타내는 그림 이 아래 그림과 같이 명칭과 함께 표시됩니다.

●설정방법

다이얼을 돌려 설정하고 싶은 항목을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 선택상태가 됩니다. 일람표 안에서 설정하고 싶은 SW 등을 다이얼을 돌려 선택한 후 다이얼을 누르기 바랍니다. 또한 입력장치 선택 중에만 (LR) 키가 유효하게 됩니다. (CLR) 키를 누르면 초기상태(이래 그림의 상태)의 수치로 되돌아갑니다



●플라이트 모드의 설정

5계통의 플라이트 모드 설정이 가능합니다. SPEED 항목은 스피드 크루즈 서멀변환, LAUNCH 항목은 론치 크루즈 랜딩 변환의 SW 설정이 가능합니다. 또한 LAUNCH 변환에 2포지션 SW를 선택한 경우 론치 크루즈만의 변환이 됩니다. 플라이트 모드에서는 론치 상태가 최우선입니다. 선택가능한 SW는 SPEED의 경우 3포지션 SW로, LAUNCH는 트레이너 SW 이외의 SW가 됩니다. SW 중 무언가를 유효로 하면 평션모드의 많은 기능으로 플라이트 모드에 연동하여 자동적으로 설정치를 변환하는 것이 가능하게 됩니다.

통상표시에서 아래의 플라이트 모드 상태가 표시됩니다.

플라0	l트 모드 스피드 SW 위치	0	1	2
론치 SW		스피드(SPEE)	크루즈(CRUI)	서멀(THRM)
론치 SW	포지션0(위 또는 맞은편)	스피드(SPEE)	크루즈(CRUI)	서멀(THRM)
2PSW 선택시	포지션1(아래 또는 앞)	론치(LAUN)	론치(LAUN)	론치(LAUN)
	포지션이(위 또는 맞은편)	스피드(SPEE)	랜딩(LAND)	서멀(THRM)
론치 SW 3PSW 선택시	포지션1(중앙)	스피드(SPEE)	크루즈(CRUI)	서멀(THRM)
	포지션2(아래 또는 앞)	론치(LAUN)	론치(LAUN)	론치(LAUN)

●플라이트 모드의 설정

론치 SW의 동작방향을 역전시킬 수 있습니다. 통상 SW 앞에서 론치 모드, 안쪽에서 해제되지만 REV.로 설정 함으로써 SW 안쪽에서 론치 모드, 앞에서 해제되는 설정으로 할 수 있습니다.



●각 채널의 입력장치와 출력상태

모터, 플랩, AUX2~6의 각 채널 입력장치와 출력상태를 선택할 수 있습니다. 입력장치는 채널마다 선택이 가능한 장치가 다르므로 주의하기 바랍니다. 또한 중복해 서 장치를 선택한 경우에는 동시에 움직이므로 주의가 필요합니다.

각 노브를 선택한 경우에는 센터가 뉴트럴로 좌우 최대한 동작합니다. 3포지션 SW를 선택한 경우에는 전후(상하)에서 최대 동작, 중앙에서 뉴트럴 3단계 동작이 됩니다. 출력상태(OUT) 항목은 선택한 입력장치와 출력을 그대로 이을 것인지 분리할 것인지의 선택입니다. ACT의 경우 선택되어 있는 입력장치의 조작이 되고 INH의 경우 출력은 뉴트럴 고정이 됩니다. 프로그램 믹싱의 슬레이브 채널로 사용할 수 있습니다. 또한 입력장치는 독립되어 있으므로 마스터 채널로 사용할 수 있습니다. 각 채널의 선택가능한 입력장치는 이래와 같습니다.

○모터채널(5ch)

입력장치로써는 3포지션 SW 중 무언가, 또는 스포일러 스틱을 선택할 수 있습니다. 스포일러 스틱을 선택하면 모터 홀드(펑션모드)가 사용기능하게 됩니다. 출력장치는 'INH', 'ACT' 또는 'GYR'에서 선택합니다.

○플랩채널(6ch)

입력장치로는 3포지션 SW 중 무언가, 배면 레버 및 AUX4, 5 노브를 선택할 수 있습니다.

출력장치는 항상 'ACT'로 선택할 수 없습니다.

OAUX2 채널(7ch)

입력장치로는 3포지션 SW 중 무언가, 배면 레버 및 스포일러 스틱을 선택할 수 있습니다.

출력장치는 'INH' 또는 'ACT' 에서 선택합니다.

OAUX3, 4, 5 채널(8, 9, 10ch)

입력장치로는 모든 SW 중 무언가, 또는 배면 레버에서 선택할 수 있습니다. 출력장치는 'INH' 또는 'ACT'에서 선택할 수 있습니다.

OAUX6 채널(11ch)

입력장치로는 모든 SW 중 무언가, 또는 배면 레버에서 선택할 수 있습니다. 출력장치는 'INH' 또는 'ACT'에서 선택할 수 있습니다.

출력상태 설정시의 주의

INH: 출력은 뉴트럴 고정. 프로그램 믹싱 등에서 수치를 변화시킬 수 있습니 다

ACT : 입력장치의 수치를 출력합니다.

■헬리콥터 타입 선택시에만

CCPM 시스템을 탑재한 헬리콥터를 사용할 경우 스와시 플레 이트에 접속되는 서보의 믹싱동작을 자동적으로 실시하는 것입 니다.


사용하는 기체에 맞춰 선택합니다.

1서보(CCPM이 아닌 타입의 헬리콥터), 2서보(180° 사이의 타입), 3서보(120° 및 140°, 90° 간격의 타입) 및 4서보(90° 간격의 타입)를 선택할 수 있습니다.

여기에서 타입을 선택한 다음에 스와시 믹싱(평션모드)에서 상세한 설정을 합니다.

●설정방법

다이얼을 돌려 타입 표시부를 반전표시시키고 다이얼을 누르면 일람표가 나옵니다. 다이얼을 돌려 맞추고 싶은 타입을 반전표 시시키고 다이얼을 누르면 결정되어 타입표시가 변합니다.





3서보 120° 타입을 선택한 경우 3서보 140° 타입을 선택한 경우



(1) 비행기 타입 선택시


본 송신기는 플래퍼론, 델타(엘레본), 4에일러론 및 V테일, 에일 러론, 엘리베이터, 러더 플랩의 듀얼화(서보 2개 사용) 윙믹싱이 가능합니다. 또한 트윈엔진(쌍발) 설정도 가능합니다.

플래퍼론, 델타(엘리본) 및 4에일러론 사용시에는 디퍼렌셜(차동) 양의 조정이 디퍼렌셜 항목에서 실시되도록 되어있습니다.

●설정방법

다이얼을 돌려 설정하고 싶은 항목을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 선택상태가 됩니다. 일람표 안에서 설정하고 싶은 SW 등을 다이얼을 돌려 선택하고 다이얼을 누르기 바랍니다.

또한 선택 중에는 (CLR) 키가 유효하게 됩니다. (CLR) 키를 누르면 초기상태(아래 그림의 상태) 수치로 되돌아갑니다.



■윙타입 선택

●플래퍼론을 사용하는 경우

접속은 좌 에일러론에는 AUX1에 접속한 서보, 그리고 우 에일러론에는 AILE에 접속한 서보를 사용합니다.

표시를 WING: FLAPERON으로 하면 플래퍼론 동작이 됩니다. 대응하는 채널의 좌우타각 조절은 각각의 서보에 대해 실시하므로 에일러론 스틱조작에 의한 동작량 조정은 듀얼레이트에서 실시하기 바랍니다. 또한 에일러론 동작의 차동조정(디퍼렌셜) 설정도 가능하게 됩니다.

플랩동작은 플랩 SW에서 조작 또는 본체 정면 상부 오른쪽의 플랩트림에서 조정합니다. 플랩 SW는 앞 항목의 설정에 의해 INH(동작정지)나 다른 SW로 변경할 수 있습니다. 동작량은 플랩 시스템 설정에서 실시합니다.

리버스 스위치는 각각의 서보에 대한 것입니다. 또한 각 서보의 뉴트럴 조정은 서브트림 항목에서 실시하기 바랍니다. 그리고 이 설정을 실시하면 오른쪽과 같 이 채널명칭이 변경됩니다.

6ch FLAP에 접속 AllE에 접속

○채널명칭 변경 리버스 스위치, 서브트림, 좌우타각 조정, 스로틀 커브, 서보 스피드에서의 변경 AILE → RAIL(우 에일러론) FRAP → LAIL(좌 에일러론) 프로그램 믹싱의 슬레이브에서의 변경

●델타기에서 엘레본을 사용하는 경우

접속은 왼쪽 날개 가동부에는 AILE에 접속한 서보, 오른쪽 날개 가동부에는 ELEV에 접속한 서보를 사용합니다.


표시를 WING: DELTA로 하면 엘레본 동작이 됩니다.

각 서보의 동작량은 자동적으로 75%가 됩니다. 또한 대응하는 채널의 좌우타각 조정은 각각의 서보에 대해 실시하므로 각 스틱조작에 의한 동작량 조정은 듀얼 레이트에서 실시하기 바랍니다. 또한 에일러론 동작의 차동조정(디퍼렌셜) 설정도 가능하게 됩니다. 리버스 설정은 각각의 서보에 대한 것입니다. 또한 각 서보의 뉴트럴 조정은 서브트림 항목에서 실시하기 바랍니다. 그리고 이 설정을 실시하면 오른쪽과 같이 채널명칭이 변경됩니다.


●V테일을 사용하는 경우(V미익기)

접속은 왼쪽 미익 가동부에는 ELEV에 접속한 서보, 오른쪽 미익 가동부에는 RUDD에 접속한 서보를 사용합니다. V테일 설정을 액티브(ACT)로 하면 V테일 동작이 됩니다. 이때 서보의 동작량은 자동적으로 75%가 됩니다. 또한 대응하는 채널의 좌우타각 조정은 각각의 서보에 대해 실시하므로 각 스틱조작에 의한 동작량 조정은 듀얼레이트에서 실시하기 바랍니다. 그리고 각 서보의 리버스 설정도 각각의 서보에 대해 실시하기 바랍니다. 또한 각 서보의 뉴트럴 조정은 서브트림을 사용합니다.

윙타입에서 델타를 선택한 경우에는 설정할 수 없습니다. 또한 이 설정을 실시하면 오른쪽과 같이 채널명칭이 변경됩니다.



○채널명칭 변경 리버스 스위치, 서브트림, 좌우타각 조정, 스로를 커브, 서보 스피드에서의 변경 ALE → LEVN(좌 엘레본) EEV → REVN(유 엘레본)



○채널명칭 변경 리버스 스위치, 서브트림, 좌우타각 조정, 스로틀 커브, 서보 스피드에서의 변경 ELEV → LTAL(좌 미익) RUDD → RTAL(우 미익)

(2) 글라이더 타입 선택시

본 송신기는 V테일, 엘리베이터 러더 듀얼 플랩, 듀얼 스포일러의 윙믹싱이 가능합니다. 또한 디퍼렌셜(차동) 양의 조정이 가능하게 되어있습니다.

●설정방법

다이얼을 돌려 설정하고 싶은 항목을 반전표시시키고 다이얼을 누르면 선택상태가 됩니다. 일람표 안에서 설정하고 싶은 SW 등을 다이얼을 돌려 선택하고 다이얼을 누르기 바랍니다. 또한 선택 중에는 (LR) 키가 유효하게 됩니다. (LR) 키를 누르 면 초기상태(아래 그림의 상태)로 되돌아갑니다.



■ 윙타입 선택

●V테일을 사용한 경우(V미익기)

접속은 좌 미익 가동부에는 ELEV에 접속한 서보, 우 미익 가동부에는 RUDD에 접속한 서보를 사용합니다. V테일 설정을 액티브(ACT)로 하면 V테일 동작이 됩니다. 이때 서보의 동작량은 자동적으로 75%가 됩니다. 또한 대응하는 채널의 좌우타각 조정은 각각의 서보에 대해 실시하므로 각 스틱조작에 의한 동작량 조정은 듀얼레이트에서 실시하기 바랍니다. 그리고 각 서보의 리버스 설정도 각각의 서보에 대해 실시하기 바랍니다. 또한 각 서보의 뉴트럴 조정은 서브트림을 사용합니다.

이 설정을 실시하면 오른쪽과 같이 채널명칭이 변경됩니다.

ELEV에 접속 RUDD에 접속 3ch LTAL Ach RTAL

○채널명칭 변경 리버스 스위치, 서브트림, 좌우타각 조정, 스로를 커브, 서보 스피드에서의 변경 ELEV → LTAL(좌 미약) RUDD → RTAL(우 미약)


●듀얼 엘리베이터, 러더, 플랩, 스포일러를 사용하는 경우

각 키의 MATE 채널을 설정하면 듀얼조작이 가능하게 됩니다. 출력채널은 MOTO, FLAP, AUX2~6(DSM일 때에는 AUX6까지, SPCM일 때에는 AUX5까지, PPM9일 때에는 AUX4까지, PPM8일 때에는 AUX3까지가 됩니다.)입니다. 또한 대응하는 채널의 좌우타각 조정은 각각의 서보에 대해 실시합니다. 리버스설정은 각 서보에 대한 것입니다. 그리고 각 서보의 뉴트럴 조정은 서브트림에서 실시하기 바랍니다.

13 스포일러 스틱 디렉션(SPOI STick DIRection) (글라이더 시스템 설정모드)

이 기능은 글라이더 모드에서 스포일러 스틱의 방향을 상하 반대로 하고 싶은 경우에 사용합니다.

아래 그림과 같은 상태에서 다이얼을 누르면 노멀(스틱을 내리면 스포일러 오픈)과 리버스(스틱을 올리면 스포일러 오픈)가 번 갈아 변환합니다.



MODEL NO. _____

FLIGHT MODE NAME	NORMAL(NORM)	STNT-1(ST-1)	STNT-2(ST-2)	STNT-3(ST-3)	STNT-4(ST-4)	HOLD(HOLD)
LONG						
SHORT						

		THRO)	AILI	E	ELEV	′	RUDD	GE/	٩R	PIT.		AUX2	P	VUX3	AUX	1	AUX	5	AUX	(6
REVERSE	CIVI	NORA	1	NOR	RM	NORI	N	NORM	NOF	RM	NORM		NORM	N	ORM	NORA	1	NOR	M	NOR	М
KEVEKSE	200	REV		RE\	/	REV		REV	RE'	V	REV		REV		RĒV	REV		REV		REV	′
SUB TR	IM																				
TRAVEL AD	шст	Н	%	L	%	D	%	L %	+	%	Н	%	+ %	+	%	+	%	+	%	+	%
TRAVEL AD	1031	L	%	R	%	U	%	R %	-	%	L	%	- %	-	%	_	%	_	%	1	%
LIMIT ADJ	ILICT	Н	%	L	%	D	%	L %	+	%	Н	%	+ %	+	%	+	%	+	%	+	%
		L	%	R	%	U	%	R %	-	%	L	%	- %		%	_	%	_	%	-	%
	1 /←	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM• se	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM • sec	NOR	M• sec	NORM•	sec	NORM∙	sec	NORM∙	sec
SERVO	↑/←	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM• see	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM • sec	NOR	M∙ sec	NORM•	sec	NORM∙	sec	NORM∙	sec
SPEED	SW	SELECT	Γ	ON				ST-2•ST-3• MOD-0/1,					•ELEV-0/1 1•SPS-0/1	•RU	DD-0/ THRO	.,	\R-	0/1			

		THRO	AILE	ELEV	RUDD	HOV.PITCH	HOV.THRO
	NORM						
	ST-1						
A.D.T.	ST-2						
Λ.υ.ι.	ST-3						
	ST-4						
	HOLD						
TRIM	STEP		·				
TRIM	TYPE		L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	STUNT TRIM	COM•FMOD

		INH	HOLD Pos.	9,	6
١	THRO	ACT	STICK AUTO	INH • ()	
١			Delay	INH • (s)	
	HOLD	SW	AILE-0/1 • ELEV GEAR-0/1 • AU) FMOD-0/1/2 • F		

STICK		Stick	SYM	AREA	POS	POS
POS	SPS0		OFF•ON			
SW	SPS1		OFF•ON			

			AILE	ELEV	RUDD
		D/R	%	%	%
	Pos0	D/II	%	%	%
	1 030	EXP	%	%	%
		LXI	%	%	%
		D/R	%	%	%
	Pos1		%	%	%
		EXP	%	%	%
			%	%	%
	Pos2	D/R	%	%	%
l			%	%	%
Dual-Rate		EXP	%	%	%
EVD .			%	%	%
EXP		D/R	%	%	%
			%	%	%
		EXP	%	%	%
			%	%	%
		NORM			
		ST-1			
		ST-2			
	AUTO	ST-3			
		ST-4			
		HOLD			
	INPU	T SW	AILE • EL	.EV • RUDD	• FMOD

GOVI	ERNOR
NORM	%
ST-1	%
ST-2	%
ST-3	%
ST-4	%
HOLD	%

	GYR	J SE	NS .		
TWO GYRO	Channel				
DUAL GAIN	TYPE	NORI	MAL•T.LOCK	NOR	MAL•T.LOCK
AILE D/R	NORM(Pos0)	Τ•N	%	T•N	%
ELEV D/R	ST-1(Pos1)	T•N	%	T•N	%
•	ST-2(Pos2)	T•N	%	T•N	%
RUDD D/R	ST-3	T•N	%	T•N	%
FMOD SW	ST-4	T•N	%	T•N	%
AUX2	HOLD	T•N	%	T•N	%
AUTO	DELAY				S

	TYPE	1s • 2	s180° •	3s120°	• 3s1	40° • 3s90)° • 4s	90°
	AILE	%	AILE-	→ELEV	L:	%	R:	%
SWASH MIX	ELEV	%	ELEV-	→AILE	D:	%	U:	%
	PITCH	%	EXP	INH•A	ιCΤ	E-RING	INF	I∙ACT
	SW SELECT	ELEV-0/1	•RUDI	D-0/1/2	٩٠GE	T-4•HOLE AR-0/1•A RN-0/1•S	AUX2-	0/1/2

		TIMER 1	TIMER 2	TIMER 3
	Timer	Down-T+STOP W	Down-T•STOP W	Down-T•STOP W
TIMER	Time	10′00″•	10′00″•	10'00"•
	START			
	STOP			

WARNING	THRO STICK	ACT • INH	POS.	10 • ()	AREA	HIGH • LOW
WANINING	NORM+ST-1+ST-2+ST-3+	ST-4•HOLD•AILE-0/1	•ELEV-0/1•RUDD	-0/1/2•GEAR-0/1•	•AUX2-0/1/	/2•FMOD-0/1/2•HC)LD-0/1•TRN-0/1•SPS-0/1

			EXP		L	1	2	3	Н
	NO	DM	OFF+ON	IN	0				100
	INO	LIM	OFFICIN	OUT					
	ST	٠,	OFF+ON	IN	0				100
T1100	31	-1	OIT OIN	OUT					
THRO	ST	-2	OFF•ON	IN	0				100
Curve		-2	011 011	OUT					
	ST	- 3	OFF+ON	IN	0				100
				OUT	-				
	ST	-4	OFF+ON	IN	0				100
31 4				OUT					100
	NO	RM	OFF+ON	IN	0				100
	\vdash			OUT	0				100
PITCH	ST	-1	OFF+ON	OUT	- 0				100
				IN	0				100
Curve	ST-2		OFF+ON	OUT					100
	CI	T - 3	055 011	IN	0				100
	31	-5	OFF+ON	OUT					
Hi PIT : INH · ACT	ST	-4	OFF+ON	IN	0				100
INPUT: HIPIT LV	31	7	011 014	OUT					
AUX LV	НО	חו	OFF+ON	IN	0				100
RATE: %	110		OITON	OUT					
	NORM	NORM	OFF+ON	IN	0				100
		ORIG		OUT					
	ST-1	NORM	OFF+ON	IN	0				100
TAIL		OR I G NORM		OUT					100
Curve	ST-2	ORIG	OFF+ON	IN	0				100
		NORM		OUT	0				100
	ST-3	ORIG	OFF+ON	OUT	- 0				100
CTUNT MIV DATE.		NORM		IN	0				100
STUNT MIX RATE: 1/1 · 1/2 · 1/4 · 1/10	ST-4	ORIG	OFF+ON	OUT					100
		MASTER	EXP	001	L	1	2	3	Н

	CHANNEL	AILE -	→ THRO	ELEV -	→ THRO	RUDD → THRO			
1	Gain	L: %	R: %	D: %	U: %	L: %	R: %		
M I X→THRO	SW SEL	NORM+ST-1+ST-2 AILE-0/1+ELEV-0/1 GEAR-0/1+AUX2-C HOLD-0/1+TRN-0/	•RUDD-0/1/2 0/1/2•FMOD-0/1/2	NORM+ST-1+ST-2+ AILE-0/1+ELEV-0/1 GEAR-0/1+AUX2-0 HOLD-0/1+TRN-0/	•RUDD-0/1/2 0/1/2•FMOD-0/1/2	NORM+ST-1+ST-2+ AILE-0/1+ELEV-0/1 GEAR-0/1+AUX2-0 HOLD-0/1+TRN-0/	•RUDD-0/1/2 0/1/2•FMOD-0/1/2		

		THRO	AILE	ELEV	RUDD	GEAR	PIT.	AUX2	AUX3	AUX4	AUX5	AUX6
	NORM	INH•	INH• s	I NH∙ s	INH• s	INH∙ s	I NH∙ s	INH∙ s				
FLIGHT MODE	ST-1	INH•	INH- s	NH∙ s	INH• s	INH• s	INH+ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s
DELAY	ST-2	INH•	INH• s	INH∙ s	INH• s	INH• s	INH• s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s
DLLA	ST-3	INH•	INH• s	INH∙ s	INH• s	INH∙ s	I NH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH• s
	ST-4	INH•	INH• s	INH∙ s	INH• s	INH∙ s	INH• s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s
	HOLD	INH•	INH• s	INH∙ s	INH• s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s	INH∙ s

	THRO CUT	INH-ACT	TRI	M MEMORY	INH·ACT				
THRO TRIM	THRO	RO +/- % TIME LAG: INH							
	SW SEL			•RUDD-0/1/2•G D-0/1/2•HOLD-(

			CHA	NNEL		+0	iAIN	-GA	MN	OF	FSET
	MIX1		-	>			%		%		
	IVIIAI	SW SELECT	ON	NORM • 9 GEAR-0/1	ST-1 · ST-2 · AUX2-0						
			CHAI	NNEL		+6	iAIN	-GA	AIN OF		FSET
	MIX2		_	>			%		%		
	1411/12	SW SELECT	NORM • S GEAR-0/1	ST-1 • ST-2 • AUX2-0							
			CHA	NNEL		+6	AIN	-GA	١N	OF	FSET
	MIX3			>			%		%		
	1411/5	SW SELECT	ON	NORM • S GEAR-0/1	ST-1 • ST-2 • AUX2-0						
			CHA	NNEL		+6	iAIN	-GA	MN	OF	FSET
			<u> </u>	·			%		%		
DDOCDAM	MIX4	EXP	15.1	L				2	3	3	H
PROGRAM MIX		OFF·ON	IN OUT	0							100
		SW SELECT	ON NORM · ST-1 · ST-2 · ST-3 · ST-4 · HOLD · AILE-0/1 · ELEV-0/1 · RUDD-0/1/2 GEAR-0/1 · AUX2-0/1/2 · FMOD-0/1/2 · HOLD-0/1 · TRN-0/1 · SPS-0/1								, ., _
		CHANNEL				+GAIN		-GAIN		OF	FSET
			<u> </u>	·			%		%		
		EXP		L				2	3	3	Н
	MIX5	OFF·ON	IN OUT	0							100
		SW SELECT	ON	NORM • 9 GEAR-0/1	ST-1 · ST-2 · AUX2-0						
			CHA	NNEL		+0	iAIN	-GA	MN	OF	FSET
				·			%		%		
		EXP	EXP L					2	3	3	Н
	MIX6	OFF·ON	IN OUT	0							100
		SW SELECT	ON	NORM • S GEAR-0/1	ST-1 • ST-2 • AUX2-0				,		, ., -

	FLIGHT MODE	FLIGHT MODE EXTRA	CH	GEAR	AUX2	AUX3	AUX4	AUX5	AUX6
DEVICE SELECT	Flight Mode SW	INH	DEVICE	GEAR SW	AUX2 SW	AUX3 LV	FMOD SW	TRN SW	HOLD SW
	RUDD D/R SW		OUT	INH+ACT GOV+GYR	INH•ACT GOV•GYR	INH+ACT GOV+GYR	INH•ACT	INH+ACT	INH+ACT

MODEL NO	
MODEL NAME.	

FLIGHT MODE NAME	FMOD-0(FM-0)	FMOD-1(FM-1)	FMOD-2(FM-2)
LONG			
SHORT			

STICK		Stick	SYM	AREA	PC)S
POS	SPS0		OFF•ON			
SW	SPS1		OFF•ON			

			THRO)	AILE		ELEV		RUDE)	GEAR	Ī	PIT.		AUX2	Γ	AUX3	AUX	4	AUX	5	AUX	5
REVER	CE	CIAI	NORN	1	NOR	N	NORA	1	NORN	١	NORM	Ī	NORM	1	NORM	Ī	NORM	NORI	M	NOR	N	NORN	1
LUEVEN	JL.	300	REV		REV		REV		REV		REV		REV		REV		REV	REV	,	REV		REV	╝
SUB TRIM																							
TRAVEL	الالا	шст	Н	%	L	%	D	%	L	%	+ %	6	H %	6	+ %	-	+ %	+	%	+	%	+	%
INAVEL	ADJ	1031	L	%	R	%	U	%	R	%	- %	6	L %	6	- %	ŀ	- %	1	%	_	%	_	%
LIMIT	۱DII	IICT	Н	%	L	%	D	%	L	%	+ %	6	Н %	6	+ %	<u> </u>	+ %	+	%	+	%	+	%
	Limit adjust		L	%	R	%	U	%	R	%	- %	6	L %	6	- %	ŀ	- %	ı	%	_	%	_	%
	POS	↑/ ←	NORM•	sec	NORM∙	sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM• se	c	NORM • se	:c	NORM• sec	N	NORM• sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec
1			NORM•	sec	NORM∙	sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM• se	c	NORM • se	ıc	NORM• sec	N	NORM• sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec
SERVO SPEED	POS	↑/ ←	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM• se	c	NORM• se	ıc	NORM• sec	N	NORM• sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec
Jarced	1	↑/ ←	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM• se	c	NORM• se	ıc	NORM• sec	N	NORM• sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec
		SW	SELECT		AND						• ELEV-0/1 \P-0/1 • SP				• GEAR-0/1 STK INH •			/2					

		THRO	AILE	ELEV	RUDD	FLAP	AUX			
	FM-0									
A.D.T.	FM-1									
	FM-2									
TRIM	STEP									
TRIM	TYPE	\setminus	L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	\setminus			
FM	OD TRIA	Л : COM • F	MOD	THRO/ELEV TRIM: NORM • CROSS						
FI	_AP TRIA	Λ: ON•OF	F	FLAP/AUX TRIM: NORM • CROSS						

GYRC	SENS	T۷	VO GYRO	DU.	AL GAIN			
AILE D/R	Channel							
ELEV D/R	TYPE	NORI	MAL•T.LOCK	NOR	NORMAL•T.LOCK			
RUDD D/R	POS0(FM-0)	T•N	%	T•N	%			
FLAP SW	POS1(FM-1)	T•N	%	T•N	%			
AUX2 SW	POS2(FM-2)	T•N	%	T•N	%			
AUTO	DELAY	IN	H•		S			

			AILE	ELEV	RUDD
		D/R	%	%	%
	Pos0	D/IN	%	%	%
	1 030	EXP	%	%	%
		LAI	%	%	%
		D/R	%	%	%
	Pos1	D/II	%	%	%
		EXP	%	%	%
		LXI	%	%	%
	Pos2	D/R	%	%	%
			%	%	%
Dual-Rate		EXP	%	%	%
•			%	%	%
EXP		D/R	%	%	%
	Pos3		%	%	%
	. 055	EXP	%	%	%
			%	%	%
		FM-0			
	AUTO	FM-1			
		FM-2			
	INPU	T SW	AILE • EL	.EV • RUDD	• FLAP

				AILE	ELEV	RUDD
		INH	RATE	%	%	%
	S.ROLL0		STICK POS			
		ACT	SW	ON • FM-C	• FM-1 • FN	∕I-2 • SNAP
SNAP ROLL	S.ROLL1	INILI	RATE	%	%	%
			STICK POS			
		ACT	SW	ON • FM-C	• FM-1 • FN	∕l-2 • SNAP
		INILI	RATE	%	%	%
	S.ROLL2	INH	STICK POS			
		ACT	SW	ON • FM-C	• FM-1 • FN	∕l-2 • SNAP
		INILI	RATE	%	%	%
	S.ROLL3		STICK POS			
		ACT	SW	ON • FM-C	Λ-2 • SNAP	

		TIMER I	HIMER 2	HIMER 3
	Timer	Down-T+STOP W	Down-T+STOP W	Down-T+STOP W
TIMER	Time	10'00"•	10'00"•	10'00"•
	START			
	STOP			

ı	THRO	IN	H•ACT	HOLD Pos.	LTHR		RTHR	%
ı	HOLD	SW	AILE-0/1 • E	LEV-0/1•RUDD	-0/1/2•GE	AR-0/1•AUX2-0/	/1/2•FLAP-0.	/1/2•M I X-0/1

WARNING	THRO STICK	ACT • INH	POS.	10 • ()	AREA	HIGH • LOW
WAINING	FM-0.FM-1.FM-2.AI	LE-0/1 • ELEV-0/1 •	RUDD-0/1/2 · G	EAR-0/1 · AUX2	2-0/1/2·FI	_AP-0/1/2 • MIX-0)/1•SNAP-0/1•SPS-0/1

			EXP		L	1		2 3 H
1		POSO	OFF+ON	IN	0			100
		(RTH0)	OITON	OUT				
l _		POS1	OFF+ON	IN	0			100
	HRO	(RTH1)	OFFICIN	OUT				
_ C(JRVE	LTHO	OFF+ON	IN	0			100
1		11110	OITON	OUT				
1		LTH1	OFF+ON	IN	0			100
<u> </u>		LIIII	OITON	OUT				
1	POSO OFF-ON IN 0							100
	TCH	F 0 3 0		OUT				100
	JRVE	POS1	OFF+ON	IN	0			100
<u> </u>				OUT				
		SW SELECT	AND FM-0+	M-1+FM-2+A	ILE-0/1+ELEV-0/1+	RUDD-0/1/2•GE	AR-0/1•	AUX2-0/1/2·FLAP-0/1/2·MIX-0/1·SNAP-0/1·SPS-0/1 STK(
		FLAP	El	LEV	AILE		Pos.0	L: % R: % Pos.1 L: % R: %
1	NORM		%	%	%	AILE→RUDD	-	AND FM-0·FM-1·FM-2·AILE-0/1·ELEV-0/1·RUDD-0/1/2·GEAR-0/1
1	MID		%	%	%	MIX	SW	AUX2-0/1/2·FLAP-0/1/2·MIX-0/1·SNAP-0/1·SPS-0/1 STK()
1	LAND		%	%	%		n 0	
FLAP			s INH+	s II	NH∙ s	ELEV→FLAP	Pos.0	
SYSTE	TRIM IN	I	INH	•ACT	INH∙ACT	MIX	SW	AND FM-0·FM-1·FM-2·AILE-0/1·ELEV-0/1·RUDD-0/1/2·GEAR-0/1 AUX2-0/1/2·FLAP-0/1/2·MIX-0/1·SNAP-0/1·SPS-0/1 STK()
1	FM-0	S	W · NORM	· MID · L	.AND			A0X2-0/1/2*FEAP-0/1/2*MIX-0/1*SNAP-0/1*SP3-0/1 S1K()
1	FM-1	S	W · NORM	· MID · L	.AND	DUDD.	→A I LE	Pos.0 L: % R: % Pos.1 L: % R: %
1	FM-2	S	W · NORM	· MID · L	AND	RUDD→ AIL/ELE	→ELEV	
	AUTO	LAND	INH • T	HRO()	MIX		AND FM-0·FM-1·FM-2·AILE-0/1·ELEV-0/1·RUDD-0/1/2·GEAR-0/1
	WING	NORMA	L ∙ FLAPERO	N + DELTA	• 4-AII F		SW	AUX2-0/1/2-FLAP-0/1/2-MIX-0/1-SNAP-0/1-SPS-0/1 STK()
1	DUAL			JDD FL	773.4415.1			I
WING	MATE			INH-	INH+	AILE→FLAP MIX	Pos.0	70 111 11 70 111 11
TYPE	TRIM			1	L/R NH·ACT		SW	AND FM-0·FM-1·FM-2·AILE-0/1·ELEV-0/1·RUDD-0/1/2·GEAR-0/1
1	V-tail	INH+ACT		AUX		TRIM:INH+ACT		AUX2-0/1/2+FLAP-0/1/2+MIX-0/1+SNAP-0/1+SPS-0/1 STK()
=							AILE	Pos.0 % Pos.1 %
	THRO C	UT INH-AC	T TRIM	MEMORY	INH+ACT			AND FM-0+FM-1+FM-2+AILE-0/1+ELEV-0/1+RUDD-0/1/2+GEAR-0/1
THRO	THRO	+/-	%	DLE ADJU	ST %		SW	AUX2-0/1/2+FLAP-0/1/2+MIX-0/1+SNAP-0/1+SPS-0/1 STK()
TRIM .	TIME L	AG: INH·	s		70		RUDD	Pos.0 % Pos.1 %
	SW SEI		•ELEV-0/1•F			DIFFERENTIAL	SW	AND FM-0+FM-1+FM-2+AILE-0/1+ELEV-0/1+RUDD-0/1/2+GEAR-0/1
		AUX2-0/	1/2+FMOD-	J/1/2+HOL[D-0/1 • TRN-0/1		244	AUX2-0/1/2·FLAP-0/1/2·MIX-0/1·SNAP-0/1·SPS-0/1 STK()
							FLAP	Pos.0 % Pos.1 %

AND FM-0·FM-1·FM-2·AILE-0/1·ELEV-0/1·RUDD-0/1/2·GEAR-0/1 AUX2-0/1/2·FLAP-0/1/2·MIX-0/1·SNAP-0/1·SPS-0/1 STK()

			CHA	NNEL	Po	s.0	Po	s.1	OF	FSET	
	MIX1		-	→	%	%	%	%			
	MIAT	INCLUDE:		INCLUDE:		/1/2 • AILE-0/ P-0/1/2 • MIX-					
			CHA	NNEL	Po	s.0	Po	s.1	OFF	SET	
	MIX2		_		%	%	%	%			
	IVIIAZ	INCLUDE:		INCLUDE:		-,			·GEAR-0/1 ·AUX2-0/1/2 THRO STK INH ·()		
			CHA	NNEL	Po	s.0	Po	s.1	OFF	SET	
	MIV2		_	→	%	%	%				
	MIX3	INCLUDE:		INCLUDE:					·GEAR-0/1 ·AUX2-0/1/ THRO STK INH ·(
			CHA	NNEL	Po	s.0	Po	s.1	OFF	SET	
PROGRAM			-	→	%	%	% %				
MIX	MIX4	INCLUDE:		INCLUDE:		/1/2 • A I LE-0/ P-0/1/2 • M I X-					
		EXP		L	1	7	<u>)</u>		3	Н	
		OFF+ON	IN OUT	0						100	
			CHA	NNEL	Po	s.0	Po	s.1	OFF	SET	
			_	→	% %				6		
	MIX5	INCLUDE:		INCLUDE:		/1/2 • A I LE-0/ P-0/1/2 • M I X-					
		EXP		L	1	-	2		3	Н	
		OFF · ON	IN	0						100	
		OFFOR	OUT								
	CH.			NNEL	Po	s.0	Po	s.1	OFF	SET	
		→ Institute In			%	,,,	%	,,,			
	MIX6	INCLUDE:		INCLUDE:		.,,	2 • A I LE-0/1 • ELEV-0/1 • I /1/2 • MIX-0/1 • SNAP-0/				
		EXP		L	1	7	2		3	Н	
		OFF · ON	IN	0						100	
		OFFICIN	OUT								

	FLIGHT MODE	CH	GEAR	FLAP	AUX2	AUX3	AUX4	AUX5	AUX6
DEVICE SELECT	100000	DEVICE	GEAR SW	FLAP SW	AUX2 SW	AUX3 LV	RUDD SW	SNAP SW	MIX SW
	FLAP SW AUX2 SW	OUT	INH+ACT GYR+PIT	INH+ACT SYS+GYR+PIT	INH+ACT SYS+GYR+PIT	INH+ACT SYS+GYR+PIT	INH+ACT	INH+ACT	INH+ACT



MODEL NO. _____

FLIGHT MODE NAME	CRUISE	SPEED	THERMAL	LAUNCH	LAND
LONG					
SHORT					

		LAIL		RAIL		ELEV RUDD		MOT	0	FLAP		AUX2	Τ	AUX3	Π	AUX4		AUX5		AUX	6	
DEVE	RSE SW	NORM		NORN	NORM		T	NORM NORM		NORM		NORM		NORM	NORM		1	NORM		NORM		
LEVE	USE 344	REV		REV		REV		REV	REV		REV		REV		RĒV		REV		REV	REV		
SUE	3 TRIM																					
TDAVE	L ADJUST	Н	%	L	%	D 9	6	L %	+	%	U	%	+ %	₆	+ %	+	%	+	%	+	-	%
INAVL	L ADJUST	L	%	% R % U			6	R %	_	%	D	%	- %	<u>.</u>	- %	<u> -</u>	%	-	%	_		%
LIMIT	ADJUST	Н	%	L	%	D 9	6	L %	+	%	U	%	+ %	6	+ %	+	%	+	%	+	-	%
LIMIT	ADJUST	L	%	R	%	U 9	6	R %	_	%	D	%	- %	<u>.</u>	- %	Ŀ	%	<u> -</u>	%	Ŀ		%
	POS0↑/←	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM• se	20	NORM• sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM • sec	c I	NORM• sec	NC	RM• sec	NO.	RM• sec	N	ORM•	sec
	POS1 ↑/←	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM• se	20	NORM• sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM • sec	c I	NORM• sec	NC	RM• sec	NO	RM• sec	N(ORM•	sec
SPEED		SELECT											LEV-0/1•R 1•SPS-0/1		JDD-0/1/2	2•1	иото-о	/1				

		SPOI	AILE	ELEV	RUDD	FLAP	FRPN
	CRUI						
	SPEE						
A.D.T.	THRM						
A.D.1.	LAUN						
	LAND						
TRIM	STEP						
TRIM	TYPE		L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	AL/RD TRIM	COM•FMOD

STICK		Stick	SYM	AREA	POS	POS
POS	SPS0		OFF+ON			
SW	SPS1		OFF•ON			

			AILE	ELEV	RUDD
		D/R	%	%	%
	Pos0	D/II	%	%	%
	1 030	EXP	%	%	%
		LXI	%	%	%
		D/R	%	%	%
	Pos1	D/11	%	%	%
		EXP	%	%	%
		LAI	%	%	%
		D/R	%	%	%
	Pos2		%	%	%
Dual-Rate		EXP	%	%	%
·			%	%	%
EXP		D/R	%	%	%
	Pos3	D/11	%	%	%
	1 035	EXP	%	%	%
		LAI	%	%	%
		CRUI			
		SPEE			
		THRM			
	AUTO	LAUN			
		ST-4			
	INPU	T SW	Alle • EL	EV • RUDD	• FMOD

		TIMER 1	TIMER 2	TIMER 3
	Timer	Down-T•STOP W	Down-T•STOP W	Down-T•STOP W
TIMER	Time	10'00"•	10'00"•	10'00"•
	START			
	STOP			

	V-TAIL	INH ACT
		MATE CHANNEL
WING	DUAL ELEV	INH-MOTO-FLAP-AUX2-AUX3-AUX4-AUX5-AUX6
TYPE	DUAL RUDD	INH-MOTO-FLAP-AUX2-AUX3-AUX4-AUX5-AUX6
	DUAL FLAP	INH-MOTO-FLAP-AUX2-AUX3-AUX4-AUX5-AUX6
	DUAL SPOI	INH+MOTO+FLAP+AUX2+AUX3+AUX4+AUX5+AUX6

WARNING	SPOI STICK	ACT • INH	POS.	90 • ()	AREA	HIGH ∙ LOW
WAINING	CRUI·SPEE·THRM·LAUN	I·LAND·AILE-0/1·EL	EV-0/1 • RUDD-0/1	/2•MOTO-0/1•A	\UX4-0/1/2•	FMOD-0/1/2·BTFL-	0/1 • TRN-0/1 • SPS-0/1

	TR	IM INPUT		BRAKE START POSITION			SP	SPOI STICK →SPOI			SPOI STICK → FPRN SF				SPO	OI STICK	→ FRAP
	INH	AC	CT_							%				%			%
BRAKE SYSTEM			EXP				POINT	-0	PC	-TNIC	1	POIN	T-2	P	OINT-3	Р	OINT-C
STSTEM	SPOI ST → ELE	\/	OFF•C	N	IN												
			JFF*C	JIN	OU	Т											
		LFLP(I	-LAP)	RFLI	Р	L	AIL			RA	IL	D	ELA	7	BF	REAK
	CRUISE															INH	ACT
	SPEED															INH	ACT
	THERMAL															INH	ACT
	LAUNCH															INH	ACT
	LAND															INH	ACT
	ELEV STICK																
			9	SPOL	TR	FRA	P TR		FRP	N TR		FLA	P LV		AUX3	B LV]
CAMB SYSTEM		CRUISE									_			\top			1
	F	SPEED												+			1
	L A	THERMAL												+			1
	Р	LAUNCH												+			1
		LAND									\dashv			+			1
		CRUISE									_			+			1
	F	SPEED									\dashv			+			1
	R	THERMAL									\dashv			+			1
	P N	LAUNCH									\dashv			+			1
		LAND									\dashv			+			-
	<u> </u>	LAND	<u> </u>	CDI	UCE.	CDE				Λ.Ι.		ALINICII			ID.	l .	J
		UP	_	CRU	JISE %	SPE	:ЕD %	I IHE	ERM/	AL %	L	AUNCH		LAN	الا %		
FLAP RATE		OWN			70 %		70 %			%	%		_				
	FLAP	UP			%		%			%			%		 %	FLAP	LEVER FSET
	↓ FPRN	DOWN			%		%			%			%		%	01	T JET
FLAPERON	FLAP	UP			%		%			%			%		%		
MIXING	ELEV	DOWN	1		%		%			%			%		%		
	AILE ↓	LEFT			%		%			%			%		%	INCLE TI	DE AILE RIM
	FLAP	RIGHT			%		%			%			%		%		
	ELEV	UP	. 		%		%			%			%		%		
ELEV →	FLAP ELEV	DOWN	1		%		%			%			% %		%		
CAMB MIXING	↓ FPRN	RIGHT	-		%		%			%			%		——————————————————————————————————————		
		FFSET	\dashv		,,		,,,			, 0			-		,,,		
		MOTION	\dashv_{i}	INH	ACT	INH	ACT	INH		ACT	IN	H A	CT IN	Н	ACT		
RUDD → SPOI MIXIG	RUDE	D → SPOI			%		%			%			%		%		
AILE→	۸۱۱ ت	→ RUDD	L		%	L	%	L		%	L		% L		%		
RUDD MIXING			R			R	%	R		%	R		% R		%		
MIVING	BREAK	ELEV STIC	K I	INH	ACT		BREAK RI	JDD STIC	:K		IN	H A	CT				

ON

CRUI SPEE THRM LAUN LAND AILO AILE1 ELEO ELE1 RUDO RUD1 RUD2 MOTO

	1	I	CLIAND	151		CAIN			CAB				OFFCET	
			CHANN →	NEL	200	+GAIN		DOCC	-GAIN	N POS1	0/ [OFFSET OF A POST	0/
	MIX1			ON	POS		POS1 % ∙LAUN∙LAI	POSC				POS0	% • POS1	%
		SW SELE	ст 📗				-0/1/2 · FN				-, .			
			CHANN		1	+GAIN		T	-GAIN		<u> </u>		OFFSET	
	4.41)/2		\rightarrow		POS			POSC		POS1	% F	POS0	%•POS1	%
	MIX2	CWCELE	ст	ON	CRUI+SP	EE+THRM-	·LAUN·LAI	ND ·	AILE-0/1	· ELEV-	0/1 •	RUDD-0	/1/2	
		SW SELE					-0/1/2 · FN							
			CHANN	NEL		+GAIN			-GAIN	V		(OFFSET	
	MIX3		\rightarrow		POS	0 %·F	POS1 %	POSC) %·F	POS1	% F	POS0	%+POS1	%
	IVIIAS	SW SELE	ст П				·LAUN·LAI							
					MOTO-0		-0/1/2 ⋅ FN	10D-(., .,		• TRI			
			CHANN	NEL	200	+GAIN		DOCC	-GAIN		0//		OFFSET	0.4
		EVE	<u>→</u>		POS	T	_	POSC		POS1	% I	POS0	%+POS1	
PROGRAM	MIX4	EXP	_	INI	L	<u> </u>	1	-	2	-		3		H
	WIIX	OFF+C		IN OUT	0	-		-						100
MIX			_	ON	CDUIL.CD	EE.TUDM.	·LAUN·LAI	ND .	ALLE 0/1	. EL EV	0/1 .	BLIDD 0	/1 /2	
		SW SELE	ст '				-0/1/2 · FN				-, -			
			CHANN		1	+GAIN		T	-GAIN		<u> </u>		OFFSET	
			→		POS			POSC		POS1	% [POS0	%+POS1	%
		EXP	<u> </u>		L		1	1	2	1	7-1	3		Н
	MIX5		\neg	IN	0			\vdash		\neg				100
		OFF+C		OUT										
		SW SELE	СТ	ON	CRU I •SP	EE•THRM	·LAUN·LAI	ND ·	AILE-0/1	· ELEV-	-0/1 ·	RUDD-0	/1/2	
		24A 2EFE			MOTO-0		-0/1/2 · FN	/OD-			• TRI			
			CHAN	NEL		+GA I N			-GAIN				OFFSET	
			\rightarrow		POS	0 %+	POS1 %	POSC		POS1	% I	POS0	%∙POS1	
		EXP	_		L		1		2			3		<u>H</u>
	MIX6	OFF · O		IN_	0			<u> </u>						100
			-	TUC	CDUIL CD	E TUDA			AU E 0/1		0 /1	DLIDD	(1.(2	
		SW SELE	:CT '				·LAUN·LAI -0/1/2 · FN							
					1110100	1 7,07,1	0/1/2 110	100	0/1/2 01	0/1		14 07 1 3	,, 5 0, 1	
DEVICE	SPEED MODE	LAUNCH MODE	CH	N	ОТО	FLAP	AUX2		AUX3	AU	X4	AUX	5 A	UX6
DEVICE	LAUNCH SW	INH	DEVICE	MC	OTO SW	FLAP LV	SPOI ST		AUX3 LV	AUX	4 SW	TRN S	W BT	FL SW
SELECT	RUDD D/R SW													
	AUX4 SW	REV. NORM	OUT	IN	H∙ACT	INH•ACT	INH+ACT		NH∙ACT	INH•	ACT	INH+A	CT INI	H•ACT
			Т		AILE		RUDD		F	LAP			BREAK	
	CRU	ISE	\top			%		%			%	1		%
	SPE		\top			%		%			%			%
	THER		+			%		%			%	+		%
	LAUI		+			%		%			%	+		%
	LAO		+			%		%			%	+-		%
	CRU		+			%		%			%	+		%
			+			%		%			%	+		%
DIFFERENTIAL	SPE		+					%			%	+		%
	THER		+			%						+-		
	LAUI		+			%		%			%	-		%
	LAI		\perp			%		%			%	_		%
	CRU	ISE	\perp			%		%			%			%
l l	SPE	ED				%		%			%			%
[THER	MAL				%		%			%			%
	LAUI	NCH	\top			%		%			%			%
	LAN	ND				%		%			%			%

●각 채널의 입력장치와 출력상태

모터, 플랩, AUX2~6의 각 채널 입력장치와 출력상태를 선택할 수 있습니다. 입력장치는 채널마다 선택이 가능한 장치가 다르므로 주의하기 바랍니다. 또한 중복해 서 장치를 선택한 경우에는 동시에 움직이므로 주의가 필요합니다.

각 노브를 선택한 경우에는 센터가 뉴트럴로 좌우 최대한 동작합니다. 3포지션 SW를 선택한 경우에는 전후(상하)에서 최대 동작, 중앙에서 뉴트럴 3단계 동작이 됩니다. 출력상태(OUT) 항목은 선택한 입력장치와 출력을 그대로 이을 것인지 분리할 것인지의 선택입니다. ACT의 경우 선택되어 있는 입력장치의 조작이 되고 INH의 경우 출력은 뉴트럴 고정이 됩니다. 프로그램 믹싱의 슬레이브 채널로 사용할 수 있습니다. 또한 입력장치는 독립되어 있으므로 마스터 채널로 사용할 수 있습니다. 각 채널의 선택가능한 입력장치는 이래와 같습니다.

○모터채널(5ch)

입력장치로써는 3포지션 SW 중 무언가, 또는 스포일러 스틱을 선택할 수 있습니다. 스포일러 스틱을 선택하면 모터 홀드(평션모드)가 사용가능하게 됩니다. 출력장치는 'NH', 'ACT' 또는 'GYR'에서 선택합니다.

○플랩채널(6ch)

입력장치로는 3포지션 SW 중 무언가, 배면 레버 및 AUX4, 5 노브를 선택할 수 있습니다.

출력장치는 항상 'ACT'로 선택할 수 없습니다.

OAUX2 채널(7ch)

입력장치로는 3포지션 SW 중 무언가, 배면 레버 및 스포일러 스틱을 선택할 수 있습니다.

출력장치는 'INH' 또는 'ACT' 에서 선택합니다.

OAUX3, 4, 5 채널(8, 9, 10ch)

입력장치로는 모든 SW 중 무언가, 또는 배면 레버에서 선택할 수 있습니다. 출력장치는 'INH' 또는 'ACT'에서 선택할 수 있습니다.

OAUX6 채널(11ch)

입력장치로는 모든 SW 중 무언가, 또는 배면 레버에서 선택할 수 있습니다. 출력장치는 'INH' 또는 'ACT'에서 선택할 수 있습니다.

출력상태 설정시의 주의

INH: 출력은 뉴트럴 고정. 프로그램 믹싱 등에서 수치를 변화시킬 수 있습니 다

ACT : 입력장치의 수치를 출력합니다.

MODEL NO. _____

FLIGHT MODE NAME	NORMAL(NORM)	STNT-1(ST-1)	STNT-2(ST-2)	STNT-3(ST-3)	STNT-4(ST-4)	HOLD(HOLD)
LONG						
SHORT						

		THRO)	AILI	E	ELEV	′	RUDD	GE/	٩R	PIT.		AUX2	P	VUX3	AUX	1	AUX	5	AUX	(6
REVERSE	CIVI	NORA	1	NOR	RM	NORI	N	NORM	NOF	RM	NORM		NORM	N	ORM	NORA	1	NOR	M	NORI	М
KEVEKSE	200	" REV		RE\	/	REV		REV	RE'	V	REV		REV		RĒV	REV		REV		REV	′
SUB TR	IM																				
TRAVEL AD	шст	Н	%	L	%	D	%	L %	+	%	Н	%	+ %	+	%	+	%	+	%	+	%
TRAVEL AD	1031	L	%	R	%	U	%	R %	-	%	L	%	- %	-	%	_	%	_	%	1	%
LIMIT ADJ	ILICT	Н	%	L	%	D	%	L %	+	%	Н	%	+ %	+	%	+	%	+	%	+	%
		L	%	R	%	U	%	R %	-	%	L	%	- %		%	_	%	_	%	-	%
	1 /←	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM• se	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM • sec	NOR	M• sec	NORM•	sec	NORM∙	sec	NORM∙	sec
SERVO	1 /←	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM• see	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM• sec	NOR	M∙ sec	NORM•	sec	NORM∙	sec	NORM∙	sec
SPEED	SW	SELECT	Γ	ON				ST-2•ST-3• MOD-0/1,					•ELEV-0/1 1•SPS-0/1	•RU	DD-0/ THRO	.,	\R-	0/1			

		THRO	AILE	ELEV	RUDD	HOV.PITCH	HOV.THRO
	NORM						
	ST-1						
A.D.T.	ST-2						
Λ.υ.ι.	ST-3						
	ST-4						
	HOLD						
TRIM	STEP		·				
TRIM	TYPE		L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	STUNT TRIM	COM•FMOD

	THRO HOLD	INH	HOLD Pos.	9,	6
١		ACT	STICK AUTO	INH • ()	
١			Delay	INH • (s)	
		SW	AILE-0/1 • ELEV GEAR-0/1 • AU) FMOD-0/1/2 • F		

STICK		Stick	SYM	AREA	POS	POS
POS	SPS0		OFF•ON			
SW	SPS1		OFF•ON			

			AILE	ELEV	RUDD
		D/R	%	%	%
	Pos0	D/II	%	%	%
	1 030	EXP	%	%	%
		LXI	%	%	%
		D/R	%	%	%
	Pos1		%	%	%
		EXP	%	%	%
			%	%	%
	Pos2	D/R	%	%	%
l			%	%	%
Dual-Rate		EXP	%	%	%
EVD .			%	%	%
EXP	Pos3	D/R	%	%	%
			%	%	%
		EXP	%	%	%
			%	%	%
		NORM			
		ST-1			
		ST-2			
	AUTO	ST-3			
		ST-4			
		HOLD			
	INPU	T SW	AILE • EL	.EV • RUDD	• FMOD

GOVI	ERNOR
NORM	%
ST-1	%
ST-2	%
ST-3	%
ST-4	%
HOLD	%

	GYR	J SE	NS .		
TWO GYRO	Channel				
DUAL GAIN	TYPE	NORI	MAL•T.LOCK	NOR	MAL•T.LOCK
AILE D/R	NORM(Pos0)	Τ•N	%	T•N	%
ELEV D/R	ST-1(Pos1)	T•N	%	T•N	%
•	ST-2(Pos2)	T•N	%	T•N	%
RUDD D/R	ST-3	T•N	%	T•N	%
FMOD SW	ST-4	T•N	%	T•N	%
AUX2	HOLD	T•N	%	T•N	%
AUTO	DELAY				S

	TYPE	1s • 2	s180° •	3s120°	• 3s1	40° • 3s90)° • 4s	90°
	AILE	%	AILE-	→ELEV	L:	%	R:	%
SWASH	ELEV	%	ELEV-	→AILE	D:	%	U:	%
MIX	PITCH	%	EXP	INH•A	ιCΤ	E-RING	INF	I∙ACT
	SW SELECT	ELEV-0/1	•RUDI	D-0/1/2	٩٠GE	T-4•HOLE AR-0/1•A RN-0/1•S	AUX2-	0/1/2

		TIMER 1	TIMER 2	TIMER 3
	Timer	Down-T+STOP W	Down-T•STOP W	Down-T•STOP W
TIMER	Time	10′00″•	10′00″•	10'00"•
	START			
	STOP			

WARNING	THRO STICK	ACT • INH	POS.	10 • ()	AREA	HIGH • LOW
WANINING	NORM+ST-1+ST-2+ST-3+	ST-4•HOLD•AILE-0/1	•ELEV-0/1•RUDD	-0/1/2•GEAR-0/1•	•AUX2-0/1/	/2•FMOD-0/1/2•HC)LD-0/1•TRN-0/1•SPS-0/1

MODEL NO	
MODEL NAME.	

FLIGHT MODE NAME	FMOD-0(FM-0)	FMOD-1(FM-1)	FMOD-2(FM-2)		
LONG					
SHORT					

STICK		Stick	SYM	AREA	PC)S
POS	SPS0		OFF•ON			
SW	SPS1		OFF•ON			

			THRC)	Alle		ELEV		RUDE)	GEAR		PIT.		AUX2	T	AUX3	AUX	1	AUX	5	AUX	5
REVER	DCE CW/		NORM		NORA	Λ	NORM		NORM	1	NORM		NORM		NORM	T	NORM	NORA	1	NOR	N	NORA	Л
NEVEN	JL.	300	REV		REV		REV	REV		REV		REV	\Box										
SUB	TRI	Μ														I							
TRAVEL	الالا	шст	Н	%	L	%	D	%	L	%	+	%	Η	%	+ %	ó	+ %	+	%	+	%	+	%
INAVEL	ADJ	1031	L	%	R	%	U	%	R	%	-	%	L	%	- %		- %	_	%	-	%	_	%
LIMIT	T ADJUST		Н	%	L	%	D	%	L	%	+	%	Η	%	+ %	, 0	+ %	+	%	+	%	+	%
			L	%	R	%	U	%	R	%	-	%	L	%	- %		- %	_	%	_	%	_	%
	POS	↑/ ←	NORM•	sec	NORM• sec	c	NORM• sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec										
l			NORM•	sec	NORM• sec	c	NORM• sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec										
SERVO SPEED	POS	↑/ ←	NORM•	sec	NORM• sec	d	NORM• sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec										
JSF LLD	1	↑/ ←	NORM•	sec	NORM• sec	d	NORM• sec	NORM•	sec	NORM•	sec	NORM•	sec										
SW SELECT AND FM-0 • FM-1 • 2 • AILE-0/1 • ELEV-0/1 • RUDD-0/1/2 • GEAR-0/1 • AUX2-0/1/2 FLAP-0/1/2 • MIX-0/1 • SNAP-0/1 • SPS-0/1 THRO STK INH • ()																							

		THRO	AILE	ELEV	RUDD	FLAP	AUX		
	FM-0								
A.D.T.	FM-1								
	FM-2								
TRIM	STEP								
TRIM	TYPE	\setminus	L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM			
FM	IOD TRIA	Л : COM • F	MOD	THRO/ELEV TRIM: NORM • CROSS					
FI	LAP TRIA	Λ: ON•OF	F	FLAP/AUX TRIM: NORM • CROSS					

GYRC) SENS	T۷	VO GYRO	DU.	AL GAIN
AILE D/R	Channel				
ELEV D/R	TYPE	NORI	MAL•T.LOCK	NOR	MAL•T.LOCK
RUDD D/R	POS0(FM-0)	T•N	%	T•N	%
FLAP SW	POS1(FM-1)	T•N	%	T•N	%
AUX2 SW	POS2(FM-2)	T•N	%	T•N	%
AUTO	DELAY	IN	H•		S

			AILE	ELEV	RUDD
		D/R	%	%	%
	Pos0	D/IN	%	%	%
		EXP	%	%	%
		LAI	%	%	%
		D/R	%	%	%
	Pos1	D/II	%	%	%
		EXP	%	%	%
		LAI	%	%	%
	Pos2	D/R EXP	%	%	%
			%	%	%
Dual-Rate			%	%	%
•			%	%	%
EXP		D/R	%	%	%
	Pos3	D/11	%	%	%
	1 055	EXP	%	%	%
		27(1	%	%	%
		FM-0			
	AUTO	FM-1			
		FM-2			
	INPU	T SW	AILE • EL	.EV • RUDD	• FLAP

				AILE	ELEV	RUDD
		INH	RATE	%	%	%
	S.ROLL0		STICK POS			
		ACT	SW	ON • FM-C	• FM-1 • FN	∕I-2 • SNAP
		INILI	RATE	%	%	%
	S.ROLL1		STICK POS			
SNAP ROLL		ACT	SW	ON • FM-C	• FM-1 • FN	∕l-2 • SNAP
	S.ROLL2		RATE	%	%	%
			STICK POS			
		ACT	SW	ON • FM-C	• FM-1 • FN	∕l-2 • SNAP
		INILI	RATE	%	%	%
	S.ROLL3	INH	STICK POS			
		ACT	SW	ON • FM-C	• FM-1 • FN	∕l-2 • SNAP

	TIMER 1	TIMER 2	TIMER 3
Timer	Down-T+STOP W	Down-T+STOP W	Down-T+STOP W
Time	10'00"•	10'00"•	10′00″•
START			
STOP			
	Time START	Timer Down-T-STOP W Time 10′00″• START	Timer Down-T·STOP W Down-T·STOP W Time 10'00" · 10'00" · START

THRO	INI	H•ACT	HOLD Pos.	LTHR		RTHR	%
HOLD	SW	AILE-0/1 • E	LEV-0/1 • RUDD	-0/1/2•GE	AR-0/1 • AUX2-0,	/1/2•FLAP-0	/1/2•MIX-0/1

WARNING	THRO STICK	ACT • INH	POS.	10 • ()	AREA	HIGH • LOW
WARNING	FM-0.FM-1.FM-2.A	LE-0/1 • ELEV-0/1 •	RUDD-0/1/2•G	EAR-0/1·AUX2	-0/1/2•FI	LAP-0/1/2•MIX-0)/1•SNAP-0/1•SPS-0/1



MODEL NO. _____

FLIGHT MODE NAME	CRUISE	SPEED	THERMAL	LAUNCH	LAND
LONG					
SHORT					

		LAIL		RAIL		ELEV	RUDD	T	МОТО		FLAP		AUX2	T	AUX3	T	AUX4		AUX5		AUX6	5
DEVE	RSE SW	NORN	١	NORM		NORM	NORM	T	NORM	N	IORM		NORM	T	NORM	Τ	NORM	١	IORM		NORM	1
LEVE	USE 344	REV		REV		REV	REV		REV		REV		REV		REV		REV		REV		REV	
SUB	3 TRIM																					
TD AVE	L ADJUST	Н	%	L	%	D %	L 9	6	+ %	U	9,	%	+ %	6	+ %	ŀ	+ %	+	%	; +	-	%
INAVL	L ADJUST	L	%	R	%	U %	R 9	6	- %	D	9/	6	- %	6	- %	ŀ	- %	_	%	<u> </u>	•	%
LIMIT	ADJUST	Н	%	L	%	D %	, L 9	6	+ %	, U	9	%	+ %	6	+ %	<u>.</u>	+ %	+	%	; +	-	%
LIMIT	ADJ031	L	%	R	%	U %	R 9	6	- %	D	9/	6	- %	6	- %	Ŀ	- %	_	%	<u>_</u>		%
	POS0↑/←	NORM•	sec	NORM∙	sec	NORM • sec	: NORM• se	20	NORM• sec	NOI	RM• se	ec	NORM• se	ec l	NORM• sec	: [1	NORM∙ sec	NOF	RM• sec	: N	ORM•	sec
	POS1 ↑ /←	NORM•	sec	NORM∙	sec	NORM • sec	: NORM• se	20	NORM• sec	: NOI	RM• se	ec	NORM• se	ec	NORM• sec	1	NORM∙ sec	NOI	RM• sec	: N	ORM•	sec
SPEED	SW S	SW SELECT AND CRUI-SPEE-THRM-LAUN-LAND-AILE-0/1-ELEV-0/1-RUDD-0/1/2-MOTO-0/1 AUX4-0/1/2-FMOD-0/1/2-BTFL-0/1-TRN-0/1-SPS-0/1																				

		SPOI	AILE	ELEV	RUDD	FLAP	FRPN
	CRUI						
	SPEE						
A.D.T.	THRM						
A.D.1.	LAUN						
	LAND						
TRIM	STEP						
TRIM	TYPE		L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	L.S.T. • NORM	AL/RD TRIM	COM•FMOD

STICK		Stick	SYM	AREA	POS	POS
POS	SPS0		OFF•ON			
SW	SPS1		OFF ON			

			AILE	ELEV	RUDD
		D/R	%	%	%
	Pos0	D/II	%	%	%
	1 030	EXP	%	%	%
		LXI	%	%	%
		D/R	%	%	%
	Pos1	D/11	%	%	%
		EXP	%	%	%
		LAI	%	%	%
		D/R	%	%	%
	Pos2		%	%	%
Dual-Rate		EXP	%	%	%
·			%	%	%
EXP	Pos3	D/R	%	%	%
			%	%	%
	1 035	EXP	%	%	%
		LAI	%	%	%
		CRUI			
		SPEE			
		THRM			
	AUTO	LAUN			
		ST - 4			
	INPU	T SW	Alle • EL	EV • RUDD	• FMOD

		TIMER 1	TIMER 2	TIMER 3
	Timer	Down-T•STOP W	Down-T•STOP W	Down-T•STOP W
TIMER	Time	10'00"•	10'00"•	10'00"•
	START			
	STOP			

	V-TAIL	INH ACT							
WING		MATE CHANNEL							
	DUAL ELEV	INH-MOTO-FLAP-AUX2-AUX3-AUX4-AUX5-AUX6							
TYPE	DUAL RUDD	INH•MOTO•FLAP•AUX2•AUX3•AUX4•AUX5•AUX6							
	DUAL FLAP	INH•MOTO•FLAP•AUX2•AUX3•AUX4•AUX5•AUX6							
	DUAL SPOI	INH-MOTO-FLAP-AUX2-AUX3-AUX4-AUX5-AUX6							

WARNING	SPOI STICK	ACT • INH	POS.	90 • ()	AREA	HIGH ⋅ LOW						
WAINING	CRUI-SPEE-THRM-LAUN-LAND-AILE-0/1-ELEV-0/1-RUDD-0/1/2-MOTO-0/1-AUX4-0/1/2-FMOD-0/1/2-BTFL-0/1-TRN-0/1-SPS-0/1												

	TRIM INPUT			BRAKE START POSITION			N SP	SPOI STICK →SPOI			SPOI STICK → FPRN S				POI STICK → FRAP		
BRAKE SYSTEM	INH ACT		T				%		6			%		%			
			EXP				POINT	POINT-0		-1	POINT-2		POINT-3				
	SPOI ST → ELE	V/	OFF•ON		IN												
					OUT												
		LFLP(FLA		AP)		RFLP		LAIL		RΑ	RAIL		DELAY		RF	REAK	
	CRUISE									10 112					INH	ACT	
	SPEED														INH	ACT	
	THERMAL			+										_	INH	ACT	
	LAUNCH														INH	ACT	
				+										+			
	LAND														INH	ACT	
	ELEV STICK						D. T.D.	Τ.		.== =: .				A L D/O L C		1	
CAMB			5	SPOL	IK	FRA	NP TR		FRPN TI	Υ	FLAI	LV	+	AUX3	3 LV	-	
SYSTEM	F	CRUISE											+				
	L	SPEED						_					_				
	A P	THERMAL															
		LAUNCH															
		LAND															
		CRUISE															
	F R P N	SPEED															
		THERMAL															
		LAUNCH															
		LAND]	
				CRL	JISE	SPF	EED	THE	RMAL		AUNCH		LAN	D		•	
		UP	Cit		%			%				%					
FLAP RATE	D	DOWN		%		%		%		\vdash	%		%				
	FLAP	UP		%		%		%			%		%		FLAP LEVER OFFSET		
FLAPERON MIXING	↓ FPRN	DOWN		%		%		%			%		%		511		
	FLAP	UP		%		%		%			%		%				
	ELEV	DOWN		%		%		%			%		%				
	AILE ↓	LEFT		%		%		%			%		%		INCLEDE AILE TRIM		
	FLAP	RIGHT	\perp	%		%		%			%		%				
ELEV → CAMB MIXING	ELEV ↓	UP	\perp	%		%		%		-	%		%				
	FLAP ELEV	DOWN	+		%		% %		%	-		% %		%			
	↓		+		% %		% %		% %	-		% %		<u>%</u> %			
	FPRN RIGHT OFFSET		\dashv		70		70		% 0			70		70			
	SNAP MOTION		+	NH	ACT	INH	ACT	INH	ACT	· IN	IH AG	T IN	Н	ACT			
RUDD → SPOI MIXIG		D → SPOI	+	1 41 1	%	11 41 1	— <u>ACI</u> %	111111	% %	111		%		%			
AILE → RUDD MIXING	All E → RUDD		L		%	L	%	L	%	L		% L		%			
			R			R	%	R	%	R		% R		%			
	BREAK ELEV STICK		<u> </u>	NH	ACT		BREAK RI	JDD STICI	<	IN	IH A	T			,		

| MOTO | SYSTEM | HOLD | POSITION | MOT |

ON

CRUI SPEE THRM LAUN LAND AILO AILE1 ELEO ELE1 RUDO RUD1 RUD2 MOTO